

防患未“燃”,消防8个检查组帮齐鲁石化分公司查出56条隐患

化学品储罐旁种树挡了消防车



一丙烯球罐附近有一排树,存在安全隐患。 本报记者 王鸿哲 摄

本报12月17日讯 为提升灭火救援应急综合保障能力,遏制重特大火灾事故的发生,17日,市公安消防支队集中全市防火监督力量60人,组成8个联合检查组,利用1天时间集中对齐鲁石化分公司进行重点检查。

此次检查包括腈纶厂、橡胶厂、炼油厂、第二化肥厂、烯烃厂、氯碱厂、电厂、塑料厂、储运厂、天齐宾馆及上述单位周围与之相邻的易燃易爆企业的露天管道、气站等。对被检查单位是否办理了相关的审核、验收等消防手续,有可燃彩钢板搭建的场所重点检查材料的燃烧性能,易燃可燃液体、可燃气体储罐(区)是否按规定设置固定灭火、冷却设施,是否按规定设置室外消防给水设施,或已设置的能否正常使用等22个方面进行重点检查。

经检查发现,在炼油厂和烯烃厂都出现了消防车通道被占用、钢结构未作防火处理的情况。消防官兵告诉记者,虽然钢铁不燃烧,但是当发生火灾后,温度升高到一定程度,如大于500℃时,大部分钢铁物品的

强度开始减弱,而铁又是热的良导体,很易将热量传到整个部件,而建筑中许多承重梁都是钢铁支撑,如果不使用防火涂料钢梁遇大火会迅速软化,建筑会很快坍塌。

另外,消防人员检查时还发现,烯烃厂火灾自动报警系统故障。塑料厂彩钢板夹心使用了可燃材料。根据规定,灌区防火堤与消防车道中间不宜种植树木。第二化肥厂丙烯球罐附近有一排树,且离罐体较近,一旦发生火灾,有可能影响消防车的操作。

据市公安消防支队防火监督处高峰介绍,这些安全隐患都是防火工作中不应该忽视的小细节,一旦不注意,很容易引发严重后果。经过一天的检查,共检查出安全隐患56条。被检查单位表示将尽快做出整改。

据了解,除了检查齐鲁石化分公司外,消防部门还将对各区县重点单位进行检查。检查工作将持续到明年3月。

(本报记者)

沂源县供电公司:

贴心服务返乡人员

本报讯 外出务工人员陆续返乡,为确保返乡客户能够安全正常用电,12月16日,国网沂源县供电公司积极行动,为返乡客户提供复通电源、故障维修、业扩报装等一系列方便快捷服务。

该公司对外出家庭人员进行摸底排查,主动与务工返乡户联系,做到程序“能简则简”、“能快则快”、“特事特办”,对平时不用电的外出务工户提醒预交电费,对辖区内务工返乡家庭的用电维修、电线老化等问题进行了改造和检查,深受客户好评。

(徐君 赵文锦 高大伟)

“践诺”得民心

本报讯 沂源县110千伏鲁村变电站线路架设施工,地上附属物协调难度一波接一波,关键时刻,变电站所在村的党支部书记齐元首和村民齐登培两人站了出来,与供电所工作人员一起,针对村民所提出的各种要求,一一给村民最满意的答复,争取了他们的理解,保证了工程的顺利进行。

先是承诺杆塔占用土地给村民赔偿,承诺基建工程所踩踏的土地,工程完成后进行复耕。并与大棚户签订协议书,承诺非人为破坏,出现事故,由供电公司负责。对村民提出的挡阳光问题,依据时间给予了补偿。

(王兴忠 李家洲)

选4G 就选沃

速度快

快上加快 始终领先

体验好

好上加好 精彩随行

服务优

轻松升级 一步到位

领先3G网络+先进4G网络

快上加快,给您完美的高速移动宽带领先体验

上网快 就选沃

www.10010.com