

## 广本九代雅阁王者驾临菏泽

售20.68-29.88万元

9月15日广汽本田在菏泽昌华店隆重举行第九代雅阁上市盛典,上市盛典以“领航时代·创世9代”为主题,现场菏泽各大主流媒体记者以及车友齐聚一堂,共同见证第九代雅阁的王者驾临。广汽本田菏泽昌华4S店总经理宣布,第九代雅阁拥有2.0L、2.4L与3.0L三种排量,共推出6款车型,官方指导价格为20.68万元-29.88万元;并享有“三年或十万公里”高标准整车保修政策。

据介绍,作为Honda全球最重要的战略车型之一,雅阁(Accord)一直以来都是Honda先进科技的集大成者。从1999年第六代雅阁正式在广汽本田投产

以来,进入中国的15年间,三代雅阁创造了包括细分市场销量冠军、J.D.Power中国新车质量调研等多项细分市场的纪录。不断推进细分市场产品力进化的同时,也为中国消费者不断创造新的价值与惊喜。

此次,集本田全球领先技术于一身的第九代雅阁,已经超越了一般意义上的车型换代概念。除了动力总成的革新升级,作为本田最新推广的FUNTEC技术的集中代表,第九代雅阁的全面进化,还包括围绕驾乘体验的极致驾悦科技,以及围绕乘坐舒适性的豪华座舱科技这两项重要的卖点。

包括中国版车型独有的



CMBS碰撞缓解制动系统、ACC主动巡航控制系统、ACL主动转向照明系统等在内的一系列同级别领先的科技装备,还只是第九代雅阁实现操

控性能和安全水平的“冰山一角”,更多环保、安全、舒适的技术配置还将随着新车上市逐步为消费者所熟知。

(立平 张虹)

## 众泰汽车菏泽星辉4S店乔迁新址暨众泰Z200上市发布会隆重举行

2013年9月15日10点48分,众泰汽车菏泽星辉4S店乔迁新址的开业庆典仪式隆重举行,据了解,自2012年众泰汽车入住菏泽以来在汽车销售和保有量上与日俱增,一家店已经满足不了菏泽消费者,为了更好的服务车友第二家众泰旗舰店应运而生,众泰旗舰店无论在规模上、硬件和软件上都优于第一家店。来自众泰汽车大区经理、银行以及在菏泽各大主流媒体的嘉宾出席了本次开业典礼活动。同时,超惠经济车型众泰Z200、菏泽

区域上市仪式也伴随众泰汽车菏泽星辉4S店开业典礼隆重举行。

此次上市的众泰Z200应用时下最流行的欧式家轿理念,车身设计线条圆润时尚,性格分明,并且整体造型与高尔夫6颇为相像,富有运动感。尺寸方面,众泰Z200的长宽高分别为4277mm、1703mm以及1490mm,轴距为24380mm。除车宽略显不足外,其余尺寸均有所增加,且由于出色的造型设计,整车给人的感觉时尚而大气。

(盛立平)



**2012款奔腾B50清库促销倒计时!现金直降18000再送10000元豪华大礼包**  
一汽奔腾菏泽铂程4S店 菏泽市黄河东路交通大市场东800米路南 详询: 0530-6292777



### 怎样正确选用与保养火花塞

通常火花塞使用寿命为15000km,长效火花塞使用寿命为30000km。发动机工作时,火花塞绝缘体裙部的温度应保持在500~600℃。如果温度过低,绝缘体容易积炭,可能引起漏电而产生缺火现象;如果温度过高,易引起早燃和爆震。火花塞在使用中常见的故障现象如下:

火花塞严重烧蚀。火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏,应更换。更换时应检查烧蚀的症状以及颜色的变化,以便分析产生故障的原因。

(1)电极烧蚀且绝缘体呈白色。表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多,使气门间隙过小等引起的排气门过热或是冷却装置工作不良,也可能是火花塞未按规定力矩拧紧等。

(2)电极变圆且绝缘体结有疤痕。表明发动机早燃,可能是点火时间过早或者汽油辛烷值低,火花塞热值过高等原因。

(3)绝缘体顶端碎裂。爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早,汽油辛烷值低,燃烧室内温度过高,都可能导致发动机爆震燃烧。

(4)绝缘体顶端有灰黑色条纹。这种条纹标志火花塞已经漏气,应更换新件。



# 金秋风暴 惠动全城

## 东南三菱车型优惠风暴,再掀购车狂潮!

### 活动时间: 9月21日 就是爱你

东南三菱 4S店,中秋节前震撼钜惠提前引爆!

订购有礼,优惠不停

情浓九月,惠满金秋



菏泽聚兴东南三菱4S店 地址: 菏泽黄河东路华英食品厂对过 销售热线: 0530-5113030 服务热线: 0530-5958889