

## 省质监局发布2015年第5批工业产品监督抽查结果

## 599批次工业产品17批次不合格

本报济南1月11日讯(记者张鹏飞) 根据《中华人民共和国产品质量法》《山东省实施〈中华人民共和国产品质量法〉办法》等法律法规,2015年10—12月,山东省质量技术监督局共对

全省18类工业产品组织省级监督抽查,共抽查493家企业生产的599批次产品,其中477家企业生产的582批次产品合格,检出17批次不合格,不合格产品检出率为2.8%。

其中,盐酸、树脂锚杆、工业氧、铜及铜合金材料、剪板机、工业氮、聚合级丙烯、吊索具(吊装带)、粉煤灰砖、宽带式砂光机、耐火材料11类产品质量状况较好,不合格产品检出率为0;聚氯乙烯绝

缘电线电缆、橡胶软管和软管组合件、建筑用安全玻璃、漆包圆绕组线、阻燃输送带、金属薄板6类产品的不合格产品检出率介于3%—10%之间;电工圆铜线产品的不合格产品检出率为18.8%。

山东省质量技术监督局已将本次监督抽查信息在门户网站公布,并责成相关市质量技术监督局按照有关法律法规,对不合格的产品及其生产企业依法进行处理。

## ◎电工圆铜线不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	电工圆铜线	莱芜市铭瑞工贸有限公司	2015-10-25	TYΦ1.77	/	不合格	抗拉强度	山东省软件产品质量监督检验中心
2	电工圆铜线	临沂市源宏铜业有限公司	2015-10-28	TRΦ0.50	/	不合格	伸长率	山东省软件产品质量监督检验中心
3	电工圆铜线	新泰市铜材厂	2015-11-5	TYΦ2.00	/	不合格	直径偏差;电阻率(20℃)	山东省软件产品质量监督检验中心

## ◎漆包圆绕组线不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	漆包圆绕组线	单县民政局福利汽修厂	2015-10-19	QZL-2/130L1.000	德营	不合格	尺寸(导体直径)	泰安市产品质量监督检验所
2	漆包圆绕组线	山东莱河电磁线有限公司	2015-10-20	QZ-2/130L1.000	莱河	不合格	伸长率	泰安市产品质量监督检验所
3	漆包圆绕组线	山东莱河电磁线有限公司	2015-10-20	QZ-2/130L1.200	莱河	不合格	回弹性	泰安市产品质量监督检验所

## ◎建筑用安全玻璃不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	建筑用安全玻璃	青岛恒瑞泰玻璃有限公司	2015-10-30	16.76mm	/	不合格	厚度偏差	烟台市产品质量监督检验所

## ◎阻燃输送带不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	阻燃输送带	山东大工橡胶股份有限公司	2015-9-19	800S×800mm	安顺	不合格	巷道丙烷燃烧试验	济宁市产品质量监督检验所

## ◎橡胶软管和软管组合件不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	橡胶软管和软管组合件	济南悉通液压设备配套有限公司	2015-11-13	Φ162SN	/	不合格	脉冲性能	济宁市产品质量监督检验所
2	橡胶软管和软管组合件	泰安市岱岳区泰宁液压配件厂	2015-10-29	Φ162R2AT	/	不合格	脉冲性能	枣庄市产品质量监督检验所
3	橡胶软管和软管组合件	泰安一能液压机械有限公司	2015-11-2	Φ162SN	/	不合格	脉冲性能	枣庄市产品质量监督检验所

## ◎金属薄板不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	金属薄板	临朐鸿宇彩板有限公司	2015-9-1	1200mm×0.19mm	/	不合格	镜面光泽度;弯曲试验	滨州市产品质量监督检验所
2	金属薄板	山东唐龙板业有限公司	2015-10-20	1000mm×0.28mm	/	不合格	涂层厚度;镜面光泽度	滨州市产品质量监督检验所
3	金属薄板	山东恒顺精密薄板有限公司	2015-10-21	1200mm×0.27mm	/	不合格	涂层厚度;涂层耐久性	滨州市产品质量监督检验所
4	金属薄板	山东华丰板业有限公司	2015-10-14	1070mm×0.3mm	/	不合格	涂层厚度;镜面光泽度;涂层耐久性	滨州市产品质量监督检验所
5	金属薄板	山东宏昱精密钢板有限公司	2015-10-23	1000mm×0.28mm	/	不合格	镀层重量	滨州市产品质量监督检验所

## ◎聚氯乙烯绝缘电线电缆不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	聚氯乙烯绝缘电线电缆	山东省博兴县滨东电缆有限责任公司	2015-10-20	RVS-300/300 2×0.75	图形商标	不合格	导体电阻(20℃)	山东省产品质量检验研究院

## 矿井虽已按规停产,安监查出安全漏洞

## 三个石膏矿两个监控系统有问题

本报济南1月11日讯(记者朱洪蕾) 1月6日到8日,省安委会组织对泰安市安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动情况进行督导,重点关注石膏矿停产排查及非煤矿山采空区治理情况。督导中发现,泰安市的三个石膏矿都已经停产停工,但是其中两家企业的监控系统出现问题。

泰安市共有三家石膏矿,分别为肥城市境内的山东鑫国煤电有限公司汶阳石膏矿、山东聚源矿业集团公司聚源石膏矿和岱岳区境内的山东鲁能泰山矿业开发有限公司石膏矿,均位于大汶口石膏矿区,设计生产能力均达到30万吨以上,总设计生产

能力120万吨(其中鲁能石膏矿60万吨)。三矿沿东西方向布置,以自然断层为矿界。

据了解,去年12月25日平邑石膏矿发生垮塌事故后,省政府立即要求石膏矿区停产整顿,接到通知后,泰安市立即要求三家石膏矿立即停产。

2015年12月27日,泰安市安监局对三家石膏矿停产情况进行“四不两直”暗查,证实三家石膏矿均已按要求停止了生产,并由三家石膏矿出具了停产证明,泰安市安监局逐家企业下达了责令暂时停产的《现场处理措施决定书》。

1月7日,在鲁能泰山矿业开发有限公司的监控室里,随着督

导人员发出的指令,操作员逐一调出作业区、井口、信号房等区域在2015年12月26日、27日的监控录像,从监控中可以清楚地看出当时石膏矿的情况。

督导人员介绍,从检查情况看,三家矿山都较好地执行了省政府停产整顿的要求,但是也还存在一些问题,主要表现为山东鑫国煤电有限公司汶阳石膏矿和山东聚源矿业集团公司聚源石膏矿视频监控系统都不能正常运行。

其中汶阳石膏矿是在1月2日检修的时候因停电造成监控设备损坏,部分区域存储的监控视频无法显示。

而聚源石膏矿监控设备在

2015年12月10日就硬盘损坏,至今没有修复,造成监控设备只能实时监控而无法存储,此外工人上下井交班表等凭证材料也因为工人放假而暂时无法提供,以致对人体信号设备所显示的去年12月27日以后仍有19人在井下活动到底是在检修还是在生产,一时难以确认。最后企业提供了每日炸药领取表,显示从2015年12月27日以后就没有再领取,而且票据号码连贯,不存在撕毁,这才证明了该矿确实没有私下生产。

督导组认为,视频监控是安监部门核实企业是否存在违法行为的重要依据,这一问题反映出企业主体责任还没有落实到位,安监部门当场要求企业立即

整改。

据了解,这三家石膏矿利用停产时间,组织全矿生产技术人员开展以采空区隐患为主的隐患排查治理,鲁能石膏矿、聚源石膏矿委托山东科技大学进行了采空区稳定性论证评估,汶阳石膏矿委托山东信力安全技术服务公司进行了采空区稳定性安全评价。

督导组成员单位程家增说,监控出问题主要是企业主体责任落实不到位,在这些问题整改完成,同时采空区可靠性论证合格之后才能提出复工申请,如果企业没按期整改完的话,当地安监部门会依法依规进行行政处罚。