插座新买不足一月烧坏电饭锅

记者调查:禁售旧国标插座仍充斥水城市场

本报记者 张召旭

7日晚,市民赵女士家新买不到一个月的插座出现故障,不仅如此还烧坏了家里的电饭锅。采访中发现,赵女士购买的是旧国标插座,属于禁售产品。记者采访了解到,目前,城区各大超市在售的基本都是新国标五孔插座,但城区一些商店还有五金店还有旧国标插座在售。

与万能插座相比,新国标插座为五孔插座。 本报记者 张召旭 摄

案例>>

禁售万能插座烧坏电饭锅

8日上午,家住城区亚大怡景花园小区的赵女士说,前段时间家里插座坏了,她便从附近商店里买了一个新的,一共花了14元。“当时店主说插座尽管用,质量没有问题,坏了管换。”赵女士说。

7日晚上,赵女士一家人打算在家里用电饭锅吃火锅,由于电饭锅线比较短,够不到电源,她便把新买没多久的插座拿了出来。她将插座接上电源连上电饭锅,放入水和底料后,就到客厅织毛衣去了。“过了有十多分钟,我闻到一股刺鼻的烧塑料的气味,赶紧跑到餐厅一看,插座的插孔已经开始冒烟,我赶紧拔下了插座的电源。”赵女士说,她把电锅的插头从插座上拔下来一看,插座的插口已经焦黑。当她把电锅挪到厨房时,发现电锅已经不能用了。

“我去商店找了店主,他给我换了个新的插座,不过是公牛的,价格要贵一些,至于电饭锅,他表示无能为力。”赵女士说,当时图便宜话14元买了个插座,没想到却把300多元的电饭锅烧坏了。

赵女士说,她之前买的是三孔插座,店主给她更换的五孔的插座。至此记者才明白,赵女士之前购买的属于旧国标插座,也就是所谓的万能插座,这种插座早在2010年6月1日国家就禁止生产了。

走访>>

市面上仍有旧国标插座在售

8日,在城区一家大型超市里,记者发现在售的插座品牌较多,价格也不一样,不过这些插座都是新国标的五孔插座,而原来的万能插座根本找不到。超市工作人员介绍,原来的万能插座很早就不卖了,现在卖的插座比以前的质量要好很多,而且价格也相对较高,一般都在30元以上,一些搞促销的插座也得20元,稍微贵些的要高达上百元。

随后记者走访了城区一些综合商店以及五金店,发现发现一些商户仍然在销售万用孔插座,均在8元、10、15元不等,价格较低。在振兴路一家五金店内,记者发现有多款万能插座在售,店主介绍,这种插座看上去插孔并不是很多,但每个三孔的插座都可以插两极的插头,更节约空间。

记者追问店家这种插座已经不允许生产销售,为什么仍摆出来卖,店主说自己并不知情,而且这种插座已经卖了很多年,从未有人反馈说有问题。“只要线够粗,一般都没问题。”店主表示,在他店里,较为便宜的插座要比公牛等插座好卖得多,因为价格便宜。

隐患>>

万能插座超负荷容易起火

记者了解到,2008年12月30日,国家质检总局和国家标准化管理委员会发布了国家标准GB2099.3-2008《家用和类似用途插头插座第2部分:转换器的特殊要求》,代替GB2099.3-1997。新国标将目前国内普及率最高的万用孔电源插座确定为不符合新国标的淘汰产品。2010年6月1日,该标准在生产领域正式实施,从2010年6月1日起生产的插头插座产品不符合新标准的,视为不合格产品。2011年6月1日起,办公、家居中常用的万用孔电源转化器强制禁止销售。

所谓万能孔插座,就是可同时兼容两极或三极,甚至是国外标准的插头都可以兼容的插座。这类插座为了兼容更多插头,插孔一般设计的都比较大,内部的金属接片设计成圆形或者8字形,这样无论什么样的插头都可以顺利插进插座同时可以接触到内部的接片。然而,这样却隐藏着一个很大的安全隐患,那就是插头与插座接片的接触面过小。接触面小电阻就变大,同样的电流经过时发热量就大,一旦长时间在这种插座上使用大功率用电器,发热的接片很可能会将插座的塑料部分熔化甚至引燃,从而引发事故。