台湾小火车翻覆

车厢翻下桥。

阿里山大树砸翻小火车

5名大陆游客死亡

台湾阿里山地区27日中午12时17分发生小火车翻车事故。一列挂有8节车厢的小火车,从神木站要开往阿里山站,行经70公里250米处,突然有棵大楠木枝干断裂,刚好击中最后一节车厢,造成多节车厢翻覆。事故造成5名大陆游客死亡。

4节车厢翻覆脱轨

27日中午12时17分,一列挂有8节车厢的小火车从神木站要开往阿里山站,行经70公里250米处,突然有一棵大楠木枝干断裂,压着最后一节车厢,造成骨牌效应。第七八节车厢呈90度翻覆,第6节车厢更呈180度翻覆,造成车厢上下颠倒,车轮朝天,情况最严重。第5节车厢则呈45度侧倒,景况令人触目惊心。其中3节车厢跌落3米桥下。

据台湾观光主管部门通报,在当天中午发生的阿里山小火车翻车事故中,总计有5个大陆旅行团受到影响,含领队合计有130人。截至当天晚间11时,事故已造成5名大陆游客罹难,百余名大陆游客不同程度受伤。

综合台湾观光主管部门、嘉义县政府通报,事故发生后,共有112人送医。截至27日晚间11时,已确认5名大陆游客罹难,为陈道华、卓培群、徐熙芬、卢彩枝、马瑞云,是四川、山东、广东等省旅行社组织的旅行团团员,均为女性,年龄从50岁至73岁不等。此外,重伤18人、中伤47人、轻伤42人。

直升机紧急救援

据嘉义县消防局介绍,由于现场是山区,以致大型消防车无法进入,消防局立即出动18辆救护车,并紧急调度民间及附近医院救护车驰往救援受伤游客。由于车祸现场地形特别,进出难度颇高,救援不易,空军救护队出动4架海鸥直升机赶往现场,以吊挂方式,载送重伤者下山急救。

国台办要求全力救治伤员

事故发生后,国务院台办、国家旅游局高度重视,立即启动突发事件应急联系处理机制。海峡两岸旅游交流协会、海峡两岸关系协会分别与台湾海峡两岸观光旅游协会、海峡交流基金会紧急联系,要求台湾有关方面全力救助。海旅会驻台北办事处人员已赶赴事故现场。

翻车地点与8年前惨剧相邻

据台湾媒体报道,8年前在阿里山同一路段,曾经发生小火车翻落桥下事故,造成17死171伤,与这起车祸的发生地点相距不到300米。

当年那起重大车祸震惊台湾,小火车行经神木站前铁桥时,因机械问题第一节车厢出轨碰撞山壁,第二、三节车厢被卡在桥旁突出的山壁上,第四节车厢则掉落溪底。


制图:罗强

阿里山小火车全线停驶

台湾"农委会"林务局副局长李桃生表示,即日起阿里山小火车全线停驶,同时派员前往调查小火车铁轨全线周边树木,避免类似事件再次发生。

本版稿件综合新华社、央视等