金达驾校 报名热线：8087777
直击现场 24小时新闻热线 2110110 最高线索奖1000元

走进后厨，隐患随处可见

6家受检饭店仅1家使用管道天然气，其中4家隐患严重

追事 zhuishi 关注液化气罐安全隐患

◀火苗炙烤着液化气输送管，十分危险。

▼液化气罐锈迹斑斑，直接放在灶台边。

本报记者 李倩 摄

本报济宁11月22日讯(记者 李倩) 22日上午，安监、质监、消防、工商、建委、供电6部门组成的检查小组，对人员密集场所进行安全隐患排查。在对洸河路的6家餐馆进行检查时，几乎每家酒店都存在液化气罐使用不当、消防设施缺失、危险用电等大大小小安全隐患，其中4家问题特别严重。

上午9时许，执法人员来到洸河路上一家甲鱼馆，后厨里正忙着洗菜，还未用火。厨房外面一间搭建的小屋内，有序地摆放着6支液化气罐，用管道把气输送至灶台。特检院的执法人员发现，6支气罐中有4支使50公斤的大罐，另外两支是15公斤的小罐，出厂日期分别是2009年和2008年，6支气瓶均在有效期内。

“液化气罐与灶台分离，通过管道输送远离了火源，比较规范。但立式空调电线接头没固定，很容易触电。”检查过后，供电、建委部门执法人员针对存在的安全隐患要求饭店尽快整改。

甲鱼馆附近的鱼馆，问题就没那么简单了。刚走进后厨，地上湿漉漉的全是水，后厨里6支液化气罐和灶台紧挨着，而且罐体早已锈迹斑斑，看不出出厂年限，是否“超期服役”和“体检”都无法判定。灶台上正在煮汤，火苗不断炙烤着输送液化气的软管，非常危险。在接受检查的6家饭店中，除金海聚海鲜饺子楼使用天然气管道较为规范外，其余5家都使用液化气罐，其中4家存在严重的安全隐患。

检查小组负责人，济宁市安监局副局长张培川说，本次检查将重点整治违法充装使用液化气，消防设施损坏、关停、瘫痪，违章用火用电等问题，根据检查的情况，各小组将检查发现的问题和处理情况统一报市政府安委会，对于存在重大安全隐患的将建议市政府予以查封。

镜头一

报废的气瓶还在用

“店里基本都是电磁炉，就这么两支大气瓶，放在没有明火的面点室，每次上门送气的，我都嘱咐气瓶一定要安全。”在一家火锅店内，就餐的餐位上都是电磁炉，但执法人员在后厨发现的两支气瓶都存在问题。一支气瓶看不出使用年限，另一支气瓶上竟然有两个焊点，还不同程度地出现锈迹。

特检院的执法人员仔细检查后，确定这是一支已报废的气瓶，“气瓶附件出现问题是不允许焊接的，报废的气瓶需要切割变形后，做废铁处理，而这个气瓶明显是二次利用，非常危险。”

对于气瓶的报废问题，山东特检院济宁分院邹城工作站的孙明启说，气瓶超过使用年限要强制报废，需要收取15元的处理费。很多人认为气瓶废弃后可以卖废铁，这是非常危险的。“报废的气瓶内有残液，需要蒸干后在进行锯切、压扁，作为废铁处理，以防被不法分子回收利用。”

镜头二

小餐馆藏着大隐患

上午11点，执法人员来到洸河路南侧一个小饭店，后厨里正在杀鱼、切菜，各种工具乱摆乱放，后厨里凌乱不堪。几个气瓶已经看不出出厂时间，电线也是沿着墙面乱扯乱搭，疙瘩接疙瘩，店虽不大，问题不少。

“这钢瓶还敢用?”，执法人员发现，液化气罐已经锈得脱了一层皮，存在很大安全隐患。“气瓶旧了点是吧？我们尽快换新的。”该店老板对气瓶的危害性似乎并不在意。执法人员检查发现，这个小饭店虽然用气量不大，但存在的安全问题可真不少。

供电公司的检查人员张峰说，电线满墙爬，疙瘩接疙瘩，在潮湿的环境下很容易漏电。后厨里，灶台旁的三个气瓶早已锈得不成样子，特检院执法人员检查时，用光源照着找了半天也没看到出厂日期。经过仔细查看，执法人员确认气瓶已经“超期服役”。3个“定时炸弹”不但没有统一摆放，还摆在灶台周围，输送液化气罐的软管与电开关紧挨着，执法人员看得触目惊心。

城区正规液化气充装点

济东矿区液化站(接庄镇)
鲁南液化气站(市中区乔庄)
恒信液化气有限公司(南辛庄、任城区南张镇各一处)
济宁市液化气公司(李营杨庄)

(本报记者 李倩)

◎小贴士◎

常识>>

别让火苗炙烤液化气输送管

检查中，不少饭店使用的液化气输送软管几乎都存在问题，即使做到气瓶和灶台分离，液化气输送管也扯得乱七八糟，大多饭店从灶台上方的墙上把软管扯下来连接到灶台上，火苗不断往上窜，炙烤着软管，让人看着非常担心。

建委燃气办的检查人员唐成元提醒，液化气俗称水煤气、甲烷，是剧毒气体，“由于液化气体比空气密度大，一旦漏气会下沉。软管如果在灶台上方，稍有脱离或轻微泄露，液化气体下沉接触到灶台的火苗，后果将不堪设想。”唐成元介绍，饭店的液化气软管应从灶台下方接入，这样即使发生泄漏，也不容易引发燃烧爆炸。

猫腻>>

火苗较短，颜色发红？液化气里掺了二甲醚

“这气不好用吧！”检查中执法人员发现，不少餐馆使用的液化气火苗、颜色都不正常，掺了廉价的二甲醚。该酒店的厨师说，火已经开到最大，看着挺旺，但煮东西就是不快，火苗也短。

“液化气中掺了二甲醚燃点会降低，而且二甲醚对液化气罐中的胶圈有腐蚀作用，胶圈腐蚀后液化气罐密封不好，易造成漏气，遇明火后十分危险。”李爱国说，正常的液化气应该是黄、红、蓝火苗清晰可辨，而不是这种发红的短火苗。有些地方允许添加20%的二甲醚，但添加多少很难控制，加到30-50%也看不出来，不法商贩借此转空子，带来的安全隐患非常严重，目前已经引起了相关部门的重视。