中国移动通信 CHINA MOBILE
Wlan 无线宽带 CMCC
更快的速度 一半的价格
10元 每月低至
◇Wi-Fi手机一键上网 ◇iPad、iPhone上网首选
◇台式电脑、笔记本、Wi-Fi手机可共用一个账号
◆手机发送短信ktwlan至10086开通 Wlan服务专线:18853712345

七彩花园小区终于送暖了

目前正在调试、补水、升温,3天内可平稳供暖

工作人员打开阀门,开始送暖。 本报记者 刘守善 摄

本报济宁11月30日讯(记者 刘守善) 11月30日上午,城区保障性住房小区七彩花园开始送暖,四和供热公司工作人员对换热站进行调试,并补水、升温,预计3天内可实现平稳供暖,已缴纳采暖费的300多户居民将迎来“暖流”。此外,位于红星西路的金世西苑小区也于当日开始送暖。

当日9时,济宁四和供热公司的几名工作人员来到七彩花园小区换热站,开启站内的换热设备,并通过机组向系统内补水。“小区之前进行过打压,但由于进入供暖期半个月才开始送暖,所以得先进行补水。”该公司监察科科长于惠君告诉记者,预计当日11时可完成补水,然后开始快速升温。9点35分,于慧君开启换热站东侧的一次网阀门,随着热水的流入,系统中的水温也开始升高。据介绍,由于七彩花园换热站为自备站,供热公司在调试设备后将由物业负责管理,供热公司还将在自备站内安装监控设备,以确保机组的正常运行。

由于今冬供暖前,小区需要缴纳每户1800元的热计量表费用,而居民们认为新建建筑应由开发商负责该费用,开发商则称七彩花园为保障性住房小区,其价格制定不同于普通商品房,在物价部门审核中并未纳入该费用,这导致了小区正式供热拖延了半个月。经过各方协商最终决定,开发商先向供热公司垫付了部分费用,供暖后再商议费用收取事宜。记者当日从小区物业处看到,不少居民已开始缴纳热计量表费用。

同样因为热计量表费用问题,位于红星西路的金世西苑小区进入供暖期后半个月还未送暖。30日上午,四和供热公司工作人员对小区换热站进行调试,然后将该自备站进行验收,改成中心换热站。记者当日上午从小区换热站内看到,两台换热机组已启动运行,进行打压、升温。据介绍,小区居民大多已经缴纳了1800元每户的热计量表费用,小区已符合了供热计量的相关要求。

来电照登:

1、浣笔泉小区6号楼居民称,三天来家中暖气片一半温乎一半不热,希望热力公司安排人员维修。

2、永泰新景湾7号楼2单元居民家中供暖管道堵塞,居民称今年6月份上房以来更换过室内的暖气片,现在物业不对供暖管道堵塞问题进行处理。

3、冠亚星城14号楼的杨女士来电反映,近期物业公司采用分时段供暖,供暖温度得不到保障。

4、银都花园小区怡景园9号楼停暖,12319热线工作人员咨询片区服务人员得知,由于夜间失水严重,正在维修,晚上可供暖。

5、铁塔寺小区21、22、23号楼家中停暖。12319热线工作人员联系片区负责人得知,由于需改善供暖效果,正在进行管道施工,停暖范围是铁塔寺小区21-42号楼,将尽快恢复供暖。

(刘守善 整理)

供、回水管接反 暖气片只热一半

本报济宁11月30日讯(记者 刘守善) 正式供暖以来,供销路市中区国土局宿舍一居民家中的暖气片效果一直不好,供热公司工作人员上门放水、调试,暖气片却一直只有一半热。原来,是因为暖气片的供、回水管道接反了,导致暖气片无法正常供热。

29日上午,记者赶到供销路与海关路交汇处的市中区国土局宿舍,2号楼201室的孟女士告诉记者,家中的暖气片供暖开始以来一直不热。记者挨个摸了摸4组暖气片感到,主、次卧室和客厅的暖气片只有顶部热,而底部温热或冰凉,卫生间的暖气片冰凉。“一开始是次卧室的冰凉,供热所的工作人员来看过,并对卫生间的暖气片放水调试,后来次卧室的暖气片热了,而卫生间的又凉了。”孟女士告诉记者,工作人员后来查看时发现,原来是入户管道的供水和回水管接反了。

记者顺着管道看到,入户的供水管在穿过墙体后向南、北侧延伸,位于上端的供水管在和暖气片连接时,接到了暖气片的下端,而回水管则连到了上端。“室内的暖气管道是今年刚刚改造的。”孟女士称,施工方派人来过,并承诺维修,可总是推延维修日期。“前几天说昨天来修,可等了一整天都没来人。”由于孟女士在金乡县上班,近几日一直请假,她希望施工方能尽快进行改造。

记者随后与聚源供热公司相关负责人反映此情况,该负责人表示,将立即督促暖气管道安装方,于当日下午派人上门维修。当日傍晚,孟女士拨打记者电话称,施工方已经维修完毕,供暖恢复正常。

木质包装不合格 货物将无法出口

本报济宁11月30日讯(记者 李倩 通讯员 李向) 出口的产品质量再好,如果木质包装不合格也会遭遇外商退货。近日,济宁出入境检验检疫局在监督检查中发现,一些使用木质包装的出口企业仓库中,存放的大量木质包装已发生霉变,个别还有被不明害虫侵染的情况。

“济宁市出口的机电产品、大蒜、服装、天青石等不少货物都需要木质包装,每年济宁地区出口货物带木质包装的有几千批。这些木质包装是否安全将关系着‘济宁货’是否能顺利地进入进口国,而不会造成如滞港、退货等损失。”济宁出入境检验检疫局工作人员介绍,根据《国际贸易中木质包装材料管理准则》规定,出境货物使用的木质包装,应按规定的检疫除害处理方法进行处理,并加施专用标识。出入境检验检疫机构对出境货物使用的木质包装实施抽查检疫,不符合规定的不准出境。

为此,检验检疫部门提醒使用木质包装的出口企业,尽可能使用人工合成或者经加热、加压等深度加工的包装用木质材料(如胶合板、纤维板等),或者应严格按照规定使用加施标识的合格的木质包装(包括木箱、木托、木框、木桶、木楔、木轴、垫木、枕木、衬木等),以免造成经济损失。