有事您说 热线:81172106

停水月余,村民跑十余里“借水”喝

自来水公司:延长供水时间才能让更多村民吃上水

近日,家住济阳县垛石镇后赵村的王先生给本报的“有事您说”打来电话称,正值盛夏,村里已停水一个多月,村民需骑车到7里外的一处农场拉水喝。相关部门称夏季用水较多,距离水厂远的村庄喝水较难,只能采取延长供水时间的办法,让更多的村民用上水。

▶长时间停水水桶也快干了。 记者 张健 摄

本报记者 张健 梁越

停水30多天 衣服得攒多了再洗

17日上午10时,记者来到了位于垛石镇北的后赵村。在村东头,记者看到有村民骑着三轮车,车上带着桶。据村民介绍,他们是去附近的农场带水喝。

“停水大约有一个月了。”王先生说,几年前村里进行自来水改造,水从村西头经管道流到村民家里,由于村东头地势稍高,又有一座桥相隔,水管经常性断流。

在王先生的家里,记者看到,自来水管已经生锈,拧开水管后,一滴水都没有。“现在生活用水都是问题了,喝的话还能喝点矿泉水,洗澡洗衣服可就犯难了。”王先生说。

“每年水费按时交,可到夏季就吃不上水。”王先生说,村里的水费是按照每户10元/月来交的,每年交两次,冬季时虽然水流量不大,但能满足基本的生活需求,每到夏天就会出现停水状况。

正值盛夏时节,在贾女士的家中,没看见有晾晒的衣物,贾女士说:“家里都以打工为生,每天的脏衣服都堆在一起洗,这么热的天洗衣服也只能从原来的每天一洗,变为两天一洗了,能省些水。”

骑三轮带水喝 来回要跑十余里路

当问起村民们现在用水来源时,贾女士称如今村里不仅是村东头的20余户没水喝,村西头也只有少数房屋地势较低处能有水,多数村民都要去离村7里外的农场拉水喝。

贾女士称,按照一个七口之家来计算,夏季每天至少需要七桶水才能满足生活需求。“如今这么长时间一直停水,家中有机井的还好,家中无机井的村民吃水都成问题,更不要说生活用水了。”

“拉水还是比较辛苦的,年龄大的根本就抬不动塑料水桶,一辆电动车一次能拉三大塑料桶水,能供六口人用两天,只好将洗衣服和洗菜的水节省下来,用来涮拖把。”村民赵先生称。

同样是每年交120元的水费,贾女士与村民们均感到纳闷,在距离后赵村不远的后肖村的自来水却能正常使用,“我们偶尔也去后肖村接水喝,总去后肖村里拉水,时间长了村民们也会有意见。”贾女士说。

地势高、管道细 用水高峰易“断流”

针对此情况,垛石镇后赵村赵书记称,自己也多次与收取水费的负责人联系过。“可收水费的人经常换,大家都互相推诿,直到现在也没有解决。”

据济阳县自来水公司相关负责人介绍,后赵村自来水由太平水厂供应,由于夏季用水较多,水厂采取定时供水的办法,距离水厂较远的村庄则无法供水,或者出现水流小的情况。目前,只能采取延长供水时间的办法,让更多的村民吃上水。

此外,该村最初铺设的自来水管道较细,水量小,用水高峰期部分地势高村民则无法饮水。

十几大坑连成片,一下雨挺“坑”车

济阳县交通局:麦收结束后将大修,计划10月份竣工

近日,家住济阳县垛石镇宋家村的宋先生给本报的“有事您说”打来电话称,王江路商桥到唐庙路段损坏非常严重,又到雨季,担心路面大坑再伤人,咨询什么时候能重修。济阳县交通局相关负责人称,包括此路段在内的三条县级路将大修。

本报记者 张健
通讯员 陈庭新

路面十几个大坑连成片 经常有车“中招”

16日下午3时,记者来到了位于济阳县垛石镇北的王江路商桥段,驶入王江路时,路面十几个大坑连成片,坑深有十几厘米,路基已经十分明显,散落的石子到处都是,整个路面上裂纹无数。

“这个路得有十几年没修了。”刘女士说,她在这附近开了一家超市,这个路从前几年开始就特别难走,一到雨季,路面积水深的时候,经常有不熟悉路况的摩托车和三轮车出现翻车现象。

刘女士说:“这边还稍微好走些,往西更难走,轿车底盘低的要小心行车。这条路车流量非常大,一直往西延伸到唐庙,是从县城到唐庙等地最近的路。”记者在此路段约5分钟的时间内,就发现有大小十几辆车通过。

据了解,此路段在安装限高杆前,有很多大型车辆通过,现在限高2.8米,大型重载车辆由于超高已经无法通行,但路面遭到严重破坏,给附近村民的生产生活带来了很多的不便。

车流量较大 小修小补不顶事儿

记者西行来到了王江路宋家村路段,此路段多处已不见原来路面的状况,并露出多处坑洞,村民骑车慢速通过,但也是非常颠簸。

“雨季来临,这样的路况根本满足不了行车需要。”宋先生说,宋家村的这几段路已经连坑都找不到了,村民包括县交通局也对损坏路面进行过填补,雨季已经来临,简单的填补解决不了根本问题。

宋先生说,在他印象里已经补了很多次了,现在几乎连路面都看不出来,简单的填补过车的时候极容易造成扬尘,放在院子里的东西,几天就蒙上了厚厚的一层土,再加上车流量又大,补上的路面过几天就压散了。”

王江路商桥段损坏严重。 记者 张健 摄

据了解,王江路商桥至唐庙段,总共穿过包括宋家、小张家村在内的七八个村,村民对于修路都是非常期盼的。“这一段重修了,就更安全了。”宋先生说,在这个路段出现翻车等事故是常有的事。

麦收结束后大修 10月将换新颜

济阳县交通运输局相关负责人称,自村级公路网化工程以来,按照“先急后缓”的原则,确定了垛石镇王江路商桥至唐庙段、垛石镇纪碱路垛石村新耿路段、曲堤镇三毕路三教段的大修。

此外,考虑到县级路段正值麦收季,都比较繁忙的实际情况,现在虽然已经招投标完成,但是开工还要等麦收完成后,此路段计划于10月份完成竣工通车,彻底解决村民们的出行难题,方便村民的生产生活。

自来水管破裂 高层居民“喊渴”

本报6月18日讯(记者 梁越) 近日,市民李先生打来本报“有事您说”热线称,老城区水压低,居住在小区高层的居民经常碰到停水情况,希望相关部门早日解决。随后,济阳县自来水公司从济南运来测漏仪器对整个城区进行排查,找到漏点后工作人员又历时3小时维修。目前,老城区已恢复水压。

“最近我们家的水流特别小,洗个衣服得用半天的时间。”市民李先生打来本报热线说,用水高峰期4楼以上住户还会出现停水的情况,希望相关部门早日进行维修。

因用水头疼的不止李先生一人,家住经一路的殷先生称,家中太阳能连续几天一直无法加水。“我感觉白天用水的人多,所以半夜起床再加水,可早晨起来却发现仅上水10%。”起初认为自家太阳能损坏,便准备找工作人员来维修。

济阳县自来水公司接到市民反映后,及时对济北水厂进行加压,可效果并不明显。随后又协调用水企业大户尽量少用水,老城区水压依旧很低。

“为及时找到水压降低的原因,我们又对整个城区管网进行普查,也没有发现明显问题。”济阳县自来水公司相关负责人说,随后,又从济南运来地下管线测漏仪器,历时一天半的时间终于找到漏点。

据悉,该漏点位于济阳县药材公司附近,漏点下方正是下水道,流失的自来水均被冲走。“找到漏点必须抓紧维修,我们则调来挖掘机打破路面,历时3个小时终于将其维修好。目前,老城区水压已恢复。”济阳县自来水公司相关负责人说。

相关负责人称,由于老城区自来水管道已达30余年,部分管道出现老化现象。

雨季到,给楼顶广告牌匾来个体检

本报6月18日讯(记者 杨擎 通讯员 张静) 由于雨季大风、雷电、强降雨等恶劣天气频发,为消除楼顶大型户外广告牌匾安全隐患,确保市民生命财产安全,城管执法局开展了雨季楼顶广告牌匾安全大检查。

据了解,执法中队按照网格规划,对已设置的12块楼顶户外广告进行排危检查。在检查中,不放过每一个盲点、每一个漏洞,对存在安全隐患的,立即下达《责令限期改正通知书》。

“对户外楼顶广告牌匾结构有松动、锈蚀、油漆脱落、龟裂和风化等现象的,我们及时督促业主进行加固、修复和重新焊接,清理、除锈、修复和重新涂装。”相关负责人说,对破损、残缺的广告画面及时更换。对不能修复的,必须立即拆除。

同时,对各类照明灯具、供电线路、控制设备及其防雷、防漏电接地等装置进行检查,一旦出现损坏和异常,督促有关单位及时修复。督促业主按照省《户外广告设施检验规范》进行安全监测,并将检测报告提交执法局备案。

截至目前,排查工作正在开展,已经下达《责令限期改正通知书》3份,其中2家正在进行整改。