50件羽绒服11件标识有问题

省消协发布羽绒服比较试验报告,支招如何辨别质量优劣

山东省消费者协会2日发布了羽绒服商品比较试验结果,50件样品中有11个样品产品标识不符合标准要求,1个样品羽绒微生物不符合标准,3个样品缝子纰裂程度项目不符合标准,羽绒成分测定项目中3个样品不符合标准,4个样品纤维含量不符合标准。省消协提醒,购买羽绒制品要一看二摸三嗅四叠五揉。

本报记者 马绍栋

本次比较试验样品由山东省消费者协会工作人员以普通消费者的身份在济南市场随机采购,样品基本涵盖了消费者熟知的国内外知名品牌以及大众消费主流品牌:单件500元以下的占32%,单件500元至1000元的占40%,单件1000元以上的占28%。样品类型涉及男装、女装、童装三个类别。产地包括北京、广东、江苏、山东、浙江、上海、重庆7省市,共计40个品牌50个品种。

本次比较试验分别对消费者关注的卫生指标、保暖性能指标、安全性能指标等内在质量项目以及产品标识按照有关标准进行了检测。从整体看,内在质量符合率为84%,产品标识符合率为78%;从服装类型看,男装符合率为65%,女装符合率67%,儿童服装符合率为89%;从实际购买价格区间看,500元以下的符合率为50%,500至1000元的符合率为75%,1000元以上的符合率为79%;从内在质量检测项目看,安全指标全部符合标准,卫生指标全部符合的样品占98%,保暖性能全部符合的样品占94%。其他项目全部符合的样品占88%。

检测发现,11个样品产品标识不符合标准要求,主要表现为水洗图形符号与文字描述不符、熨烫图形符号不正确、符号顺序不正确、安全技术规范标准不是最新版本等;1个样品羽绒微生物不符合标准,亚硫酸还原的梭状芽孢杆菌数超标17倍,这来自杭州相上时装有限公司生产的“未知未觉”品牌,规格型号为:165/88A。

3个样品缝子纰裂程度项目不符合标准,主要表现为里料摆缝不达标;羽绒成分测定项目中3个样品不符合标准,分别表现为绒子含量偏低、含绒量极限偏差低于标准要求1倍以上,标注为白鸭绒实测为97.86%的灰鸭绒,陆禽毛含量超过标准要求等;4个样品纤维含量不符合标准,表现为标注值与实际含量不符,有的样品部分面料标注100%聚酯纤维,实测则为100%锦纶,有的样品标注63.2%羊毛,实测值为腈纶85.1%等。

提个醒 选羽绒服要会“看摸嗅叠揉”

省消费者协会提醒广大消费者,在选购羽绒及其制品时,应掌握一看二摸三嗅四叠五揉的方法。一看,看标签是否完整,要检查厂名、厂址、面料里料的成分含量、羽绒的种类及含绒量、充绒量指标等,要素指标不全的羽绒制品不宜购买。二摸,摸羽绒服是否柔软、蓬松,含绒量50%的羽绒制品,手摸时,会摸到少许较硬的毛片,羽绒服的含绒量一般以70%及以上为宜。三嗅,用鼻子贴近羽绒服做深呼吸数次,再与一般布料对比一下,新羽绒服有轻微羽毛味属正常,用一段时间自行消失,如有明显气味则不宜选用。四叠,蓬松的羽绒服叠一下,再松开后,迅速回弹恢复原状的,表明羽绒的蓬松度良好,如含绒量低,回弹性就差。五揉,用双手揉搓羽绒服,观察表面是否有钻绒跑毛现象,如有较多的羽绒钻出,则表明防钻绒性较差。

此外,省消协表示,羽绒服如储藏条件较差、储藏时间过长,容易造成羽绒服卫生指标、保暖性能下降。因此,消费者在购买打折、特价商品时,要特别注意查看询问产品的生产时间、用鉴别优劣的常识认真加以鉴别。

通过APP可实时了解老人生活

青岛推互联网智能养老平台

本报青岛2月2日讯(记者 赵波) 子女在国外就可以了解老人在国内家中的生活,老人遇到大病还能实现远程医疗。近日,青岛首个“互联网+老有颐养的服务平台”正式启动,平台将通过互联网实现线上线下资源整合,打造基于互联网+社区(居家)的养老服务模式。

1月27日上午,在青岛市北区海伦路社区居委会,青岛首个“互联网+老有颐养的服务平台”正式成立,记者在现场看到,养老院的工作人员通过一部智能手机就能调出需要照顾的老人在家中的实时画面,如果老人住进了养老院,通过手机还能查看老人在养老院中的实时生活场景。

青岛市百姓人家居家养老服务中心的负责人陈萍介绍,这个平台是青岛首个互联网+智能养老平台,目前平台已率先在市北区两个办事处试运营,并推出了O2O线上线下相结合的互联网+老有颐养的服务模式。平台通过网络终端技术实施了远程“监控”,推出了“安保+养老”的服务理念,子女可通过手机APP看到在家老人的实时生活状况,此外,平台还和青医附院远程会诊基地合作,推出远程会诊功能,对医疗有需求的老年人,在家中就可实现专家咨询和会诊,子女可通过手机APP看到老人和专家的会诊情况。

据介绍,基于互联网技术,平台还实现了对独居老人监护、健康管理、定位服务、紧急报警等功能,将来将利用它完成青岛全市社区(居家)养老服务中心网点建设,覆盖全市的老年人,并计划为离退休干部定制高端的养老服务体系、居家移动护士站体系等。

青岛市民政局的工作人员介绍,青岛市百姓人家智慧养老信息化平台是国家民政部、发改委、工信部、财政部、卫计委、公安部六部委信息惠民工程全国200家试点单位之一,也是民政局,卫生局批准的医养结合的养老机构。

车自燃,辅警拦多车皆无灭火器

最后在一辆公交车上借到,但已失去最佳救火时机

本报威海2月2日讯(记者 陶相银) 2日下午,在威海市区,一辆行驶中的轿车突然起火自燃。为灭火,一辅警拦了七八辆私家车却均未借到灭火器,最终还是从公交车上才借到一个,火扑灭了,但时机还是晚了些。

2日15时55分许,在威海青岛中路的佳世客超市路段,一辆自北向南行驶中的灰色捷达轿车突然自燃,起初只是引擎盖冒出青烟,车辆停住后,司机下了车,烟也随即大了起来,并有火苗冒出。正在附近路口执勤的交警三大队辅警田威发现后,立即通过对讲机把险情通报出去,并跑到路上向路过的车辆借灭火器,“接连拦了七八辆私家车,但一个带灭火器的都没有”,田威知道,出租车、公交车等营运车辆上肯定有灭火器,便拦下了一辆公交车,总算借来了一个干粉灭火器。

田威用光了整个灭火器,才把火扑灭,但由于该车已经漏油,没一会儿火又着了起来。其他民警赶到后,立即把青岛中路封闭,疏导车辆经由佳世客超市的停车场绕行。几分钟后,三辆消防车赶到现场,消防官兵动用水枪最终把火扑灭。此时,捷达车的前半部已经被烧成了黑色。待车身冷却后,民警把车推到了路边,青岛中路才恢复正常通行。事后,该车被车主叫来的拖车拖离。

对于起火原因,交警三大队民警推测,该车较旧,应该是线路、油路老化所致。

民警介绍,近年来车辆自燃事件较为常见,如果是第一时间用灭火器扑灭火苗,基本不会造成车辆损失,而大多情况下,因为司机没有灭火器,不得不任由车辆燃烧,待火势扑灭后,车辆也已基本报废。

依据《机动车运行安全技术条件》规定,客车、专用校车、危险货物运输车等车辆设置消防器材有专门要求,但对私家车并无强制规定。民警说,一般车辆不配备灭火器,虽然不会被罚款、记分,但出于行车安全考虑,车主最好在车内常备灭火器,以备不时之需。

文化大篷车驶进菏泽定陶

本报菏泽2月2日讯(记者 景佳) 欣赏木板年画、品析文物字画、聆听生动故事,喜领贺岁春联……2日,菏泽市定陶县杜堂镇盛庄村的村民们在家门口就享受到了山东省文物局、山东博物馆“文化大篷车”送来的文化服务。

定陶县杜堂镇盛庄村是省文物局帮扶村。为帮助村民过个健康文化年,2日上午,山东省文物局来这里走访慰问的同时,还组织带领山东博物馆“文化大篷车”来到村里,为村民送来了丰富多彩的年俗活动。在这个寒冷的冬日,给村民送来一抹暖阳。

记者注意到,潍坊木板年画出现在了活动现场,村民第一次领略杨家埠木板年画的精彩。村里老百姓可劲夸:“俺们还是头一次见到木板年画,真好!”村民说。

写春联是大家熟悉的年俗活动。书法志愿者在室外挥毫泼墨,以画代意、以字言情,一边为他们创作佳品,一边把中华民族传统习俗和悠久的文化底蕴传播给大家。

“随着我省文化事业的飞速发展,营养健康的文化大餐越来越受到百姓欢迎,我们希望通过这种方式,让更多群众有机会享受到文物局、博物馆的文化服务。”省文物局副局长周晓波说。

探路

全省铁路现高峰 昨日发送26万人

本报济南2月2日讯(记者 宋磊) 2日,春运高峰继续,济南铁路局当天预计发送旅客数量将攀升至26.4万人,至福州厦门方向已无余票,至京津沪则余票充足。

据了解,山东的客流主要集中在东北、沪杭浙、西北、西南以及管内方向。客流以民工流、探亲流为主。根据济南铁路局客票处提供的信息,在节前的车票方面,济南至京津沪方向,余票依然充足。至福州、厦门方向的车票已售罄。至东北、西北、广州、郑州方向的车票比较紧俏,青岛-广州南的G278次还有部分余票。至西南方向的车票比较紧张,济南西-南宁东的G433次、济南西-南昌西的G61次还有部分余票。

济南铁路局提醒广大旅客,采取互联网购票的旅客,请提前到车站或代售点换取车票,避免出行当日在车站集中换取车票,由于排队时间过长影响行程。

专项彩票公益金 助博物馆里过大年

本报济南2月2日讯(记者 韩笑 通讯员 严文达 顾玲) 记者从山东省财政厅获悉,1月31日下午,山东省省级财政专项彩票公益金项目“齐鲁国学文化民俗艺术体验基地”揭牌暨“山东博物馆里过大年”活动启动仪式在山东博物馆举行。

据介绍,2015年,山东省财政安排省级专项彩票公益金150万元,与文化、民政、体育部门共同打造了齐鲁国学文化民俗艺术体验基地项目,旨在“弘扬中华优秀传统文化,保护历史文化遗产”。开展“博物馆里过大年”活动,可以让更多的人更好地感悟传统、探寻记忆、找回年味。