▲11月10日,济南文化东路,好德超市的地面被震裂,货架上的货物掉了一地。 本报记者 王媛 摄

济南一燃气站凌晨爆炸

一人受轻伤,文化东路部分居民用气受影响

本报济南11月10日讯(见习记者 刘德峰) 11月10日凌晨3点左右,济南文化东路省电影厂附近一燃气加压站因燃气泄漏爆炸并引起火灾,爆炸产生的气流震破了加压站旁方正客房(宾馆)的多扇窗户。由于疏散及时,宾馆内只有一人受轻伤。

10日上午8时许,记者来到文化东路,文化东路的一段已被交通管制。燃气站附近,燃气公司的工作人员正在检测管道漏气点,并对现场进行了封锁。在此围观的群众中,有吸烟的人被燃气公司的工作人员拦下,“赶紧把烟灭了,要不然这里又会着起来的。”

紧挨着燃气站的照相馆,里面的东西几乎被烧光。燃气站旁边宾馆一楼的好德超市后窗也被震破,超市内部分地板翘了起来,有些货架已经倒下,货架上的很多商品掉到了地板上,留在货架上的商品也都是东倒西歪。

宾馆的北侧房间,从二楼到四楼的玻璃多数被震破。宾馆楼梯上散落着被震下的墙皮。在宾馆内,仍能闻到焦煳味和煤气的味道。记者在3306房间发现,一张床的被子上有血迹。据宾馆一位姓白的负责人介绍,此房间内住着五位年轻人,其中一位年轻人小唐被玻璃划伤,幸运的是伤势并不严重。

事故发生后,济南市委常委、常务副市长王良第一时间赶到现场,紧急召开现场应对处置会议,截至10日4时30分,事故得到妥善处置,事故原因正在调查中。

受此次事故影响,济南燕山西路以西、文化东路两侧部分焦炉煤气用户暂时停止燃气供应,天然气用户不受影响。

按济南市政府要求,市政公用部门将对全市燃气设施进行隐患排查。有关部门提醒广大市民,如发现燃气泄漏或闻到煤气味,请及时拨打燃气公司热线电话0531—82912319、88612319、95007。

协和学院
短消息大赛
诚招代报专线96706

▲事发地点附近的宾馆好几处玻璃都被震碎。 本报记者 王媛 摄

◀事发地点后面的复印店被烧得一片狼藉。 本报记者 王媛 摄

>>现场直击<<

大半夜 房客急转移

10日凌晨3点多,住在出事地点附近宾馆3302房间的冯先生和妻子被一声巨响惊醒,接着他就听到有人大喊下楼,走出房间,他闻到一股烟味。随后他们被转移到路北一家招待所里。冯先生说,直到早上6点左右,大火才被完全扑灭。自己从临沂开来的车,前挡风玻璃也被落下的玻璃砸坏。

住在文化东路67号院的金女士说,当晚只有她和儿子在家,爆炸声响起的时候,被震醒的金女士听到了玻璃破裂的声音,赶紧跑到儿子的房间查看,“幸亏家里装了两层玻璃,要不然儿子可能就伤到了。”金女士告诉记者,火苗一开始不高。因为燃气站东侧紧邻着一家照相馆,馆内多易燃物,才使火势越来越大。在大火中,她能清楚地看到照相馆内沙发、电脑和打印机等物。

见习记者 刘德峰

>>紧急施救<<

消防官兵 冒险救火

事故发生后,济南市委常委、常务副市长王良第一时间赶到现场,紧急召开现场应对处置会议。市政府应急办、消防、交警、市政公用、安监、历下区政府等部门和单位,立即开展应急抢险工作。

济南市公安消防支队第14中队接警后,迅速出动消防车11辆,消防官兵88名,赶往现场进行扑救。据14中队的王队长介绍,因为在扑救过程中发现加压站的墙体出现裂缝,而且还伴有小规模的爆炸,消防官兵冒着很大的风险才完成了此次救火工作。

为配合灭火,交警在山师东路与文化东路的交叉口处实行了交通管制,在记者赶往现场的时候看到,许多经过此路口向东行驶的车辆,被交警拦下。

记者从燃气公司了解到,爆炸与火灾是因为一处燃气设施泄漏而引起的。但这处燃气设施为何会发生泄漏,还需要进一步调查。

见习记者 刘德峰