今日潍坊

编辑:李涛 组版:李洪祥

新雅阁降2.2万 K5降3.5万

希鲁晚報 2012.3.22 星期四

车市上演新一轮价格战



俗话说一年之际在于 春,3月正是初春好时 节, 众多车企纷纷推出新 品车型。中级车领域新福 克斯发布、新速腾上市, 新款世嘉也将于3月下旬 登陆。与此同时科鲁兹、 卡罗拉等竞品车型降幅略 有提升,其中科鲁兹达到 1.6万元。而在中高级领 域,2012款起亚K5搭载新 发动机上市,老款车型3.5 万的优惠力度着实不小, 领先雅阁、君越、致胜2

> 万余元的优惠。 2012款雅阁上市之 后一直有比较大的优 惠,目前全系车型现 金优惠维持在1.9-2.2 万元之间, 其中2.0L 车型优惠1.9万元,

2.4L车型优惠2.2万元, 3.5L车型暂无优惠,最低 售价16.78万元起。

近期, 2012款起亚K5 Nu上市, 共推出8款车 型, 其中新款2.0L换装Nu 发动机,自动挡GL和GLS 车型的厂家指导价分别下 调7000元和1000元。目前 老款车型优惠进一步提 升,北京地区达到3.5万, 郑州、天津地区让利2.5万

2012款新君越现金优 惠1.8-2万元, 其中2.4L低 配车型、2.0T车型优惠1.8 万元,其余车型优惠2万 元,最低20.89万元起售。 2011款蒙迪欧-致胜目前现

金优惠达到2万元,其中 2.0 GTDi200时尚型售 17.98万元, 2.0 GTDi240 至尊型售23.28万元。

科鲁兹指定车型可 享受最高1.6万元现金 优惠,同时赠送价值 3000元精品车饰大礼 包以及价值3880元的 香港,澳门4天3晚的 品质豪华游。

新卡罗拉作为 日系车中紧凑级的 代表,市场销量一 直不错。近日,卡 罗拉导航真皮版车 型降价促销,现金优 惠1万元,现车有售。

进、出水软管破裂怎么办

汽车突发故障 十大应对措施

1.进、出水软管破裂不大时,可用涂有 一层肥皂的布将漏水处包扎好;如破裂较大 时, 可将软管破裂处切断, 在中间套上一个 行管或铁管,并用铁丝捆紧

2. 风扇皮带断裂可把断了的皮带用铁丝 扎好或采用开开停停的办法把车开走。

3.螺孔滑扣会导致漏油或连杆松动,使其 无法工作。这时可将原螺杆用锤子捶扁, 使其 两边膨胀增大再紧固好, 但不可多次拆卸, 待 下次保养时修理。

4.机动车在使用时,发现油箱漏油,可将漏 油处擦干净, 用肥皂或泡泡糖涂在漏油处, 暂 时堵塞; 用环氧树脂胶粘剂修补, 效果更好。

5.油管破裂时可将破裂处擦干净,涂上肥 皂,用布条或胶布缠绕在油管破裂处,并用铁丝 捆紧, 然后再涂上一层肥皂

6.油管折断时可找根与油管直径相适应的胶皮 或塑料管套接。如套接不够紧密, 两端再用铁丝 捆紧防止漏油。

7.缸盖出现砂眼而漏油、漏水可根据砂眼大 小, 选用相应规格的电工用保险丝, 用手锤轻 轻将其砸入砂眼内, 即可消除漏油、漏水。

8.油管接头漏油机动车使用时,如发动机 油管接头漏油, 多是油管喇叭口与油管螺母不 密封所致。可用棉纱缠绕于喇叭下缘,再将 油管螺母与油管接头拧紧; 还可将泡泡糖或 麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待干 凝后起密封作用。

9. 膜片或输油泵膜片破裂或折断可拆 开油泵取出膜片,用胶木板、电工绝缘胶木 或塑料布按原形状、尺寸锯锉成型,并磨光

10.气门弹簧折断后,可将断弹簧取 下,把断了的两段反过来装上即可使用。 也可找一片1毫米厚的铁皮,剪成比弹簧 直径大1毫米的圆片,内部剪一圆孔,直 径小于弹簧直径4毫米,外部边缘每 隔6毫米剪成4毫米长的裂口,剪好后 每隔一片折叠一片, 形成双面弹簧 座槽, 再将弹簧调头装入铁皮槽内 即可使用。

苏武

减振器、转向拉杆、排气管

汽车保养中这些部件别忽视

汽车上除了极少数重要的 电气插接件采用金触点,其余 大部分接头都采用铜-锌合金, 在正常情况下,它的可靠性是 有保障的,但如果车子长期在 高温、高湿、颠簸的环境下运 行,这些接头就有可能产生松 动、锈蚀、接触不良等故障。 因此, 在例行保养时, 应着重 检查车上的电脑、传感器、喷

嘴等部件的接头, 如果发现有 松动、锈蚀的现象, 可以用凡 士林处理一下,或者更换新插 头。从使用的角度来看,底盘 部件实际上比发动机更容易出 问题,底盘容易产生故障的部 位主要集中在:

减振器,漏油是减振器损 坏的先兆,另外,在坏路面上 行驶颠簸明显加剧或使制动距 离变长也是减振器损坏的征

悬架控制臂胶套, 胶套损 坏后车辆将出现跑偏、打摆等 一系列故障,即使做四轮定位 也无济于事。如果仔细检查底 盘, 胶套损坏很容易发现。

转向拉杆,转向拉杆松旷 是一个严重的安全隐患,因 此,在例行保养时,一定要仔 细检查这一部位。做法 很简单:握住拉杆,用力 摇晃, 如果没有晃动, 就 说明一切正常,否则,就 应更换球头或拉杆总成。

排气管是车底最容易受 损的部件之一, 检修时别忘 了看一眼。尤其是带三元催化 器的排气管,更应仔细检查。



轩逸·阳光·骊威

给力促销,一年仅此一次! 东风日产天达店轩逸现车清库倒计时!

技术日产 人·车·生活

SHIFT_the way you move

东风日产

天达专营店 销售热线:7368969 7368986 二手车置换:7369377 地址:寒亭区通亭街与坊央路交叉口西100米路北

超大优惠, 史无前例, 现车数量有限, 越卖越少! 抢车热线7368986