

施工塌方, 混凝土浆盖住两工人

造成一死一伤, 工地责任人已被警方带走调查

11日下午, 市中区十六里河一处工地发生意外, 两名工人被施工时塌落的浆状混凝土埋没。虽然其他工人和消防队员积极救援, 但还是造成了一人死亡一人重伤的悲剧。

本报记者 王兴飞 实习生 沈振

三人侥幸逃生, 两人不幸被埋

事发工地位于北康尔村北侧山下, 在省道103线以西, 距离北面的铁路南苑小区约200米远。

11日下午3时, 记者赶到事发工地, 由于刚施工不久, 工地还停留在打地基和维护山体阶段, 进出工地的道路上运载渣土、

碎石的车辆来来往往, 不时有警车飞速驶入工地。

15时10分, 一辆消防车从工地驶出, 其后紧跟着一辆急救车。在拐入103省道后, 载着伤者的急救车匆匆拉起了警笛。

据现场一名参与施工的工人称, 塌方发生在

下午1点多, 当时有十几名工人分上下两层在进行打混凝土作业, 下层约有5人。塌方时有3个人跳开了, 另外两人恰巧就在塌方的正下方, 还没反应过来就被埋在了混凝土浆里。一名民工被救出时已经身亡。

两人都50多岁, 来自长清

11日下午4时, 记者赶到收治伤者的山东省警官总医院。急救室的一名工作人员告诉记者, 伤者送到急诊病房时大约是下午3时25分, 当时尚有意识。医务人员立即进行了各项检查, 部分检查结果还未出来, 目前人已经被送到医院的外科进行救治。

在医院外科病房, 医务

人员正在为受伤工人进行治疗。这名工人躺在病床上, 保持着一条腿屈起的姿势, 衣服上有不少已经干涸的灰色混凝土残渣和斑斑血迹, 床单也沾上了血。

由于受伤较重, 对于医务人员的按压检查和问话, 伤者只能以或长或短的呻吟回答。病床旁, 一名工友紧张得满头是汗。

据陪同来医院的一名工人介绍, 遭混凝土浆埋没的两人均是长清人, 年龄都50多岁了。“当时我们都在下面施工, 可能是混凝土车操作不当引起上层打混凝土的地方塌落, 我们还没反应过来, 他和另一个人就被埋在了下面了, 他还好些, 另一个几乎整个被埋了。”

伤者胸椎骨折, 已脱离危险

据参与救治的一名医生介绍, 伤者主要是胸椎骨折, 暂无生命危险, 目前急需进行手术治疗。

记者从有关方面确

认, 另一名被混凝土浆埋没的工人当场殒命, 济南市莲花山殡仪馆的运输车已到施工现场将男子遗体运走, 目前在该殡仪馆暂

存。关于此次事故的具体原因, 警方正在调查中, 施工工地的责任人已被警方带走接受调查。



事发工地刚刚开工不久。 本报记者 王兴飞 摄

LIAN CHENG INTERNATIONAL
城市中心区·商业综合体·财富聚集地
INTERNATIONAL
连城国际

经十纬十二黄金商圈高端商业综合体

40-90平米精装SOHO公寓载誉上市

不限购不限贷 低总价 高回报 投资首选

精品SOHO公寓 临街旺铺 生态写字楼 臻选式购物 高端精品百货



中心区稀缺旺铺, 旗舰级总部办公中心同步接受意向登记

意向引入商家: 大食代美食广场 海底捞 哈根达斯 MUJI I.T Dazzle EXCEPTION ELLE 爱乐游等

投资热线: 69906888

◎开发商: 连城地产 ◎规划设计: 中国中建集团 ◎项目地址: 经十路与纬十二路交汇处东北角



本广告仅供参考, 不构成正式合同要约, 最终以政府有关部门批准文件中核准内容为准