

新车磨合期内尽量低速行驶

起步前不要让发动机怠速运转太长时间

汽车磨合也叫走合。汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,一般为1000-1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响。

300公里内应 避免紧急制动

出厂后的新车,虽然已经进行过磨合,但是零件的表面依然较粗糙。另外在加工、装配时存在一定的偏差和一些很难发现的隐患。新零件与配件间,有很多金属粒脱落,这些金属粒不仅使零件间的磨损加剧,而且落入机油后还会使机油的质量下降,影响了润滑的效果。由于新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,所以油耗也会比较高。

汽车的磨合里程为1000-2500公里,进口车的磨合期则更长一些,多数为1500-3000公里。磨合期分为三个阶段。行驶里程至100公里时为磨合初期,200公里时为初磨合程度,3000公里就可磨合形成氧化膜。

磨合期内应尽量低速行驶。一般情况下,载重汽车最高车速不宜超过45公里/小时,小车的最高车速应在50-80公里/小时以内。同时,在起步前不要让发动机怠速运转太长时间,30秒左右即可起步。初驶期300公里以内应避免紧急制动。



磨合期内的车辆平时要经常检查

磨合期内的驾驶时应保持起步平稳,避免猛踩油门,且不要使发动机转速过高。起步前,水温应达到50℃以上。以低挡起步,1公里以后换入高挡,行车中水温应控制在80℃-90℃。行进中及时换挡,不要长时间使用一个挡位,也不能使用高速挡低速行驶或使用低速挡高速行驶。选择良好路面,避免过大振动、冲撞或

紧急制动。制动前,应先分离离合器。选用优质的燃油及机油,不宜使用发动机耐摩添加剂。

处于磨合期的车辆,在平时要经常检查,提前发现问题并排除它。机油、冷却水、轮胎气等,一定要充足,无泄漏现象发生,发现亏欠时应及时补充。各部分如有不正常的响声,要及时检修,磨合期间的机械故障对

车辆造成的影响,往往比度过磨合期的车辆受机械故障的影响要大得多。一般车上在仪表盘中都有警报灯,有的车上甚至还装上了电脑。及时发现仪表盘和电脑里的警报信息,才能更好地掌控车辆的状况。处于磨合期的车辆装载质量一定不要超过额定载重量的70%,满载、超载对新车各个构件都会造成极大的损害。

方向盘发抖 自己也能处理

汽车方向盘抖动,是我们日常行车过程中最为常见的车辆毛病之一,特别是车辆行驶到5万公里至7万公里之间最易出现这种现象。方向盘抖动,车身共振会导致行车不安全。专家分析了导致方向盘抖动的常见案例并提供了处理办法,希望能对大家有所帮助。

故障表现:汽车行驶时车速在80公里至90公里之间时,出现方向盘抖动现象,车速超过90公里则恢复正常。

分析处理:出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。

故障表现:行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。

分析处理:这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。

故障表现:车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉。

分析处理:出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,更换轮胎即可。

为时代欣赏,
是对于细节的执着!



新K5代言人:吴秀波

精英格调 新典范 新K5 精致亮相

- T-GDI发动机** 2.0T涡轮增压发动机,挑战2.0发动机的极限,无论任何路况动力源源不绝,随心释放。
- LED行车灯** 配合锐利的鹰眼大灯,彰显独到的奢华格调。
- LED组合尾灯** 面发光LED组合式尾灯显得更加宽敞,更提升了车辆的品位和稳定性。
- 18寸铝合金轮毂** 动感十足的全新设计铝合金轮毂,唤起你的驾驭激情。



东风悦达起亚汽车有限公司 400-799-0000 www.dyk.com.cn

淄博悦骋

地址:淄博市玉黛湖往东3公里路南齐鲁汽贸城内
电话:0533-7171888

淄博顺骋

地址:淄博市张店区中心路176-1号
电话:0533-5092000

淄博东联

地址:淄博市张店区山泉路95号
电话:0533-2983700