



□ 施园

就在8月2日的上午,一辆轿车在太白广场停车场发生了自燃。据现场目击者介绍,火和浓烟是先从汽车底部窜出,然后迅速蔓延至车辆前部,周末的停车场里,周围停满了车辆,如果火势蔓延,后果不堪设想。紧急关头广场上的商家拿出了两个灭火器,将刚刚窜起的火苗及时扑灭。听到这个事件后,我简单了一下最近一年时间发生在济宁的部分汽车自燃事件:

2013年3月,一辆汽车在科苑路和吴泰闸路交叉路口自燃;

2013年6月29日 洸河路一辆汽车在行驶中自燃;

2013年8月1日,供销路与海关路十字路口一辆轿车突然自燃;

2013年9月26日,一辆面包车在常青路和古槐路交叉路口自燃;

2013年11月,一辆车在太白路行驶中发生自燃;

2014年1月14日,金乡胡集镇105国道一辆停在路边的汽车发生自燃;

2014年3月19日,嘉祥县一婚礼车队礼炮车发生自燃;

2014年5月30南外环与崇文大道交叉路口处往北100米左右,一辆行驶中汽车发生自燃……



看到这些事件才知道,原来汽车自燃事件离我们这么近。上个周末,我去4S店对汽车做例行保养,4S店的师傅在检查车辆情况的过程中十分惊讶的问我,“防冻液一点都没了,怎么没及

时添加?”一个问题把我问住了。防冻液没有了很重要吗?现在不是冬天也要加吗?我有女司机的通病,只管开车不问养护,从4S店回家后,狠狠的做了功课,把防冻液对汽车的重要性好好学习一

遍,这才如梦初醒,夏天汽车没了防冻液也是引起汽车自燃的隐患之一啊。防冻液不仅具有冬天防冻作用,夏季还有冷却发动机的作用,因为它有良好的耐低温和耐高温性能,防冻液的沸点在

120摄氏度以上,而水的沸点只有100摄氏度,使用防冻液可以防止爱车夏季“开锅”。缺少防冻液就会影响发动机散热性能,减少使用寿命。发动机温度过高如果再遇上线路老化就有可能引起汽车自燃。

看来汽车自燃事件里的车不一定是老旧车辆,即便是新车,如果车主开起来不爱惜不养护,就会留下种种隐患。电路老化漏电、输油管道老化、非专业改装以及诸多不良用车习惯,都是汽车自燃的“元凶”。

俗话说,防患于未然。首先,车主必须要对汽车自燃有深刻的防患意识,尤其要针对电路老化和油管漏油两大问题进行重点关注,定期去专业4S店和维修店做保养。在电气线路方面,要对开关、蓄电池、电器、制动灯

开关等进行常规检查,特别注意检查点火开关、蓄电池等大电流的电器件接线柱、导线的连接、绝缘等是否可靠,避免因接点松动、接线绝缘破损老化而造成的短路打火。

另外,输油管道方面,要注意燃油管路老化龟裂、管路接口松脱而引起的漏油情况,避免在高温下发生自燃现象。由于燃油管道的复杂性,建议消费者去4S店定期检查,由具有资质的维修工作人员,对全车涉油管道进行全方位检修,定期疏通单向阀和

通气阀,妥善解决各类油管接头密封等。

如果真的发生了自燃,我们应该怎么办呢?在汽车浓缩的狭窄空间内,线路、汽油等各种易燃易爆品相互交错,一旦着火,汽车将可能会在短短几分钟内付之一炬。那么我们该如何在第一时间内迅速实施自救,并降低损失呢?

第一步,当汽车在行驶途中,司机突然发现车头部分冒出火苗或者黑烟时,应立即靠边停车,然后熄火,因为关闭电源能够迅速断开油泵,减少汽油燃烧。

第二步,司机在关闭电源后,应迅速离开燃烧的汽车车厢。

第三步,离开车厢后,司机应立即拿灭火器去查看火情。在查看火情时,不要贸然地打开汽车前机盖,而应先将前机盖开条小缝,等氧气进入一会儿后,再慢慢全部打开,用灭火器进行扑救。因为一旦猛地打开机盖,氧气会迅速进入,汽车火焰将突然变大,容易烧伤自己。

第四步,用灭火器扑救时,应对准油箱和燃烧的部分降温灭火,避免爆炸。同时,拨打119求救。



中国 长春 www.faw-vw.com vw.faw-vw.com 客户关怀热线: 4008-171-888

全新高尔夫 重装上市

Auto hold自动驻车

EPB电子驻车制动

系统辨认出您在疲劳驾驶
请停车休息

MKE疲劳提醒



ACC自适应巡航



智能无钥匙进入



一键启动



能量回收技术



定速巡航系统



Das Auto.

全新高尔夫 THE NEW GOLF

济宁市长济汽车贸易有限公司

销售热线: 0537-3716668 服务热线: 0537-3716669 金融专线: 0537-3718506

地址: 济宁市高新区车管所东临327国道路南

CC

GTI

MAGOTAN 迈腾

SAGITAR 速腾

GOLF 高尔夫

BORA 宝来

JETTA 捷达