

沼气超标居民慌

沼气超标不知谁管，居民轮守护

就怕有人扔烟头或小孩放鞭炮，目前化粪池沼气浓度已降低

本报8月19日讯(记者 柳斌)

近几天，芝罘区上夼西路137-5号楼的不少居民是在担惊受怕中度过的。因为楼前的化粪池被检测出沼气超标，而居民们一时又找不出负责单位，一旦有入往井盖里扔个烟头，后果不堪设想。

根据居民的反映，19日上午记者来到了上夼西路137-5号楼下，几位居民一边在楼前乘凉，

一边守护着楼前的化粪池。“十多天之前的事儿了，一直没有解决。”居民管先生说。

据管先生介绍，他们得知化粪池沼气超标是在十多天前，当时他和邻居们正在楼前乘凉，新奥燃气管道巡检的工作人员刚走到他们楼前，测漏仪就发出“滴滴滴”的声响，工作人员以为天然气管道发生了泄漏，经过仔

细检查得知，原来是化粪池里面的可燃性气体超标了。

“经过多次检测，工作人员判断不是天然气泄漏，而是化粪池内的沼气超标，建议找相关部门处理。”管先生介绍说。

沼气超标！这让居民们联想起全国多地因为下水管道沼气超标发生的爆炸事件，居民们想想都觉得有些可怕，所以尽快联

系了居委会和街道办，并告知邻居们尽量远离化粪池。

因为化粪池井盖多天前已经被轧碎，为了避免可能出现的安全隐患，管先生和邻居们在化粪池上盖上了石板和木板，最后放上了板凳等障碍物，并在两侧放上路障，防止车辆经过这里或在此停放。

记者看到，这个化粪池就在

上夼西路137-5号楼前，位于路的中间，附近居民进出都要经过这段路。管先生说他每天和几个邻居轮流看着，防止有人往化粪池里扔烟头或者有小孩在此放鞭炮。

出于担心，楼上居民甚至给消防、市政、市长热线等打了电话，但是一直没问出究竟该由哪个单位来解决此事。



沼气超标的化粪池井盖坏了，居民在化粪池口盖上木板、石板，防止车辆经过，也防止有人乱扔烟头引起爆炸。

本报记者 柳斌 摄

多知道点

烟台曾发生多起沼气爆燃事故

2014年1月23日晚8点多，有人在芝罘区桃园里120号居民楼附近燃放鞭炮，旁边两个井盖发生爆炸起火，火苗蹿出井口两米多高。幸亏附近没有行人，炸飞的井盖未造成人员伤亡。据了解，两个井盖下面都是居民楼的化粪池，里面都是沼气，遇到明火后发生了爆炸。

2013年7月11日上午6点多，烟台芝罘区福盈路下的暗渠内发生爆炸，沿

线9个井盖被炸飞。初步调查怀疑是有人乱丢烟头引发，所幸未造成人员伤亡。

2009年1月19日，芝罘区青年南路和魁玉路十字路口处上演惊险一幕：一下水道突然“爆炸”，两个井盖被炸飞，爆炸产生的气浪将一名男孩顶出3米远。附近居民初步分析是化粪池内发酵产生沼气，附近小孩将鞭炮扔进化粪池内，引发爆燃。

本报记者 柳斌

最新进展

新奥燃气再次检测 化粪池沼气浓度已降低

19日中午，芝罘区上夼西路137-5号楼的居民再次联系了烟台新奥燃气的工作人员，负责管网巡检的工作人员来到现场进行了检测。

工作人员陈师傅介绍，因为沼气和天然气的主要成分都是甲烷，所以化粪池沼气超过一定浓度后，测漏仪会发出警报。

根据现场检测，化粪池井口数据是14ppm，相当

于浓度为0.0014%，工作人员说这个数值是很小的，一般检测数值达到2000ppm，他们才会抽样进行检测，如果是燃气泄漏，会尽快采取措施。

看到这个检测结果，居民们终于放心了。管先生介绍说，这个化粪池井口一直没有井盖，估计产生的沼气这些天已经慢慢挥发了。

本报记者 柳斌

相关新闻

消防、排水处、燃气公司 都管不了“沼气超标”的事儿

在全国，下水井爆炸事故屡见不鲜，而在烟台也多次发生下水井沼气爆炸事故，针对可能出现的沼气爆炸隐患，究竟哪个部门来负责呢？记者联系了消防、排水处、燃气公司等多个单位和部门，他们均称无权处理。

芝罘区上夼西路137-5号楼的居民称，他们拨打了火灾隐患举报电话“96119”，工作人员介绍说，他们主要受理消防设施不全、损坏或者消防通道堵塞等方面举报，沼气超标等隐患应该咨询市政、排水等部门。

烟台市排水处的工作人员介绍，下水井出现沼气比较正常，尤其在夏天，楼前的化粪池产权不属于排水处，不过出现堵塞等情况，他们可以帮忙进行疏通，但是沼气超标不属于他们管理的职责范围。

工作人员介绍，如果化粪池没有堵塞，即便进行了疏通，当时沼气少了，过几天化粪池还会出现沼气。

而燃气公司负责的是天然气管网的维护，如果鉴定的可燃性气体不是天然气，他们也无法解决。

本报记者 柳斌


夏季产生沼气多
莫将烟头扔下井

沼气是怎么产生的呢？据了解，沼气是有机物质在厌氧条件下，经过微生物的发酵作用而生成的一种混合气体。在沼泽地、污水沟或粪池里都会产生沼气，尤其是夏天天气炎热的时候，产生的沼气较多，当空气中的沼气浓度达到5%—15%时，遇到明火就会产生爆炸。

那么，生活中如何防止下水井内沼气发生爆炸呢？烟台新奥燃气发展公司的工作人员介绍说，尽量不要往排水管道中扔烟头，不要在井盖附近燃放鞭炮，各地出现多次下水井沼气爆炸事故，其中一些就是由于在井盖旁燃放鞭炮引起的。

另外，排水井盖上都会有空隙，管道内产生的沼气等气体可以通过井盖孔排出来，而很多市民为了避免下水道里冒出臭味，会把井盖孔堵死，这会影响可燃性气体的挥发。

本报记者 柳斌



2013年商务车销量冠军

大渝汽车展价提前享，8月23钜惠来袭

无论商用家用

高端商务CM7
震撼上市

菱智M3都能随心所用

风行·菱智

商用

菱智M5
2.0L 2.4L

风行CM7
2.0T 2.4L

菱智M3
1.6L

风行汽车
烟台大渝

风行·菱智
全能商务车

烟台大渝风行

风行汽车烟台大渝专营店

销售热线: 0535-6659111 (旗舰店) 0535-6022588 (形象店)

0535-3109033 (海阳直营店) 0535-8730118 (龙口直营店)

服务热线: 0535-6022188

旗舰店地址: 烟台市芝罘区珠玑西路1号 (万华集团对面)

形象店地址: 烟台市芝罘区世青路188号 (东风雪铁龙南200米)

海阳直营店地址: 海阳市东村工业园海霞路1号 (正泰汽车城院内)

龙口直营店地址: 龙口市环城北路79号 (交通委西邻)