



消防周刊



泰安消防召开2014年度夏秋季新兵教育训练开训典礼

严管厚爱，确保训练圆满完成

9月17日,泰安消防新训大队举行2014年度夏秋季新兵教育训练开训典礼。山东省公安消防总队刘海政委出席典礼并作重要讲话,泰安市公安消防支队李红宇政委、许传升支队长等领导,新训大队全体官兵共计136人参加了开训典礼。

会议由李红宇政委主持。会上,新训大队大队长丰光宣读了《2014年新训集训方案》,组训干部代表、新兵代表分别做了表态发言。刘海政委代表总队党委作了重要讲话。

刘海政委指出,一是新战友要端正入伍动机,坚定信念,早日实现由地方青年到合格军人的转变。全体新战友要把新训作为自己部队生涯的“第一道关口”,把学习各种文化知识和苦练基本功作为第一目标,发扬吃苦耐劳精神,勇于克服困难,努力把自己锻炼成为一兵。

二是全体新训干部和班长骨干要严管厚爱,依法正规管理,严格科学施训,确保

新兵教育训练任务圆满完成。坚持教育先行,注重思想引导,加强对新战士的教育引导,坚持疏导方针,组训人员要经常与新战士谈心,了解新兵的真实想法,帮助他们消除思想压力和思想包袱,引导新兵主动适应部队,为圆满完成新训任务打下思想基础。刘海政委特别强调:绝不允许打骂体罚、变相体罚和侵占士兵利益现象的发生,一旦发现,坚决严肃处理,绝不姑息。

三是新训大队要积极创造条件,努力做好后勤保障,

使新战友感受到部队大家庭的温暖。要根据新兵的不同地域特点和饮食习惯,科学调剂伙食,提高饭菜质量,保证新兵吃饱、吃好。做好被装保障,确保被装质量,新兵服装要发放齐全合体。

四是要始终把安全放在一切工作的首位,落实好各项安全工作制度,严格训练程序和操作规程,保证不出现任何问题。积极做好疾病防控工作,卫生员要每天巡诊,全面掌握人员伤病、治疗恢复及卫生防病情况。

一个二十几层的巨大中庭,其中的装修材料都是木材,及易燃燃烧。再加之建筑内部中空更加快了火灾扩散速度。为了追求建筑外观效果,央视的这栋大楼外墙分两种形式,一种是可以透光的玻璃幕墙,另一种是像罩子一样的铝板幕墙。而大火正是从一面玻璃幕墙中汹涌而出,而铝板幕墙的一面基本无火。

据了解,很多摩天大楼均采用玻璃幕墙,国内外建筑界对此颇有争议,其中日本、德国等国家已明文规定禁止使用。原因在于玻璃幕墙虽然本身并不燃烧,但因抽风作用而成为火势蔓延的途径,而且常常等不到人员疏散完毕,幕墙就已达到耐火极限而掉落,严重影响人群安全。

灭火救援设施对扑灭火灾提出更严峻的考验。目前,

全球消防体系能够提供的最高云梯约130米,而北京消防最高的云梯不超过100米;在这个基础上,高压水龙还能喷射出10米左右。通常,消防云梯车只能升至限定值的80%左右。如果地面风力达到4-5级,云梯车则无法升高作业。如果着火的摩天大楼超过云梯的高度,则无法从室外扑救,除非动用直升机,否则只能依靠自救,即室内的消防疏散设施,这也使得高层建筑火灾救援成为世界性的难题。

类似北京央视附属楼这类高层建筑的防火,主要依靠内部设计。这包括三个系统——遇到火情自动报警、自动喷淋系统以及消火栓。央视的这座大楼尚在施工过程中,内部灭火体系未能投入使用,故而造成了这次特大火灾事故。



疏散楼梯外窗被堵 涉事酒店整改完毕

日前,泰安市泰山区公安消防大队在对泰安市百渡阳光酒店管理有限公司检查时发现,该单位存在以下消防安全隐患及违法行为:三层和六层未按规定设置独立的疏散楼梯,四层和五层疏散楼梯设置不符合消防技术标准;建筑物西南侧外窗被封堵等。

泰山区大队根据《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006),综合判定该单位构成重大火灾隐患。泰安市公安局泰山区分局提请泰山区人民政府将泰安市百渡阳光酒店管理有限公司列为重大火灾隐患单位并挂牌督办。

挂牌整改期间,泰山区大队对该单位的负责人进行了约谈,针对该单位的火灾隐患情况制订了整改方案,定期调度挂牌督办情况。在泰山区大队的指导下,该单位积极配合整改火灾隐患。目前,该单位的火灾隐患已经整改完毕,在三至六层设置了室外疏散楼梯;已将外墙上封堵的铁栅栏进行切割;西侧室内楼梯防火门门框已用防火材料封堵;室外楼梯周围两米范围内窗口已用防火材料封堵;三层南侧通向室外楼梯间的门开启后平台宽度已增加至1.4米;楼梯间的客房已停止使用。同时,该单位向泰山区大队提交了重大火灾隐患销案的申请。

经现场核查,该单位的火灾隐患已经整改合格,泰山区公安分局已提请区政府将该单位火灾隐患进行销案。

鲁中商城 火灾隐患已整改

日前,泰安市泰山区公安消防大队在对泰安市鲁中工贸企业总公司鲁中商城检查时发现,该单位存在占用、堵塞疏散通道,部分商铺在可燃材料上直接敷设电气线路,部分商铺内使用可燃材料装修,乱搭防晒网,疏散楼梯内堆放杂物等消防违法行为和火灾隐患。

泰山区大队根据《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006),综合判定该单位构成重大火灾隐患。泰安市公安局泰山区分局提请泰山区人民政府将泰安市鲁中工贸企业总公司鲁中商城列为重大火灾隐患单位并挂牌督办。

挂牌整改期间,泰山区大队加大对该单位的督导检查力度,指导该单位制订重大火灾隐患整改方案,定期调度挂牌督办隐患的整改情况。该单位积极配合整改火灾隐患,安排保卫科及办公室人员逐户进行安全工作讲解,做通客户思想工作,消除占用通道的货物;对商城内业主下发拆除防晒网的通知,并全部清除;通知商城内客户限期全部清除占用疏散楼梯的杂物;商城从青山建筑公司聘请专业持证电工对线路重新进行穿管整理,按标准进行敷设。整改完毕后,商城向大队提交重大火灾隐患销案申请。

经现场核查,该单位的火灾隐患已经整改合格,泰山区公安分局已提请区政府将该单位火灾隐患进行销案。

火灾案例警示

2009年2月9日20时27分,北京市朝阳区东三环京广桥附近,中央电视台新址在建附属文化中心大楼发生特大火灾,着火区域为央视主体大楼北侧配楼“北京文化东方酒店”,该酒店建筑高约一百五十九米。根据《建筑防火审核规范》,高于24米或超过10层的建筑属于高层建筑,火灾已成为此类“摩天大楼”致命“杀手”。

火灾分析

高层建筑钢结构必须喷涂防火涂料以延长耐火时限。高层建筑一般是采用钢结构建筑或部分采用钢结构,而类似于“北京文化东方

酒店”这类超高层建筑,必须采用钢结构,但对于防控火灾方面存在相关问题。普通钢材在600℃的环境下,就会产生变形扭曲现象。所以超高层建筑安装钢结构后,应在表面喷涂一层厚厚的防火涂料,一般涂料保证的耐火时限为2-3小时,以供建筑内部人员逃生。一旦大火烧过,钢结构会严重受损。如果救火时浇水,对其破坏将更加严重。钢结构高层建筑即使发生不大的火灾,技术上也必须拆除才能保证安全。

高层建筑不能一味追求豪华装修。很多建筑物火灾都是由装修材料引燃扩散的。央视附属楼的建筑结构中间有

国庆黄金周 泰安消防发布旅游安全十条

“国庆黄金周”即将到来,人们在外出旅游时,要重视存在的消防安全风险。为让游客掌握旅游度假的相关消防安全知识,享受一个安全愉快的旅程,泰安市公安消防支队发布旅游消防安全注意十条。

1、外出旅游前,应注意仔细检查家中火灾隐患,检查液化气、天然气阀门是否关严;检查室内各种电源插头是否拔掉,最好拉闸停电;

2、搭乘交通工具时,不携带危险品和易燃易爆物品,上车注意检查逃生门、安全锤、灭火器在什么位置,汽车加油时切记不要抽烟、拨打手机、打电玩等;

3、遵守旅游区的防火规定,不在无烟区吸烟,动火;不乱丢烟头,不将还未完全熄灭的烟头丢进垃圾桶,以免烟头引燃垃圾桶内的其它易燃物。野外露营或野炊时,注意用火安全,确认明火完全熄灭后,方可休息或离开。

4、风景秀丽的名山大川往往道路崎岖,悬崖峭壁行走艰难,游客在山间行走务必遵守通道指示,切勿开辟道路只身“探险”,与同伴保持联系,一旦迷失方向,及时到自己认识的地方,或原地不动等待帮助或呼喊求救。

5、在公共场所购物休闲

时,要注意查看公共场所的安全出口和消防通道,以便在起火后能迅速逃离。

6、入住酒店时,要注意熟悉酒店的住宿指南,留心周围消防设施,看懂安全通道提示,掌握应急疏散指示牌,知道消防通道以及紧急出口的位置。

7、出入酒店房间要随手关门,不在床上吸烟,不将衣物搭放在台灯上。听到火警铃响,由紧急出口迅速离开,切勿搭乘电梯,更不要跳楼,可采用滑绳自救。逃生时,记得用湿毛巾捂住口鼻并放低身段。

8、火灾发生时,被困人员要保持镇静,第一时间报火警。初期火灾较小时,可使用灭火器、消防栓等消防器材进行火灾扑救,如若火势已大,要沿着疏散指示标志迅速向安全出口方向撤离。

9、在乐园游玩时,尽量选择国家检测合格,设施正规,安全系数高的游乐场,活动时遵守游乐场的安全规定,远离配电箱电线等危险设施。严格按照安全规定采取保险措施,系好安全带,锁好防护栏等,不要开玩笑或冒险做出一些危险的举动。

10、出门多走多看,随时提醒自己,抽时间学习消防安全知识,不管是生活中,工作中,记得时刻提醒自己,小心使用明火,牢记消防安全,只有这样,才能共同拥有美好、幸福、平安的生活。

逃生宝典(十二)

发生火灾时,电梯竖井会变成一个“大烟囱”,所以千万不要冒险从电梯逃生哦。



官方微信



新浪微博



腾讯微博