

37人死于电梯,一半是维保人员

去年共发生49起事故,今年上半年平均每天解救120人

这是一起本有可能避免的事故,事发前5分钟工作人员已发现电梯盖板异常,但并未采取停梯检修等应急措施;制造单位生产的电梯曾多次出现事故……然而,这次电梯事故,最终使湖北荆州一名乘梯女士的生命戛然而止。

悲剧是如何发生的?是谁忽视安全留下这样的隐患?血的教训,带来哪些警示?



事发前商场工作人员已发现扶梯盖板异常,而且险些被“吞”。 央视截图

出事前5分钟,两工作人员险被“吞”

记者获得的现场监控视频显示,事发前荆州市民向柳娟带着儿子乘自动扶梯上楼,在最上端,电梯与楼面之间的盖板在向女士踏上后,忽然出现翻转,向柳娟被卷入缝隙之中。危急时刻,她奋力将儿子托举出,孩子并未受伤。待营救人员赶到现场,她已无生命体征。

监控显示,此前在7楼扶梯口处,商场一名工作人员在乘电梯上楼时已发现问题,而且险些被“吞”。之后和另一名工作人员通知了商场,并返回电梯出口处守候,但并未关停电梯。在此过程

中,虽然她们站在7楼,向已经搭上电梯的向柳娟母子喊话提示了盖板的问题,但已不能阻止悲剧的发生。

向柳娟的叔叔柯庆杰认为,商场发现问题后没有及时关停电梯;而事故发生后,工作人员也没有及时按电梯开关,将电梯停下。“这说明商场里根本没有应急预案。”

湖北省荆州市安监局局长、事故调查组组长陈观鑫表示,本次事故发生在自动扶梯上机房处。上机房盖板一共由三块组成,靠近梯级的第一块为前沿

板,后面有两块盖板。发生事故5分钟前,该商场工作人员发现盖板有松动翘起现象,但并未采取停梯检修等应急措施。发生事故时,当事人踏在已松动翘起的盖板最末端时盖板发生翻转,导致当事人坠入上机房驱动站内防护挡板与梯级回转部分的间隙内。

陈观鑫表示,通过调查分析初步认定,此次事故属于安全生产责任事故。初步分析,事故发生的原因为前沿板与盖板之间连接松动,导致连接松动的原因有待进一步从结构、材料和使用维保等方面进行调查和分析。

3月“检验合格”,7月发生事故

根据荆州市事故调查组通报,事故电梯出厂日期为2014年7月1日,并于2015年3月16日经湖北省特种设备检验检测研究院检测合格,然而仅在4个多月后,这部电动扶梯就发生机械伤害事故,“检验合格”是否准确?维保保养是否到位?诸多疑点待解。

记者27日看到,事故发生后商场仍正常对外营业,但1至7楼的自动扶梯均已停止运行,从5楼扶梯入口往上看,6楼通往7楼的事故区域已被蓝色卷闸门封闭,一些身着制服的人员正在检修电梯。

“这里的电梯好像经常出问题。”荆州市民贾女士说,她家就

住在商场附近,几乎每周都会带孩子乘坐电梯上到商场6楼儿童游乐园玩耍,如今发生“电梯吃人”事故让她很担心。

业内人士告诉记者,每部电梯都必须由特种设备检验检测机构进行一年一次的安全检验,只有获得检验合格证才能合规运行,但特检机构、人员是根据检测时电梯运行状态做出合格与否的判断,因此,一次检测合格不代表未来一年内电梯都能连续安全运行。

“这种严进宽出的发证方式,要求电梯维保部门后期加强维保保养工作,一旦保养检查不到位,没有发现潜在危险,必然导致事故发生。”这位业内人士说。

事实上,《特种设备安全监

察条例》明确规定,电梯等为公众提供服务的特种设备运营使用单位,应当设置特种设备安全管理机构或者配备专职的安全管理人员,并将安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。

记者注意到,在安良百货多层自动扶梯出入口,都只临时张贴了“电梯故障,正在检修”字样的纸片,并无其他明显的安全注意事项和警示标志。多名商场内经营人员也透露,店铺与商场没有多大关系,营业员上岗并未进行电梯安全培训教育,也没有看到过专人在自动扶梯出入口处看守、管理。

4年5出故障,湖北全省停用“申龙”电梯

从生产、质量环节来看,初步调查显示,湖北这起事故电梯制造单位为苏州申龙电梯股份有限公司。有业内人士指出,该公司生产的电梯此前4年曾发生5次事故。据媒体公开报道,今年6月湖南长沙“电梯故障女子从十九楼坠到负一楼”,2011年湖南浏阳市步行街一超市内4岁男童被手扶电梯卡住身亡等事件,事故电梯均是由该公司生产制造。

记者多次致电苏州申龙电梯股份有限公司官网显示的号码,但未有接听。陈观鑫表示,暂未确认电梯是否存在质量问题。目前,湖北省质监局发出通知,要求各地暂停使用该公司制造的自动扶梯,并督促电梯使用单位会同制造单位、维保单位进行一次全面自查。

对电梯的日常维护、保养缺失,有些流于形式。业内人士指出,现实的情况是相当一部分裁

人电梯没有按时更新维保记录。一些物业单位为节省费用,对电梯检查的时间相隔很久,甚至出了问题才请人来检查,逃检、漏检和滞后年检等现象存在,以致发生故障。

电梯超期服役等问题也带来巨大安全隐患。质检总局2014年曾对部分省份2523台使用15年以上老旧电梯进行抽查,发现7%的电梯存在较大隐患。

据新华社

亲属:
责任认定明确前暂不考虑赔偿

记者了解到,针对此次电梯事故,荆州市政府已成立了由安监、质监、公安、监察、商务、工会等单位和部门组成的调查组,并邀请了湖北省、荆州市有关专家参加。


向柳娟亲属表示,在相关情况全面查清以及责任认定结果明确之前,暂不考虑协商赔偿等善后问题。

湖北省荆州市安监局局长、事故调查组组长陈观鑫说,事故调查组将按照“四不放过”原则,即事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和相关管理人员没有受到教育不放过、切实可行的整改措施未落实不放过的原则,对电梯相关情况进行分析确认,切实做到公开公正。 据新华社



今年上半年11个城市建成95533电梯应急处置平台,共覆盖了53万台在用电梯,处置故障23000多起,平均每天解救乘客120多人

电梯安全的四大隐患



记者统计了近年来自动扶梯伤人的报道50起,其中



事故发生时间集中在7、8两个月份

事故原因



数据整理:本报记者 朱洪蕾

相关新闻

无锡一女子被卡电梯身亡

7月27日无锡发生一起电梯人身亡的悲剧,一女子因抄近路穿过货梯时,被上升的电梯卡在楼板间不幸身亡。

7月27日15时14分,无锡市119指挥中心接到报警称,新区硕放镇葵金路38号一家公司里有人被卡于电梯内需要救援。接到报警后,吴都路中队和梅村专职队共派出2辆消防车12名官兵赶往现场救援。消防官兵在赶赴事故现场的途中联系报警人得知,该名被困者身体被卡于电梯内,有生命危险。

15时30分左右,梅村专职队和吴都路消防中队先后到达现场。消防官兵迅速对被困者展开施救。营救过程中消防队员发现被困者

脸上已经呈现紫色,已经无生命体征。随后,相关工作人员对该升降梯进行操作,该名女子被卡住的位置空间缓缓打开。消防人员配合将已经死亡的女子抬出。

据了解,死者是一名30多岁的女性。事发前,这名女子想要去二楼一个房间拿东西,楼梯离得有点远,升降货梯离得近,就想坐货梯过去。不过电梯旁边有个小门,中间有一条缝,跨过去就行。本以为电梯运行较慢能够安全跨过,可没想到,女子在跨过缝隙时脚下踩空,此时升降梯仍然处于上升状态,导致这名女子被卡于楼板之间,最终身亡。

据扬子晚报