



有事您说 热线:96706123

钢板太薄?大货栽了,公交绕走

热力施工方:货车严重超载,路面钢板铺设符合标准

近日,工业南路正在进行热力管道施工,不少路口因施工需要铺设了钢板。28日,市民郭先生向本报热线反映,钢板厚度不够,大车开过像“跷跷板”有安全隐患。记者去现场采访发现,一辆超载大货车直接栽进坑内。济南热力公司相关负责人表示,施工路口铺设的钢板符合施工标准。



本报记者 孟燕
实习生 刘星辰

工业南路舜华路交叉口 超载大货车掉坑里了

“工业南路热力管道施工,路口铺上了钢板。钢板厚度不够,大车一过就成了‘跷跷板’,根本没法走了。”28日,市民郭先生向本报反映,他担心存在安全隐患。

下午3点多,在工业南路与舜华路交叉口,一辆满载石头的大货车后轮栽进了坑内,路口原本铺设的钢板也被“压垮”。“使劲喊着不让这司机过去,他打着电话就冲过去了。”现场处理事故的交警表示,货车严重超载,钢板根本承受不了这个重量,司机不听从劝阻,“这个司机可能是第二次走这里了。”

现场施工人员表示,货车加上满斗的石头重量在五六十吨,而钢板所能承受的重量也就是30吨。“把这大货车弄出来,得费不少劲。”而货车司机正在车旁不停转圈,想办法“捞

车”。

工业南路开拓路交叉口 公交车“害怕”绕着走了

因为“害怕”走钢板出现事故,K163路被迫绕行了。K163路驾驶员陈钢是一名多年驾驶经验的“老司机”,他表示,从25日起公交车就不走工业南路与开拓路交叉口了。“那个钢板太薄,经过的时候钢板会翘起来,而公交车又比平常的车重一些,所以现在已经有四五辆车的油底壳被碰坏。”

28日,在工业南路与开拓路交叉口路南侧副道,被挖掘的坑面上铺上了钢板。记者注意到,施工路面较宽,钢板跨度较大,施工方用了单层钢板。钢板中间有凹陷,两头略翘起,铺上了沙子。大型车辆通过时,钢板会两头翘起。大型车辆要过去就要面临油底壳被碰坏的危险。

“开始降低车速,但还是不行,现在只能绕道。绕到颖秀路,那边的钢板也会翘起来。现在我们走凤凰路,这一绕路得比平常多用五六分钟。”为保证

车辆和乘客安全,K163路接到公司通知已全部绕道行驶。

施工方解释称

钢板厚度符合标准

“钢板的厚度为3厘米,肯定符合标准,能承受30吨的重量,一般车辆通过肯定没问题。”在两处现场,施工人员均表示,钢板长度也是符合标准的。钢板长在6米左右,而施工沟的宽度在3米半左右。

28日下午,济南热力公司相关负责人解释,大货车栽进坑内并不是由于钢板的原因,而是超重,“交警方面已经判定大货司机负全责,还得赔偿我们钢板损失。”

该负责人还强调,钢板铺设完全符合施工标准。“按照正常标准,钢板厚度为2厘米。从今年开始,我们施工全部采用3厘米的,本身就是加厚的,远超标准。”由于车辆来回碾轧,钢板确实出现了响动的情况,施工人员发现情况时会用沙袋填在钢板和路面的空隙间,保证车辆正常通行。

招聘信息

订版电话: (0531) 85196234 85196204 85196183



综合招聘

热心大嫂培训
催乳师,满月汗蒸师,北京专家授课,全国通用证书。电话:86116808 81911747

知心大姐家庭政招聘
月嫂、育儿嫂、保姆、钟点工。工资2200-10000元。86091691 82056691

济南广通联合招聘
财务 两名 (女性)
电话: 85606463
地址: 老屯汽配城

物业公司直招
可在家兼职免费培训,可领料回家自由轻松制作,熟练日收入丰厚,计件现85068716

兼职手工贴布娃娃
无需基础带料免费回家做,100-300元计件日结,满18,48,75,110,123,K94省杂技团下车万豪负一楼4-159号,15098713560

物业公司招聘
保安、保洁、绿化、维修
13906442808
东外环省图附近

聘
女文员一名,男职员若干,略懂工程管理,电话18206413777

上市公司高薪招聘
4900-8000元
岗位:经理、管理销售,双险双休,有责任心,有自主创业者优先,扶君上马,送君一程。
18560022468卢总

综合招聘

食品厂诚聘

车间女工10名。

年龄18-45岁。

身体健康,吃苦耐劳。

有责任心

地址:遥墙镇小河套村

电话:15562591966

酒店餐饮

招聘

厨师、包子工、勤杂工、半天工、钟点工、会计
15064025777

历下区政府食堂

招聘厨师、面点、服务员
工资面议 88150218 张

喷涂厂高薪招聘

喷涂工农民工,工资面议,

包吃住13806411801

3000--8000元

3000--8000元