

帕萨特打造商业精英首选座驾



4. 由于防冻液的添加和更换不规范,会造成发动机水道和水箱提前堵塞,出现水温高的现象。防冻液两年更换一次,在更换和添加时必须使用原厂配件。温馨提醒:发动机冷却系统内加入水后,或者加入的防冻液的浓度超过了60%以上,都会造成水温过高。

作为国内中高级车的“价值典范”，帕萨特深刻洞悉市场需求，不断提升自身品质，成为商业精英人士的首选座驾。未来，帕萨特必将持续发力，以格调不凡的态势继续诠释超然之境，引领无与伦比的品质生活。

新车到店 欢迎品鉴

