

7家企业存重大火灾隐患被曝光

均为劳动密集型企业,被责令限期整改

本报1月15日讯(记者 王亚男 通讯员 颜京广) 近日,记者从市公安消防支队获悉,有7家劳动密集型企业因存在未按要求设置消防水源或自动喷淋系统,或缺少安全出口等

问题,被列为重大火灾隐患予以曝光。

据介绍,淄博开展劳动密集型企业消防安全专项整治工作以来,市政府召开了直达基层镇办、公安派出所层面的劳动密集

型企业消防安全专项治理千人工动员部署大会,制发了《专项整治实施方案》等一系列文件,市、区县、镇办三级政府层层签订了《专项整治工作目标责任书》,明确了10个区县政府的第一主体责

任和88个镇办的直接主体责任。截至目前,全市已排查并登记建档劳动密集型企业、作坊521家,督促整改火灾隐患875处。予以曝光的7家重大火灾隐患单位分别是:

劳动密集型企业重大火灾隐患情况统计表

序号	隐患企业名称	详细地址	企业负责人	主管或监管部门	存在的主要隐患	立案时间	整改时限	整改措施
1	淄博华骏纺织有限公司	淄博市张店区马尚镇小套村工业园	梅冬立		1.未按要求设置消防水源 2.未按规定设置室外消防给水设施 3.未按规定设置室内消火栓系统 4.车间部分顶棚使用聚氨酯彩钢板搭建 5.车间部分疏散指示标志损坏	2015-1-9	2015-2-20	1.按照消防技术标准要求建设消防水池,设置室外消防给水设施。 2.新建厂房设置室内消火栓系统,拆除部分顶棚聚氨酯彩钢板,增设安装疏散指示标志。
2	山东阿尔卑斯食品有限公司	淄川区罗村镇于家村	曹世宝		丙类厂房未采取防火防爆措施;应急照明疏散指示标志未按规定设置;安全出口数量不足	2015-1-9	2015-2-30	大队提请政府实施挂牌督办,责令单位限期整改,按照规范要求厂房南侧天然气泄压装置处采取防火防爆措施,设置防火墙;一楼车间按照规范在北侧增加安全出口,2楼按照规范和技术标准增设疏散楼梯;车间内部按照规范要求增设安装应急照明灯、疏散指示标志
3	淄博市博山圣达制衣厂有限公司	博山区中心路东首	李刚	城东街道办事处	1、电器线路敷设不符合规定; 2、建筑物缺少一个安全出口; 3、未按规定设置应急照明。	2015-1-9	2015-2-12	按照要求对车间内所有线路进行穿管,并更换配电盘后的可燃材质;按照《建规》GB50016-2006要求,增设一安全出口,同时加装消防应急照明灯具。
4	山东福王家具有限公司	周村区周隆路4567号	王汉东	经信局	1、沙发车间未按规定设置自动喷水灭火系统; 2、沙发车间部分安全出口门设置形式不符合规定; 3、沙发车间内未按规定设置灯光式疏散指示标志; 4、消防车通道被占用。	2015-1-9	2015-3-15	1.增设自动喷水灭火系统; 2.改造安全出口门; 3.增设灯光式疏散指示标志; 4.清理占用疏散的货物。
5	淄博市临淄区高阳光辉木器厂	朱台镇前夏村北	边月增	朱台镇政府	1、展示仓库与打磨车间之间堆放杂物(占用防火间距) 2、厂区南侧消防车道堆放杂物(占用消防车道) 3、展示仓库疏散门使用卷帘门。	2015-1-9	2015-2-9	1、组织人员清理展示仓库与打磨车间之间堆放的杂物,保持防火间距。 2、组织人员清理厂区南侧消防车道堆放的杂物,保持消防车道的畅通。 3、拆除展示仓库的卷帘门。
6	山东祥茂针织时装有限公司	桓台县索镇镇前毕村	马基明		1、服装加工厂车间未设置自动喷水灭火系统;未设置室内消火栓;未设置应急照明灯及疏散指示标志。 2、车间内占用疏散通道	2015-1-4	2015-2-28	1、在加工车间设置自动消防设施、设置室内消火栓和应急疏散指示标志; 2车间占用的疏散通道保持畅通
7	山东流云纺织有限公司	淄博市高青县经济开发区	徐锡建		1、环纺车间擅自改变防火分区,造成防火分区超面积50%; 2、室内消火栓未保持完好有效; 3、清花工序未按规定设置自动喷水灭火系统。	2015-1-6	2015-3-4	1、重新改造合理规划防火分区。 2、对室内消火栓系统进行维修保养。 3、清花工序按照规定设置自动喷水灭火系统。

中华人民共和国公安部

关于人员密集场所加强火灾防范的通告

为预防火灾,保护人身、财产安全,维护公共安全,根据《中华人民共和国消防法》等法律法规,特就人员密集场所加强当前火灾防范通告如下:

一、严格落实消防安全责任。法定代表人或者主要负责人是本场所单位的消防安全责任人,对消防安全工作全面负责,建立健全消防安全管理制度,明确消防管理人员,落实逐级和岗位消防安全责任,落实日常消防安全管理。消防安全责任人、管理人应当向公安机关报告备案。

二、全面开展消防安全检查。立即组织开展防火检查、巡查,及时消除火灾隐患。疏散通道、安全出口和消防车通道必须保持畅通,严禁在外墙门窗设置影响逃生和灭火救援障碍物,严禁擅自改变建筑结构和用途,严禁违规使用易燃、可燃材料装修装饰。商场、市场和公共娱乐场所在营业期间严禁违规施工,营

业结束时应按规定关闭电源、气源,消除遗留火种。

三、确保消防设施完好有效。立即按规定对建筑消防设施进行维护保养,确保火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施完好有效。消防控制室值班人员应当持证上岗,保证24小时双人值班。

四、严格用火用电用气管理。立即组织对电器产品、燃气用具及其线路、管路进行全面检查,消除安全隐患。严格落实动火审批制度,严禁违规使用明火作业、照明,严禁违规进行电焊、气焊操作,严禁违规使用大功率电热设备、擅自拉接临时电线。

五、严格易燃易爆危险品管理。严禁违规使用、存放易燃易爆危险品,禁止个人非法携带易燃易爆危险品进入公共场所,严禁在建筑内燃放烟花爆竹。

六、开展全员消防培训演

练。立即组织全体员工进行消防培训,制定灭火和应急疏散预案,开展消防演练。员工应懂得本场所火灾危险性,会报火警、会扑救初起火灾、会组织逃生和自救。

七、确保大型活动消防安全。人员密集场所举办大型群众性活动,依法向公安机关申请安全许可。不具备消防安全条件的不得举办。

八、严禁超员使用。严格控制营业期间的人流,并明确疏散引导人员,确保一旦发生火灾,能够立即组织、引导在场人员疏散。人员密集场所严禁违规住人。公共娱乐场所营业时,不得超过额定人数。

九、配备疏散逃生器材。人员密集场所可以根据人员数量,配备逃生绳、防烟面罩、应急手电等辅助疏散逃生器材。

十、积极举报火灾隐患。公民应自觉遵守消防法律法规和

消防安全管理规定,发现火灾隐患和消防安全违法行为,积极拨打“96119”举报电话或者通过有效途径,向公安机关举报。

本通告所称人员密集场所包括宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅、劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

对违反本通告的行为,公安机关及其消防机构依法予以行政处罚,采取强制措施;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

特此通告。

中华人民共和国公安部
2015年1月8日

违反消防法 15人被拘留

本报1月15日讯(记者 王亚男 通讯员 颜京广) 记者从市公安消防支队了解到,1月份以来,周村区先后有15人因违规使用明火或吸烟被拘留。

1月份以来,市公安消防支队周村区大队监督检查人员联合辖区公安派出所消防民警,在对南郊镇东陈工业园和周隆路胜利沙发材料市场,以及周村国际家具文化广广场等场所开展消防监督检查时,发现熊某等2人在南郊镇尚庄村程浩办公家具厂生产车间内使用明火取暖,陆某等9人在周隆路胜利沙发材料市场吸烟,张某等4人在周村国际家具文化广广场违规吸烟。按照《中华人民共和国消防法》的相关规定,监督检查人员依法对当事人进行了传唤询问。

据了解,上述场所大量堆放可燃易燃家具、油漆稀料、纺织品等,在上述场所吸烟或者使用明火,稍有不慎极易引发火灾事故。根据《消防法》第六十三条规定,周村消防部门提请公安分局依法对相关违法人员进行拘留。

据介绍,自冬春火灾防控工作开展以来,全市各级消防部门和公安派出所警力下沉,加大消防违法处罚力度,充分运用拘留、罚款等行政措施,坚决消除火灾隐患。

法律条文链接:《中华人民共和国消防法》第六十三条

违反本法规定,有下列行为之一的,处警告或者五百元以下罚款;情节严重的,处五日以下拘留:

(一)违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;

(二)违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。

消防小贴士

火烤油箱 这个陋习可要改

本报1月15日讯(记者 王亚男 通讯员 颜京广) 眼下天冷了,有些车的油箱容易上冻,就有司机用火来烤油箱,岂不知这样做很危险,1月2日上午,在博山,一名司机用火烤挖掘机的油箱,结果挖掘机就起火了。

事故发生后,消防人员迅速赶到现场进行灭火,见火势凶猛,消防队员尝试用水枪灭火,可是火势依然不减,眼瞅着大火包围了整台挖掘机。

经过近20分钟的抢救,大火终于被扑灭。不只这位司机,最近一拍客还拍到高青县的一大货车司机由于着急赶路,可是半路打不起火来,便在路边生火对油箱进行烘烤。

经过短暂的火烤后,大货车打起火上路了,虽然成功打起了火,但是火烤油箱,危险很大,因为汽油的燃点只有427度,一般火焰的燃点要高于汽油的燃点,用火去烤容易引起汽油的沸腾,从而引起爆炸,造成不必要的伤亡事故。

冬季天冷,司机要对车辆油箱、油管等采取一定的保温措施,也可加注低标号的抗凝柴油混合应急,或者用开水加热供油系统。遇到打不着火的时候,千万不要用明火烤油箱,否则很容易引起火灾,甚至发生车辆爆炸事故。