

燃气管道改造费一分没少交

管道长度咋比邻居家少了三米

文/片 本报记者 钟建军



偶然间去邻居家玩,看到邻居家厨房的天然气管道比他家长了三米多,直接接到厨灶边。经过了解,当初邻居家是维修人员免费把天然气管道给延长接到厨灶边的,而当时自家改造时,问维修人员能否延长至厨灶边,维修人员却表示不允许延长管道,不够长的话可以接软管。改造费都交得一般多,为什么管道改造得与别人家不一样长?21日,家住芝罘区电厂东路36号楼的纪女士向记者这样反映。随后,记者对此事进行了调查。



邻居家的天然气管道足足比纪女士家的管道长了3米左右。

居民投诉

交一样的钱 为啥待遇不一样

纪女士告诉记者,2006年前后,家里进行了天然气投资改造,改造的结果却令她十分气愤。由于天然气管道从厨房东边进来,可是燃气灶却在西边,所以,当时她就问维修人员可不可以把管道延长个三米左右,接到燃气灶这边。可是维修人员却告诉她,不允许这样改造,如果长度不够,可以接一根软管就行。

当时她就相信了这位维修人员的话。过了很长时间,她到楼下邻居家玩,看到邻居家都是把管道延长到西边的燃气灶旁边,而且都没有额外交钱。

现在她想接根延长管,一共需要三四米,延长到燃气灶旁边,却被告知延长一米大约要交30元费用。现在在她家使用的是塑料软管,但是害怕软管,使用时间长了漏气。

她觉得心里很不平衡,并不是钱多

钱少的问题,而是交了同样多的天然气改造费,为什么与邻居家改造的不一样?为什么她家的就不能延长?难道是吃硬不吃软?

记者调查

都是从厨房东面进来 管道长度却标准不一

21日上午,记者来到芝罘区电厂东路36号楼。在楼下记者看到,大部分居民的抽油烟机排烟管都在西边。随后,记者走访居民家中发现,新奥燃气公司的天然气管道都是从厨房东边进来,燃气灶是在厨房西边。

36号楼一位居民告诉记者,当时维修人员接的管道很短,他是硬要求维修人员将管道延长扯到厨灶附近的。

“当时改造的时候,有个天然气管道想从我们家走,我们没同意。但是我们家改造得挺好的,直接接到灶头旁边了。”正在楼道里打扫卫生的王女士告诉记者。

记者敲开了一位住户家门,在这位

住户家厨房,记者看到她家的天然气管道也是在厨房东边,在厨房顶部却多了一根长长的管道,从东边一直到西边厨灶旁。这位住户告诉记者,当时他们硬要求管道改造人员将天然气管道接到厨灶旁边,并没有多花钱。

部门回应

改造方案都是 经过专人设计

随后,记者与新奥燃气公司取得联系。公司一位客服人员表示,当时公司进行天然气改造时,曾派专业设计人员入户进行设计,经过实地考察,最后设计出一套合理的改造方案,应该不会出现什么问题。

天然气管道改造完之后,用户不要擅自改造,以免带来安全隐患。如果需要重新改造,应该与燃气公司取得联系,由燃气公司专业的维修人员进行改造。

该工作人员表示,公司将在七个工作日内,派专人前去调查。

解放路人行道——

井盖失踪 自行车“代班”



井盖失踪,自行车“代班”。王敏 摄

本报12月21日讯(见习记者 王敏)一连几天,解放路人行道上一直倒着一辆自行车没人理。走近一看,原来车下方有个黑洞洞的井口。记者了解到,因为井盖失踪,有商家怕行人不安全,遂将一辆自行车堵在井口“代班”。

21日,有市民向记者反映,在三马路海通证券公交站附近,有一个马路盖不见了,人来人往很不安全。随后,记者赶到该处,发现人行道中央倒着一辆自行车,自行车下面有一个黑洞洞的口,走近一看,原来是一个没有盖子的井口。

记者环视四周发现,路边就是一些商铺和自助银行,过往行人很多。附近一位商家告诉记者,这个洞口就在道路中间,存在很大安全隐患。这个马路盖已经丢了两三天,因为来往行人很多,为了安全起见,有人便推了一辆自行车放在洞口上,暂时“盖”一下,也提醒过往的路人注意安全。“但这也不是有效的解决办法,希望有关部门能够尽快给换一个新井盖。”

随后,记者联系了芝罘区市政养护处,养护处的工作人员记录下了丢失马路盖的具体地点,表示会尽快派人前去查看。21日下午4点半左右,养护处一位工作人员打来电话称,养护处正在为空空的黑洞盖上新的马路盖。

编辑:冯荣达
美编/组版:卫先萌

顶楼水压不足常没水 底楼小棚却常遭水淹

本报12月21日讯(见习记者 王敏)民生社区一处居民楼顶楼,近一个月自来水水压不足,而楼下小棚却长期汪洋一片,居民担心楼体安危。21日,自来水公司为该居民楼更换管道,居民希望这次动工能够彻底解决顶层水压不足和小棚积水的问题。

21日,记者在民生社区一处居民楼下看到,自来水公司

的工作人员正在挖开地面更换自来水管。现场负责人王先生称,该楼的自来水管道理设过低,水压不足,导致顶层居民无法正常供水。另一方面,楼下管道漏水,小棚都被淹了。目前,他们正在为该楼重新铺设自来水管。

居民李先生告诉记者,这是一栋单位楼,近一个月来,家中的自来水总是滴滴答答

水流不畅,楼上的太阳能热水器也无法进水。不过,这还是次要的,严重的是楼下小棚遭了水淹。从住进这栋楼起,小棚就经常浸在水中。有居民把情况反映给单位,单位就派人来把漏水的地方堵一下,但不久就又漏水了,已经有十几年了。“底下一直被水泡着,会不会影响到楼的安全啊?”

记者在楼下小棚处发现,



工作人员正在重新铺设自来水管。王敏 摄

地上满是积水。由于楼外正在铺设新管道,积水已经被抽走不少,从小棚上未干的水迹可以看出,积水原有三四十公分。

自来水公司的工作人员称,21日晚就可以完成新管道的铺设,顶层居民以后也可以正常用水了。居民们则希望这是最后一次维修,以后可以不用再整天为水发愁。

人还没住进去,楼道已成了大花脸

新小区墙壁屡遭装修广告“围攻”

本报12月21日讯(记者 孔雨童)刚买的新房还没住进去,单元楼道内的墙壁已被水笔、圆珠笔等写满了搬家公司、装修公司的电话,而宣传专用的公示栏就在一旁。21日,记者走访通世新城、山水龙城等几个新小区发现,不少楼道已被画花,居民对此郁闷不已。

21日,在通世新城小区的一栋居民楼内,记者看到洁白的墙壁已经写上几个电话,专业刮腻子155××××××××××、保洁公司60××××××。有的是用黑色水笔,有的是用铅笔。楼内一位正在装修的住户孙先生告诉记者,他是不久之前开始装修的,一进楼门就看到了这些电话,本来住新楼到

处都清清亮亮的,没想到有了这么一个“见面礼”。孙先生表示,因为新入住的用户免不了需要一些装修之类的服务,商家觉得有机可乘,就在楼内写上了电话。

记者在通世新城小区转了一圈,发现几乎每栋楼一层的楼道内都写着多则十几条,少则三四条的商家电话,虽然每

个楼洞内都挂有物业公司服务市民的公示栏,但是这些电话硬是写在了白花花墙上。

一位保安人员表示,虽然保卫工作较为严格,但是因为许多住户还在装修期,不免有一些外来人员进来,有的可能做完居民家中的装修,就顺便把电话留了下来。这种水笔写上的电话,除了用刀片刮,很难

清除。对此,小区内已经贴上一

些通知,让市民加强对外来人员的监督。在山水龙城小区,这种“电话号码”墙也不少。“新小区很少有被放过的。”山水龙城一位住户宋女士告诉记者,最近一年有几位搬新家的朋友,去参观新居的时候,楼内一般都写着一些这种电话。