



118114 转 齐鲁晚报
每月1000元 线索大奖



今日淄博

热线

疾风暴雨掀烂客运中心顶棚

维修工作已经开始,具体原因正在调查

本报6月10日118114热线消息(见习记者 焦健 王鸿哲) 10日上午,市民魏先生拨打了本报热线反映,淄博客运中心大厅上方的顶棚部分塌陷,露出一个大口子,钢结构的横梁也发生断裂。



▲被掀烂的顶棚。 本报见习记者 王鸿哲 摄

◎ 客运中心顶棚开“天窗”

10日上午9时许,接到市民反映后,记者赶到位于昌国路的淄博客运中心大厅,大厅已经设置了隔离带和“旅客止步”的警示牌,客运中心的工作人员正在疏导旅客进入候车室,大厅内部的售票窗口已全部停止售票。

虽然经过清理,但大厅的地面上仍能看到大面积的水迹,以及散落的杂物。

坍塌的顶棚板和钢梁都压在了5楼的走廊上,有一块顶棚的板子还担在了钢梁上,多根钢梁严重断裂变形,从下面看上去情况非常危险。现场一位工作人员介绍,顶棚裂口长约18米,宽约15米。

由于外面仍在降雨,雨水仍不断地从顶棚裂口往客运中心大厅流。

◎ 事发后启动应急预案

事故发生后,客运中心、工程设计、施工及监理等多家单位都第一时间赶赴现场,组成专家组查找事故原因。

据现场正在处理事故的专家初步分析,在10日凌晨1点半左右,顶面因短时极端暴风雨天气,瞬时风力达25米/秒的10级大风,暴雨加局部冰雹,冰雹在短时间内大量聚集,使顶面虹吸排水口堵塞,形成大量积水,致局部发生损坏。

(请魏先生持有效证件到本报领取100元话费)

淄博汽车总站的工作人员称,事发后汽车总站启动了应急预案。大厅售票窗口停止售票,候车室增加了临时售票点;工作人员和值班班长对旅客进行疏导,同时负责安全的安保人员以及派出所也提醒旅客注意上方安全,对部分危险地方实施隔离;同时,对员工分流住宿,保证休息。

下午4点钟,记者了解到,事故维修工作已经开始,但具体原因仍在进一步调查中。

◎ 驾驶员跑到车上睡觉

在5楼现场,记者看到,这里比起1楼的情况要严重的多。靠近事故发生处的整个区域的积水约有4厘米深。

5楼驾乘公寓的一位司机告诉记者,事发的时候他以为是外面打雷的声音,但在2点钟起来的时候,才发现顶棚塌了,雨水都灌了进来。

“我当时醒了,就直接去帮着清理积水了,不少驾驶员由于第二天得出车,看到这个情况后直接就跑到楼底下的车里睡觉去了。”

◎ 女职工宿舍全被淹

在5楼事故现场东侧50米左右,是客运中心的女职工宿舍。在事故发生后,15个宿舍无一幸免,全部被淹。

10日上午10时许,距离事故发生已经8个小时了,但住在5楼的一部分女职工仍在清理积水,并用畚箕把水铲到外面,“从顶棚掉下来

我们就再没睡觉,水当时就全淹进来了。我们扫水一直扫到现在,好不容易屋里的水弄没了,还剩走廊上的没弄完,就怕一会儿再下雨。”

◎ 旅客不敢待在候车室

对于发生这样的情况,旅客们也表示了担心,有的直接选择在候车室外面等车。旅客陈先生准备上午乘车去临沂,他说:“一进车

站大厅吓了我一跳,顶子裂了这么大的口子,太危险了。听说是晚上发生的事,要是白天就坏了,说不定真能砸着人。”

虽然外面还下着雨,

但旅客孙女士在候车室临时售票点购完票之后,便立即走到了候车室外面打着伞等车,“太危险了,不敢在里面待了,万一再塌了怎么办?”