作为济南城区易积水立交桥之 一,4日的降雨使济钢铁路桥再次面临 考验。当日16点45分,尽管第一波降雨 已停止一个多小时,但这里的积水仍 有30多厘米深。据了解,只要降雨在10 毫米以上,这里就会淹。而把龙脊河这 条排洪干渠疏通,才是解决这个积水

▲远远望去,济钢铁路桥下的积水就像

本报记者 杨珂 摄

"老大难"的根本之策。

▶历山路铁路桥

下,污水从井盖涌 出,行人连忙躲避。 本报记者

周青先 摄



龙脊河越变越窄排水不畅,降水10毫米以上就积水

济钢铁路桥何时不再逢雨必淹

排了一个多小时,积水还有30多厘米

4日16点45分,记者来到济钢铁 绍,降雨后在15点30分左右,交警对 近十米。不时有大货车从水里经过, 五十分钟。 溅起层层水花。大部分小型车辆和公 交车则选择从两侧辅道驶过。几名来 步降低,记者采访时已降至30多厘米, 严重。 自鲍山办事处城管科的执法人员正 交通管制也随之放开。除了大型车辆, 在现场维持秩序。一位执法人员介 个别小轿车也从水中驶过。

路桥,桥下积水严重,积水前后延伸 这里进行了交通管制,前后维持了四 里就会淹。"一位知情人士说。记者观

随着雨水不断排走,积水深度逐

"只要降水达到10毫米以上,这 察发现,这里是上下坡的交会点,加 之桥面渗水,排水不顺畅,造成积水

执法人员表示,将随时关注此处 的积水,保障现场车辆通行安全。

每逢下雨,最担心这里积水

4日下午这场降雨,主要集中在 都严重积水,就是因为龙脊河排水能 务 济南东部。济南市城市防汛办公室主 力不足。 任王俊胜表示,济钢铁路桥之所以积 水深,是因为附近龙脊河排水不畅, 河却在城市的发展中渐渐变窄,部分 无法承担起及时排水任务。"每逢下 河段甚至都看不出河的样子。河不成 雨,这里就成了城防办头号担心的问河,排水也自然不通畅。王俊胜说,在

是为数不多的排洪干渠,承担着世纪 这是因为殷陈铁道桥附近的抽水泵站 大道往北、工业南路、工业北路、济南 炼油厂等大片区域的排洪任务。每逢 大雨,工业南路、工业北路、飞跃大道 所以无力再承担济钢铁路桥的排水任

虽然有庞大的排水需求,但龙脊

这次降雨中,济钢铁路桥附近的殷陈 对于济南东部城区来说,龙脊河 铁道桥并没有出现严重的积水情况, 将雨水排放到了龙脊河中,积水能够 及时疏泄。然而龙脊河毕竟能力有限

目前,济钢铁路桥的排水由济钢 厂区里的一间泵站负责。这间泵站将 济钢铁路桥下的积水抽走,排放至韩 仓河。韩仓河从济钢的厂区穿过,如果 淹的危险。所以,济钢的泵站也只能量 力而行。本场降雨只是小考,如果以后 降强暴雨,济钢铁路桥的积水情况将 会更加严重。

想要从根本上解决积水问题,就

根本之策是让消失的龙脊河回归

区,发源于历城区港沟镇,在历城区华 河道。在汛期,工业南路义和庄附近极 山镇滩头村西人小清河。龙脊河自工 易受淹。 业北路至小清河人口共7km有河形。 米,在工业北路以南基本没有了河形。

龙脊河纵穿高新区、历下区、历城 被炼油厂车间篷盖,上游段几乎没有 大,进度也较缓慢。

龙脊河作为东部城区的重要泄洪通 从工业北路至小清河入口,龙脊河河 道,已被列入今年河道整治规划,虽然 市政,由历城区市政和水务部门进行 道狭窄,防洪能力不足十年一遇,工业 之前规划6月底疏通完毕,但疏通工程 北路以南部分河道被填埋种地,部分 涉及拆迁等一系列问题,施工难度极

根据龙脊河应急疏通工程规划 龙脊河河道规划宽度在10米到40米 总投资900多万元。龙脊河主要流经 前,该应急疏通工程已经转入历城区 工程建设,目前正着手开展,争取7月

示范学校



半小时车程走了近一个小时

本报7月4日讯(记者 杨 珂 马云云 见习记者 张 文 实习生 贾雅钦 陈帅 林泽胜) 突如其来的一场 力。4日17点左右,当天第二波 降雨降临,此时正赶上晚高 峰,城市交通面临考验。记者 驱车从奥体中心附近驶向泺 源大街,平时只要半小时左右 的车程,走了近一个小时。

从奥体中心沿经十东路向西 驶去。天空电闪雷鸣,此前还 零星的雨点猛然变大,噼里啪 啦滴打在车窗上。天空阴暗, 不少车辆打开车灯。此时道路 状况良好,车辆纷纷急着向西 行驶。交警在多个路口指挥。 象更为严重,走走停停。从文 但随着离市区越来越近,路上 车辆增多,车速有所下降。17

为提高速度,17点25分左

右,记者右转驶向窑头路,发 现这里车辆同样不少,17点半 进入文化东路后,车辆堵塞现 化东路东口到其与山大路交 界口约1.5公里,车辆足足走 点15分,记者看到两辆轿车追 了15分钟。不少想打车的市民

犯了难,拿着东西或抱着孩子

四五个左转信号才得以左转 等记者抵达目的地时,已经是 18点以后,一路走来,花了近

| 改造后的积水点经受考验|

二环北路基本不积水了

者在济南市城市防汛办公室 花,只是在路口中间的低洼 通过监测系统看到,在4日的 处,有少量积水。盖家沟积水 这场降雨中,汛期前改造完 成的蓝翔路、盖家沟、十三中 等地的积水点,都基本没有

城市防汛办公室监测系统 过的电动车通行艰难。他立 绕行;另一方面,抽水泵站要 中,记者看到,十三中路口的

张文 记者 马云云) 记 口汽车经过,也没有溅起水 看。 点,也基本没有出现积水情 况。城防办主任王俊胜在杏 看了各地铁路立交道的监测 信息后发现,济钢铁路立交 4日15点左右,在济南市 道的积水情况比较严重,路

即联系了历城区防办,要求

本报7月4日讯(见习记者 积水已经不明显。蓝翔路路 区防办相关人员奔赴现场查

大约半小时后,历城区 防办和鲍山街道办的工作人 员到达现场,一方面疏通交 诵,同时清理水箅子。干份胜 说,遇到严重的积水情况,防 根据预警,加强值班;第三,

用。如果遇到险情,将立即通

◆在工业北路与黄店大街交界处附近的路面上,积水太深,一些车辆行驶在水中,险情不断。 本报记者 杨珂 摄

www.dz211.com 微博http://weibo.com/dz211

QQ: 312610888

济南市成人教育 先进单位

★ 优质师资

暑假衔接课程 办班目的 开课时间

舜耕分校

82732566

暑假课程 高中衔接课程 预习衔接高中新课 7月19日陆续开课 初中衔接课程 预习衔接初中新课 '月12日陆续开课 2人制特色课程 查漏补缺, 专项专攻 随报随学

大观园分校

86151866

历下分校

86408055

2013年高考复读班

精品小班—20人制 高效课堂一保强补弱 优质教学—因材施教 千元优惠一只限本月

- 11年校庆钜惠

超值报1年读2年 实惠 限赠2人制特色辅导

国际会展中心分校

89748866

长清分校

87224866

翡翠郡分校 67895066

大智学校2013年高考复读班火热报名中.....报名热线: 67890096 67890089

中 ノレン 月区 务

广告中心客户部: 0591-82963188 82616676(文件) 85196557 85196552 85196150 85196158 设计部:

0531-85196177 85196155 (E-mail geng6666@ vip.sins.com 85196232) 有異學: 0531-85196866(主任金)

85196299 85196197 85196138 85196139 省内代理部: 0531-82608360 82963199 85196280 85196186 省外代理部: 0691-82616688 82616800 85196278

经济专刊部: 0591-82608962 85196050 (主任金)82921268 85196166 85196055 85196145 85196090 医疗广告部:

85196055 85196964 85196960 地方广告部: 0531-82966343 85196188 分类广告部: 0531-85196199 85196184(传真) 地址:济南市经十路16122号

:200014









恒大地产 香港联合交易所上市股票代码:3333



期新品 號 27万/套



缤纷水果节活动邀您参加!



