

福岛核电事故定性为“人祸”

□调查称事故原因在海啸前可以预见到 □时任菅直人政府令指挥陷入混乱

据新华社消息 日本国会福岛核电站事故独立调查委员会5日公开调查报告,把福岛第一核电站辐射物质泄漏的原因定性为“人祸”。这是福岛核电站事故一年多来日本方面发布的第三份调查报告。先前,政府和东电方面坚称,海啸使反应堆出现故障的可能性更大。一些学者质疑,称反应堆关键部件在地震后可能已经损坏。

日本东北部去年3月11日遭遇强震,触发海啸。福岛第一核电站多座反应堆外部供电中断,冷却系统难以运行,导致堆芯熔毁,引发辐射物质泄漏。

监管机构和公司

蓄意拖延决策

福岛核电站事故独立调查委员会发布的报告共5册,超过600页。

“依据委员会的研究,3月11日那天,福岛第一核电站据信处于脆弱状态,无法确保能够承受地震和海啸冲击,”报告说,“尽管有机会采取措施,监管机构和东京电力公司管理层蓄意拖延决策,没有及时采取措施。”

国会去年12月设立调查委员会,传唤多名知情人,包括前首相菅直人、前任官房长官和现任经济产业大臣枝野幸男、东电

前会长和前社长。另外,委员会对灾民和东电员工工作问卷调查。

缺乏管理能力 导致灾难发生

委员会在报告中说,东电、政府和核电监管人员缺乏管理能力,“共谋”导致这场灾难。

“他们实际上剥夺了国家在核电站事故中享有安全的权利。”报告说,“所以,我们得出结论,这一事故明显缘于人为。造成事故的一些直接原因都可以在3月11日前预见到。”

报告说,委员会相信,事故根源是监管体系支持不完善的决策和行动机制,却不关注一些特定个人的资质。

委员会说,时任菅直人政府在灾难发生时起到妨碍应灾的反作用,没有运用符合逻辑的指挥链。“首相办公室应该借助现场任务小组与核电站运营商接触……却直接向东电总部和事故现场发号施令,使指挥陷入混乱。”

谈及核能监管机构原子能安全保安院的责任,报告说,即便这一机构知道事情会出错,也没有迫使东电采取行动。“原子能安全保安院知道东电正在拖延采取措施,却没有给出清晰指令”,而且这一机构“没有对规模超过以往事故的灾难做好准备”。



15名中国游客 在新西兰因车祸受伤

一辆载有34名中国游客的旅游巴士5日上午在新西兰南岛小镇莫斯本附近因道路结冰路滑翻车,并撞上一个电线杆,造成15名游客受伤,其中4人重伤,一名来自上海的9岁男孩有肝脏出血症状。

中国驻克赖斯特彻奇总领事馆领事部主任陈晓燕说,受伤游客已被送往医院救治。

这辆巴士由当地华人旅行社“万国旅行社”运营,车上34名游客大多来自中国安徽、上海、

北京、广东、福建、江苏、湖南、山东、内蒙古、甘肃等省市区。此外,车上还有数名在新西兰留学的中国留学生。

图为事发现场。


新华社/费尔法克斯

國華地產
GUOHUA REALESTATE
责任央企 服务山东

國華印象
GUOHUA IMPRESSION
国/之/华/宅/山/之/印/象

高层住宅7月15日起公开认筹,交3万抵5万

奥体与高新双核交汇,大城配套,抢购进行时
100-180平方米2居室、3居室、4居室震撼上市



值国华地产十二周年之际,特于6月17日—7月16日期间推出客户关怀月,购房礼尚活动。第一重礼:凡活动期间莅临国华印象接待中心的客户,可获赠精美礼品壹份!第二重礼:凡活动期间购房成交客户别墅类产品享总价15万元优惠,洋房享总价5万元优惠!第三重礼:凡活动期间购房成交客户,均赠送德国美国车载冰箱壹台!

◎东城核心:奥体中心与高新区双核交汇 ◎成熟配套:奥体中心、会展中心、齐鲁软件园、山东省博物馆、山东省立医院东院、山东省武警医院、山东大学齐鲁医院高新区医院、银座购物广场等 ◎品牌教育:品牌小学、幼儿园,九年一站式教育 ◎完善社区:社区内高档会所、国际标准游泳池、中心商业区

贵宾专线:0531-67893077 88769077 接待中心地址:济南奥体中心东临 经十东路与凤凰路交汇处北行777米路西

开发商:山东国华时代投资发展有限公司 国华地产官方网站: <http://www.guohuadichan.com> 预售许可证号:济建预许2011359-2011362, 2011383-2011388, 2011395号 本广告中图片及文字仅供参考,不构成任何买卖合同内容,最终以解释权归开发商所有

