

金达驾校
报名热线: 8087777



24小时新闻热线 2110110
最高线索奖1000元



路沿石不见了 下面竟然有个大洞

怀疑系管线施工遗留问题,责任单位尚不明确

本报济宁10月16日讯(见习记者王洪磊) 16日下午3点,市民张先生拨打本报热线称,在红星西路和济安桥路交汇处的西北角突然有两块路沿石陷落到了地下。他上前一看,发现道路下面竟然没有地基,而是一个大大的空洞。

当日下午3点半,记者来到济安桥路和红星路的十字路口,看到在西北路口北20米处有一个明显的细长坑洞,洞长1.5米,宽35厘米左右,洞口处深约1.5米,洞口的正下方有两块路沿石和几块人行道上的方砖,洞口西侧一棵树的树根都暴露了出来,洞口东侧约40厘米的道路下面没有任何支撑,呈现出“悬空”的状态,蒙在鼓里的路人还骑着电动车不断从附近路面上经过。

“昨天晚上还没有,今天上午10点突然出现了这个洞,本来以为路沿石只是陷了下去,仔细一看发现路面竟然是空的。”停靠在路边等活的货车司机王先生说,他的朋友先是用手电筒照了照,然后用了一根两米多长的木棍试探,都没有测算出坑洞的大致规模。为了验证王先生的说法,记者将一根2米多长的木棍探入路面下,发现木棍根本无法探到空洞的东侧和南侧。“之前我们就注意到这个

路沿石不断地往下沉,本来只是以为是土质疏松造成的,没想到路下面竟然没有路基,幸亏是非机动车道,不然整个路面都会塌陷下去。”

随后,记者将情况反应给了济宁市任城区市政园林管理局,工作人员在第一时间赶到了现场,并对现场做了详细调查分析。“由于地下管道的施工单位在施工完成之后,没有将回填工作做好,加上雨水的不断冲刷,导致了路基的塌陷。”任城区市政园林管理局督查科科长王勇说,按照济宁市2012年6月颁布的《城市地下管网管理办法》的规定,这种情况将有管线铺设的施工单位承担责任,负责做好道路的修理工作。

“现场的地下管线比较复杂,不仅有热力管道,而且周围还有电缆管线、供水管线和通信管线等,再加上洞口比较狭窄,工作人员无法进行深入调查,所以现在还说不清到底是哪一家施工单位造成的。”济宁四和供热有限公司客服部部长孔令军说,虽然责任方尚不明确,但是考虑到现有的安全隐患,他们将在最短的时间内先对道路进行修理,此外,也将会依法追究造成塌陷的管道单位的责任。

(奖励线索提供者张先生50元)



一位市民骑电动车从路基塌陷的路面驶过。王洪磊 摄

Haier
一个世界一个家

贺 全球白电第一品牌海尔荣获 2011年中国高效节能产品企业 领袖榜首

海尔 整套家电
节能领袖 感恩有你



因为有你
海尔28年历程辉煌
感恩 相携相伴

全球灵感 乐享生活



* 海尔白电、冰箱、洗衣机、冷柜全球销量蝉联第一 *1
* 海尔彩电中国用户满意度第一 *2
* 海尔空调2011冷年度无氟变频销量第一 *3

SMARTER LIFE

BETTER PLANET

重庆海尔家电销售有限公司济宁分公司 服务热线: 4006 999 999 网址: www.haier.com

注: *1: 引自消费市场研究机构Euromonitor (欧睿国际) 2011年统计数据 *2: 引自2011年中国标准化研究院与清华大学发布的《中国用户满意度手册》 *3: 引自2011年国家信息中心信息资源开发部统计数据

海尔荣耀28年
“金秋感恩”大行动
10月20日-21日感恩钜惠

行动一 感恩新品



海尔帝樽空调3分钟暖房, 海尔无霜冰箱365天有霜退货, 让您尽享舒适生活。

行动二 感恩服务



活动期间, 海尔免费为老用户清洗空调、巡检热水器, 让您安心享受舒适生活。

行动三 感恩超值购



购海尔变频空调、无霜冰箱、水晶洗衣机、3D+热水器等家电尽享感恩回报价, 物超所值。

行动四 感恩套餐礼



购买海尔成套家电享感恩套餐礼, 详情见各商场海报。

更多惊喜店内咨询



m.haier.com
到APP STORE或者Android市场搜索“独立信”, 下载软件即可体验海尔产品