

## 年末盛惠 礼享启辰 11月三重大礼钜献

为答谢消费者厚爱,启辰品牌联合旗下全国各专营店在11月份隆重推出“年末盛惠礼享启辰”消费者感恩回馈活动,包含三重大礼:

**第一重礼:购车“买一送一”。**自11月1日起,凡购买启辰D50或启辰R50新车,都可获赠价值两千元的“活力启辰”高档自行车运动礼包。让用户在乐享便捷汽车生活的同时,也可以通过自行车休闲运动保持身心活力。

**第二重礼:“5050零利率零月供”贷款购车。**凡购买启辰D50或启辰R50,只需支付车价的50%就可把车开走,一年后再付另外50%,一年内不需要支付利息和月供,全部利息均由启辰和经销商承担。除此

之外,启辰还为消费者量身打造了多种“首付低、利息低”的金融方案,最低首付车价的20%,最长贷款期限达到36个月。

**第三重礼:安全保障承诺。**从10月18日开始,东风日产为NISSAN品牌和启辰品牌新老车主提供“安全保障承诺”,该承诺的核心内容是,在特定意外事件背景下,由第三方恶意造成的车辆损失,东风日产将全额承担,让每一个东风日产车主安心享受精彩汽车生活。

### “零利率,零月供”轻松购

启辰品牌重磅推出“5050零利率零月供”贷款购车政策,凡购买启辰D50或启辰R50,只需支付车

价的50%就可把车开走,一年后再付另外50%,一年内不需要支付利息和月供,全部利息均由启辰和经销商承担。启辰推出的“5050零利率零月供”政策更完全免除了客户的利息,为客户带来极大的便利和实惠。

除此之外,启辰还为消费者量身打造了多种“首付低、利息低”的金融方案,最低首付车价的20%,最长贷款期限达到36个月。以售价7.48万元的启辰D50或启辰R50手动尊贵版为例,如果首付30%,贷款24期,每月月供仅2271元,两年承担的利息统共仅2142元。

启辰作为车市全新品牌,今年先后推出启辰D50和R50两款重磅新车,三厢车启辰D50外形大气稳

重,两厢车启辰R50外形活力动感,两款车型都有高品质、大空间优势,以6.78万-8.38万元的亲民定价,受到广大消费者欢迎。

启辰两款车型均源于著名的全球中级车平台——B平台,在车型级别上高于同价位的大多数竞品,成就了大气时尚的外形和越级空间。且两款车型都搭载了著名的CTCC冠军发动机,动力充沛而且极为省油,百公里综合工况油耗仅6.4L。上市



以来,启辰D50和启辰R50被许多消费者认为是同价位三厢车和两厢车的首选车型。

详情致电:启辰德州盛威龙专营店  
销售热线:0534-2253333  
地址:德州市开发区晶华南路1099号

## 冬季汽车检查不应怠慢

面对日渐寒冷的天气,您是否为您的爱车做好了过冬准备呢?都说汽车需要“三分修,七分养”,因此冬季汽车保养不容忽视,在此寒冬来临之际,建议车主在九个方面对爱车进行一次“全面体检”。

**润滑油:**在冬季来临时,应及时将油底壳、空气压缩机内的机油换成冬季用的机油,并将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油换成冬季用的齿轮油。此外,还应将轮毂轴承清洗后,加入黏度较低的轴承润滑油。

**防冻液:**使用二年以上的防冻液应予更换,混合防冻液一年必须

更换,不同品牌不同型号的产品不要混用。据统计,冷却系统故障是导致发动机故障的头号杀手,占发动机故障总数的60%左右。使用防冻液能有效地遏制冷却系统结冰事件的发生。

**电瓶:**寒冷季节来临之际,应清洁电瓶的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠。电瓶



内电解液不能亏缺,保持将极板淹没10毫米为好,并检查电解液比重,保持充电量,如果电瓶充电不足,极易在严寒中裂损。

**制动系统:**保养制动系统需要检查制动液,制动液过少、液质过脏、

含有水分或不符合原制造厂家要求的劣质制动液,都会造成制动距离加长或制动失效。一般情况下,制动液应两年更换一次,不同品牌汽车的制动液不能混用。

**轮胎:**冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎做四轮动平衡,更换轮胎位置。

**暖风:**检查暖风系统有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,风挡除霜出风口有问题在冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。

**玻璃清洗液:**在选购防冻型玻璃水时,要根据所在地区的温度进行购买,如果要驾车前往极度寒

冷地区,建议购买标注冰点温度较低的玻璃水,以免出现不必要的麻烦。

**空调:**在城市环境下用车,空气污染比较严重,空调滤芯的工作强度极大。同时车辆在经过一个夏季的使用后,空调滤芯和空调风道内可能会发霉并滋生大量细菌。进入冬季,暖风烘烤后的空气进入车内,严重的酸臭味会很明显,这种情况对人体是非常有害的,因此及时检查空调滤芯和空调风道很重要。

**雨刮片:**入冬后天气转冷更会加快雨刮片橡胶的老化,直接导致玻璃挡风清洗效果变差,影响驾乘安全。因此入冬时需要检查雨刮片的工作效果,当出现老化或无法达到清洗效果时,可以考虑更换。

(王金强 整理)

本版编辑:王金强 美编/组版:魏巍

启辰 高品质国民车

## 年末盛惠 礼享启辰 启辰双享礼 购车1+1

启辰R50上市热销,即日起购买启辰D50,即可尊享“活力启辰”专属自行车运动套装

★ 购车即享“0利率,0月供”免息优贷

★ 购车即享“安全保障承诺”



来店赏车,试驾即可获得精美礼品一份

阅世界·悦中国



服务热线  
400 830 8899  
800 830 8899

启辰德州盛威龙专营店

销售热线: 0534-2253333 贵宾接送热线: 0534-2641199  
销售地址: 德州市开发区晶华南路1099号

东风日产