



▲26日,在埃及城市卢克索附近,当地人在发生热气球爆炸的现场围观。新华/法新



▲目击者拍摄的视频截图。

埃及调查人员26日推测,热气球驾驶员在起火后没有及时关闭控制阀门,而是自行逃生,是当天热气球爆炸原因。一个载有大约20名游客的热气球26日在埃及南部旅游城市卢克索爆炸,致死19人,包括9名中国香港游客。



▲26日晚,遇难者遗体运抵埃及及首都开罗。新华社发

# 埃及热气球爆炸可能是“人祸”

## 原因或是驾驶员应对突发情况不当

### 事故热气球公司曾有违规记录

埃及民航部门一名官员认定,事故原因是热气球驾驶员应对突发情况不当。他告诉美联社记者,初步调查显示,驾驶员在着火后没有关掉阀门以阻止热气球爆炸,而是跳出吊篮逃生。

只是,当地旅游部门不认同这一说法。卢克索旅游联合会主管奥斯曼推测,事故原因是民航主管热气球驾驶执照颁发的部门失职。埃及民航部门主管谢里夫在事故现场证实,热气球驾驶员的执照今年1月刚获得续签。

埃及卢克索省公诉部门官员27日表示,热气球爆炸事件的初步调查结果显示,没有人为犯罪迹象,但该热气球状况恶劣,不适合飞行。

卢克索省省长萨阿德26日宣布,暂停当地所有热气球运营。民航部门主管谢里夫说,将在调查完成后再次决定是否恢复热气球运营。卢克索旅游协会主席表示,发生事故的热气球公司“魔幻地平线热气球公司”此前曾有违规记录。

### 目击者称热气球像火球般坠落

卡塔尔半岛电视台26日播放了一段由乘坐另一个热气球的埃及人拍摄的视频,记录热气球爆炸最后时刻。最初,大量烟雾从热气球座舱中升腾,持续数秒。热气球随后起火、爆炸,像火球一样坠落地面,在空中留下烟雾尾迹。视频中能够听到拍摄者的尖叫声和惊恐的喘息声。

目击事件经过的“魔幻地平线热气球公司”经理马哈茂德说:“在热气球下降到距地面5米的时候,或许是因为操作失误,连接吊篮内燃气罐和引擎的软管突然断裂,罐内的高压燃气喷出,遇到引擎上方的火焰后发生爆炸,吊篮化成一片火海。热气球操纵员穆拉德和两名英国游客见状立即跳出吊篮。因吊篮重量

减轻,热气球迅速升向高空,最终停在距地面400米处。此时的吊篮已被黑烟和火光团团包围。大约10秒后,热气球内发生爆炸,随后摔落在一片甘蔗田里。”

### 埃方承诺2至3周内公布调查报告

中国驻埃及大使馆领事部主任张宝齐27日约见卢克索省长萨阿德,要求埃及方面尽快查明此前一天的热气球爆炸事故原因,采取必要措施确保埃及境内中国游客的人身和财产安全。萨阿德承诺将在两至三周时间内公布最终调查报告,并衷心希望能够得到中方的谅解。萨阿德表示,埃方对此次事故深感痛心,将尽全力保证在埃中国游客的人身和财产安全。

美联社认定,卢克索热气球爆炸是热气球运动诞生200年以来最严重事故。此前最严重热气球爆炸事故于1989年发生在澳大利亚内陆城市艾利斯普林斯附近,13人丧生。 据新华社

跨越两个世纪,历经十四载春秋,先后举办了二十六届的齐鲁汽车展示交易会,是山东省内覆盖面最广、影响力最大的汽车博览会。以其鼎沸的人气,火爆的现场销售闻名于世,被誉为“华东第一车展”!

# 得山东者得天下

## 2013齐鲁春季汽车展示交易会

◎时间:2013年4月11-14日 ◎地点:\*济南国际会展中心(合资品牌及自主品牌展区) \*济南舜耕国际会展中心(豪华品牌及进口品牌展区) ◎主办单位:齐鲁晚报·生活日报  
◎承办单位:山东齐鲁晚报天一国际会展有限公司 ◎协办单位:润华集团 山东银座汽车有限公司 ◎官方网站:车行齐鲁网 ◎汽车用品招商热线:0531-81758619

INTERNATIONAL AUTO EXHIBITION