

菏泽首位新世代天籁车主已经诞生

3月28日迎来了菏泽开源专营店第一位新天籁车主,林先生家是曹县,做化工生意,正是事业腾飞发展时期,新世代天籁正是首选座驾。

据了解,林先生到店咨询新天籁时,了解到开源专营店有二手车置换业务,开源店王评估师进行全方位评估,评估最终价格让林先生心里非常高兴。在之后两个多月里,林先生多次到店,询问并了解这款新天籁,当然也对同级别德系车做了对比,从价格、外观、发动机、安全性能、变速箱等等。林先生说,选择天籁这款车是很明智的选择,外观更彰显时尚动感的同时,更具视觉冲击感和力量感,内饰方面雅致舒适,中控台采用“海鸥展翅”般设计。最重要的是新天籁采用代号

QR25的2.5L排量四缸发动机和代号为MR20的2.0排量四缸发动机,采用了梯形控制臂独立后悬挂,好处在于变道超车,高速过弯稳定性更佳。而四轮精准循迹系统,可使后轮转向方向同向偏转,防止甩尾。

开源店全体全体员工特意给林先生送上真挚祝贺,愿在今后的用车生活中,生意兴隆,万事如意,愿您的人生从此更加精彩!

(苗春燕)



想想还是Ta好——瑞风S5

3月31日,瑞风S5在黄河东路盛发江淮专营店隆重上市,五款不同配置车型的市场指导价从8.98万元到13.58万元。

汇聚全球前沿科技成果的瑞风S5以亲靓的造型、澎湃环保的动力、超越C-NCAP五星的安全、前沿智能的科技矗立起城市SUV价值标杆,瑞风S5的出现涂除了长久以来自主品牌带给消费者颓废萎靡的阴影,至少从产品设计和性能的本身为自主品牌的跨越打上了一个结:想想还是Ta好,瑞风S5。

以精致的细节表现,准确的体现了瑞风S5“四养”的设计诉求,即“看起来养眼”匠心独具的细节设计,让用户一见倾心,深深的喜欢;“触摸起来养手”:独具匠心的材质搭配,让触摸到

Ta的人一下子就爱不释手,渴望拥有;“听起来养耳”:全案的NVH设计和高保真的音效,让驾乘者远离振动和噪音;“乘坐起来养精蓄锐”:车人合一的人机界面,澎湃的动力、智能的操控,尽显SUV的自由和奔放。

“想想还是Ta好,瑞风S5!”之前这是瑞风S5产品开发的目标定位;之后必将会是越来越多消费者的共同体验!

(张虹)



如何去除汽车方向跑偏以及原因

开车的朋友有的时候会碰到行驶过程中总是跑偏,铂程爱车专员为您支招:

- 1.两侧轮胎气压不等。轮胎气压不等会使轮胎变得大小不一样,滚动起来必然会跑偏。

- 2.前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致。可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏。
- 3.四轮定位失准。大多数情况下,通过做四轮定位可以解决,但如果做四轮定

位仍不能解决,这一定是其他原因导致。

- 4.两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高。最好是全车都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴及后轴的两个轮胎必须

是一样的,而且花纹深度必须一样,超过磨损极限必须更换。

- 5.某个轮的制动器回位不良分离不完全。这相当于一侧车轮始终施加部分制动,行驶起来车辆必然会

跑偏。检查时,可感觉一下轮毂的温度,如某一车轮超过其他车轮很多,说明该轮的制动器回位不良。

- 6.车架总体变形。两侧轴距相差过大,超出最大允许范围,可以通过卷尺来测

量;如超出范围必须用校正台进行校正。

- 7.前减震器失效。前减震器失效后在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。



菏泽铂程汽车园 园区地址: 菏泽市黄河东路588号 (交通大市场东800米路南)
一汽奔腾4S店销售热线: 0530-6292777 一汽佳宝森雅4S店销售热线: 0530-6226000



海马百万钜惠 全系最低 8.2折



海马M3
舒展大空间 家轿操控王



车展期间
到海马展区

就有机会获得海马汽车提供的
海马M3一年免费使用权

骑士/普利马/福美来/丘比特



hk.haima.com 服务咨询热线: 400-8888-323 招商电话: 0898-66833958

丰源集团海马汽车隆源4S店 地址: 菏泽市黄河东路车管所向东1公里路南 销售热线: 0530-6202222 服务热线: 0530-6205555
网址: www.hezelongyuan.com

成武万达店: 0530-8777788
巨野皓源店: 18854006166

东明店: 18753005559
定陶店: 0530-2227999

巨野永达店: 0530-8190399
单县白云店: 0530-4366999

庄寨店: 0530-3606060
曹县店: 15905409878

鄄城北方店: 18816008899
成武旭光店: 0530-8885888

郓城店: 0530-6791188