

# FIYTA

深圳市飞亚达(集团)股份有限公司成立于1987年,国内唯一一家表业上市公司,是中国手表的旗舰企业。飞亚达专业腕表品牌,多次伴随中国航天员征战太空,以其卓越表现成就腕表传奇佳话。

- ①摄影师蓝宝石表
- ②四叶草元素女表
- ③珐琅飞天神舟九号纪念表
- ④天光云影贝母金表 ⑤玫瑰金真钻女表

时下国人对国产品牌的关注热情空前高涨,蓦然回首发现国产表也开始展示出成熟的"专业范儿"。不论是从外观设计到内在品质,都值得让我们在选购时为之驻足。

记者在烟台百盛购物中心一楼的手表专区看到,国产表的柜台前的消费者不少,柜台售货员告诉记者今年的销量明显比去年提高很多,高性价比的国产表是很多市民的优先选择。

据了解,国产品牌手表的价格约在3000元左右,百盛一楼各品牌柜台还推出了最低六折的优惠活动。

# 国产表进步表现:

制表技术 陀飞轮、三问、万年 历,这些国外品牌擅长的复杂机械制 表技术,国产品牌也能做,不少品牌 都推出了复杂机械功能腕表,中国制 表技术的发展可见一斑。

**营销模式** 明星代言的营销模式,也不再是国际品牌的特权,国产

表的柜台都推出了形象代言人,品牌 推广方式走上了前沿。

文化元素 貔貅、龙凤、仙女等中国元素都在各个国产手表中有所展现,不仅仅停留在表面上,有不少还蕴含着值得挖掘的故事,整体呈现出独具个性的制表理念。

○精品推荐

# 越来越爱画产悲



## 推荐商场:百盛购物中心





罗西尼,成立于1984年7月,是中国钟表行业成立最早的一家中外合资企业。创业初期,公司引进瑞士全套加工镀金表壳设备和加工工艺,依靠先进的技术,生产高档表壳与国内外成表配套,并在国内首创了异型防水表壳,成为国内生产高档表壳的龙头企业。

- <mark>①经</mark>典美系列女表
- <mark>②丝绸</mark>超薄皮带男表
- <mark>③陀飞轮</mark>系列皮带镂空男表
- **④**雅尊系列男表

# SHANGHAI

上海手表厂建立于1955年,是我国最大的手表制造工厂,累计生产上海牌手表达1.2亿只,曾被国务院批准为首批机电产品出品基地企业,被国家经委命定为大型一档和一级企业。产品升级换代的同时,及时转换机制,并以上海新世纪表业有限公司作为企业名,追求新发展。

- ①陀飞轮机械龙表
- ②男女相思相恋复古对表
- ③多功能三眼男士手表





# TIAN WANG 天王表

天王电子(深圳)有限公司是新加坡上市企业香港巨擎伟明集团麾下的一家全资子公司,主要从事"天王"牌手表的研发、设计、制造和销售,是国内知名的大型钟表企业。天王表于2010年荣膺"中国驰名商标"称号。

- ①锋尚系列貔貅元素男表
- 2 尚炫系列陶瓷女表
- 3锋尚系列男表
- ④ 贝母蓝宝石陶瓷女表

## EBOHR 依波表

依波表依波精品(深圳)有限公司,原成立于1991年,是一个专业设计、制造、营销品牌手表、贵金原饰品和精制品的集团化企业。依波拥有EBOHR一依被表,KANA一卡纳女装珠宝表、EBOHR COMPLICATION—宇飞复杂机械表,EBOHR JUNIOR—EJ学生表等多个腕表自主品牌,并拥有端表面牌CODEX—豪度机械表面中国大陆的销售网络及售

后服务中心。

- ①宇飞主旋律系列陀飞轮男表
- ②卡纳梦享Fancy Dream

镶彩色宝石镂空女表

- ③瑧典系列18k黄金手表
- ④典雅镂空镶石魔鬼鱼皮女表

○相关链接

# 如何选购手表

手表质量的好坏,主要看它实际走时的精度,表机走时发出的声音均衡、清晰和无杂音,只能说明表机没有故障。手表质量的好坏还必须从以下几个方面来选择。

#### 检查手表外观零件

#### 检查手表的灵敏度

手表的灵敏度是指它的摆轮自动起摆的灵活性。检查方法是:将没有上过发条已经停止走动的手表轻轻地摇动一下,借助据,如果秒针在很短时间内就停止走动,则说明这只手表灵敏度高;如果秒针比时间继续走动,则说明这只手表灵敏度不高或表机有故障。

#### 检查手表指针的间距和位置

表针与表镜、表盘之间以及三 针之间都应该保持一定的间距,否则相互产生碰擦而影响表机的寒。 常运转。检查时可通过拨针观察。 时针和分针的位置和相互配合是 否正常的检查方法是:将分针和时 针拨到3点、9点,观察两针是否成 直角;拨到6点,两针是否成直线; 拨到12点,两针是否重合。

## 检查手表上条机构

正常的手表上条应是轻松的。 转动把头上条时,先觉得较松,渐 渐地越上越紧,当不能继续向前转 动柄头时,说明发条已完全上满和 上条机构工作正常。如果转动柄头 上条时,发生"喳喳的异常响声,或 者产生顶齿打滑等现象,则说明上 条机构有故障。

#### 检查手表拨针机构

手表在拨针时应灵活、可靠和指针转动均匀。检查时着重检查分轮与中心轮轴摩擦配合的松紧度。 在拨针时,如果没有偏松或偏紧的感觉,说明分轮摩擦力正常和加油适量,反之,拨针机件有故障。