

方向盘抖动一般有5种情况

专家支招为您排除隐患

汽车方向盘抖动,是我们日常行车过程中最为常见的车辆毛病之一,特别是车辆行驶到5万公里至7万公里之间最易出现这种现象。

方向盘抖动、车身共振会导致行车不安全。专家总结有以下几种故障表现,并进行分析,为广大车主提供借鉴。

1 故障表现:汽车行驶时速在80公里至90公里之间时,出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常。

分析处理:出现这种情况

多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整。

车主还可架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。

2 故障表现:行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。

分析处理:这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还

有轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。

3 故障表现:车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉。

分析处理:出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,更换轮胎即可。

4 故障表现:高速行驶时突然踩刹车出现方向盘抖动。

分析处理:刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、

刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。

5 故障表现:高速行驶中出现车身共振。

分析处理:常见原因是因为传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈死。

由于以上部件都在车身下方,保养时最易忽略,因此,在每一次做保养时,尽量让工作人员在可上油的部位打上黄油。

(宗和)

新款荣威550上市 搭载双离合变速箱

本报讯 5月4日,上汽宣布新款荣威550上市销售,共推出7款车型选择,售价区间为11.88-18.28万元。新车的亮点除首次配备6速双离合变速箱之外,还对配置进行了多项升级。

改进外观与内饰设计:新款荣威550外形设计并没有面目全非的变化,设计师选择采取保守的方式对它局部细节进行优化,总的来讲,它这次改变还是成功的。其中前脸采用新样式的中网格栅,同时两侧与前灯组内侧结合,灯组的线条进行了改进,相比老款更加协调。

新款荣威550内饰面板仅是调整了右侧装饰贴片的样式,而它内部重点的改进在于全新设计的炮筒式仪表盘,相比老款设计更有质感,并且提供了三种颜色背光设置。

值得一提的是,新款荣威550顶配还标配了Inkanet系统,其集成了倒车影像、触摸屏、蓝牙、导航、3G上网、“自由行”智能避堵等功能,中高配车型也可对此配置进行选装。

传动部分升级双离合变速箱:新款荣威550在动力方面仍提供1.8L和1.8T两种选择,发动机参数与老款相同,最大功率分别为133马力和160马力,而其自动挡车型在传动部分则首次使用6速双离合变速箱,相比老款所使用的5速手自一体变速箱,其在动力平顺性和油耗方面均有一定提升。其中新款荣威550 1.8T自动挡车型的综合百公里油耗为8升,相比老款降低1升。

(本记)

全新嘉年华 上市

2013“长安福特品牌体验日全国百城巡游-大篷车巡游活动”日照站于5月11-12日在东港区政府广场举行。5月11日,长安福特全新嘉年华在活动现场魅力上市。

本报记者 刘涛
摄影报道



上海大众汽车
SHANGHAI VOLKSWAGEN

www.svw-volkswagen.com



因为太过智能
有时候 你会以为它无所不能

日照乾通4S店途观部分现车到店,
火热预订中……

Tiguan 途观

—— 途有境 而观无垠 ——

上海大众汽车客户服务热线:400-820-1111 官方网站:www.svw-volkswagen.com

上海大众4S店 在奎山

上海大众汽车 销售热线: 0633-8800888
日照乾通4S店 服务热线: 0633-8769666 地址:日照奎山汽车城
莒县直营店: 0633-6899888 五莲直营店: 0633-5239678



Das Auto.