



# 冬春火灾防控专栏



## 元旦假期来临,泰安消防发布出游攻略 出行游玩,安全防范不能少

一年一度的元旦假期即将到来,不少市民纷纷利用小长假参加外出旅游、家庭聚会、商业庆典促销等各类活动,城市用火用电量普遍增加,火灾风险明显加剧。为确保辖区市民过一个平安和谐的假期,泰安消防发布小长假居家出游防火指南,防止火灾事故的发生。

出门游玩先自查,家中切勿留火患。在日常生活中,每个家庭都要定期开展消防安全自查,在小长假选择出游的市民,更要提前对家庭消防安全进行排查,不要把火灾隐患留在家中。出门前,一定要仔细查看电器线路是否存在受损老化问题,

电源是否关闭;煤气罐、管道煤气等是否关闭,是否具备良好的通风条件;厨房、楼道、阳台是否堆放杂物等,确保无隐患后,方可安心出游。

自驾出游先“体检”,应急工具配齐全。在小长假期间,自驾短途旅行成了不少有车一族最佳选择,车辆自燃事故也会相对增多。在此,消防部门提醒车主,在出发前,一定要对车辆进行“体检”,查看汽车车油路各部位有无滴漏现象,对破旧的轮胎和老化的线路及时更换掉,保证汽车供油、制动系统的正常运行,确保车辆处于技术完好状态。为以防万一,车上还要配置灭火器、消防锤等应急工具,一旦

发生意外可以很好地控制险情展开自救。

入住酒店先“踩点”,安全出口要牢记。外出旅游,酒店宾馆是市民必去场所,在入住酒店前,要先进行“踩点”,查看内部张贴悬挂的疏散逃生示意图,及时了解和熟悉疏散路线、安全出口与周围环境,一旦发生火灾可快速逃生撤离。此外,消防部门提醒,火灾发生时不要乘坐电梯,应通过疏散通道和疏散楼梯,屋顶和阳台逃生,逃生中,应采取用水、饮料等打湿衣服捂住口鼻的方法,低身行走或爬行,以减少烟气对人体的伤害。

小型娱乐场所多隐患,

聚会狂欢需留意。在元旦期间,特别是跨年晚会,各娱乐场所人满为患,相对而言,消防安全管理制度落实、消防培训等方面还不够完善,加之元旦生意爆棚,商家往往容易忽视消防安全。消防部门提醒广大市民,在开心娱乐的同时,要注意消防安全。在进入场所时,一定要留意疏散通道位置,万一有突发情况,可以就近紧急逃离。同时,不要随意进入边施工边营业的娱乐场所,不涉足燃放烟花爆竹又准备放飞氢气球庆典场所,不到疏散通道、应急照明等消防设施不符合要求的歌舞厅、KTV、酒吧等场所消费。

### 零点夜查一览

#### ● 泰山区

为切实做好圣诞、元旦节期间的消防安全工作,确保辖区今冬明春火灾形势持续稳定,12月24、25日晚20时至24时,由泰山区公安分局成立7个检查小组,联合区文化局对辖区宾馆、商场、KTV等人员密集场所集中开展消防平安夜查行动。

行动中,各检查组按照方案要求,采取听、看、查、问的方式,对辖区夜间营业单位的消防安全责任制落实、消防控制室值班及人员持证上岗、巡查制度落实、单位员工掌握基本消防技能情况,测试了消火栓压力和自动喷水灭火系统压力、消防设施器材维护保养、疏散通道和安全出口、用火用电用油用气消防安全措施落实情况进行了认真细致的检查。行动期间,检查组共检查单位68家,发现火灾隐患84处,当场整改38处。

通过此次夜查,及时消除了一大批火灾隐患,切实提高了各单位的防火安全意识,有效促进了各单位消防安全工作的开展,在圣诞、元旦期间,为全区人民群众营造了良好的消防安全环境。

#### ● 景区

12月24、25日晚,景区公安分局组成六个检查组,对景区范围内圣诞节期间夜间营业场所的消防安全进行夜查。

每到一处,检查人员都会对各单位负责人反复强调,要求高度重视消防安全生产工作,加强防范措施,加强消防设施及灭火器材的维护保养,加强消防安全知识教育,认真查找自身在消防安全方面存在的薄弱环节,切实做到防患于未然,切实提高自防自救能力,确保圣诞和元旦期间的消防安全。

此次夜查,检查组共检查单位8家,下发《责令限期改正通知书》7份,发现火灾隐患21处,当场整改5处。通过此次集中夜查行动,提高了人们的消防安全意识,改正了存在的火灾隐患,确保节日安全。

流淌,形成地面流淌火,火势蔓延。

事故造成103号罐和周边泵房及港区主要输油管道严重损坏,部分原油流入附近海域。

### 原因分析

在“宇宙宝石”油轮已暂停卸油作业的情况下,辉盛达公司和祥诚公司继续向输油管道中注入含有强氧化剂的原油脱硫剂,造成输油管道内发生化学爆炸。事故具体原因正在进一步调查分析中。

这起事故虽未造成人员伤亡,但大火持续燃烧15个小时,事故现场设备管道损毁严重,周边海域受到污染,社会影响重大,教训极为深刻。

### 存在主要问题

1.事故单位对所加入原油脱硫剂的安全性没有进行科学论证。

2.原油脱硫剂的加入方法没有正规设计,没有对加注作业进行风险辨识,没有制定安全作业规程。

3.原油接卸过程中安全管理存在漏洞。指挥协调不力,管理混乱,信息不畅,有关部门接到暂停卸油作业的信息后,没有及时通知停止加注作业,事故单位对承包商现场作业疏于管理,现场监护不力。

4.事故造成电力系统损坏,应急和消防设施失效,罐区阀门无法关闭。

## 火灾案例警示



2011年7月16日晚18时许,大连市大连新港附近中石油的一条输油管道发生爆炸起火。7月17日凌晨,大连市新港附近输油管道爆炸引发的另一条700毫米管道发生大火。

当日10时,大连市政府召开新闻发布会,宣布大连新港输油管道爆炸现场储油罐的所有阀门全部关闭,火势基本扑灭,事故未造成人员伤亡。


### 事故简要经过

18时左右,在注入了88立方米脱硫剂后,现场作业人员加水对脱硫剂管路和泵进行冲洗。

18时8分左右,靠近脱硫剂注入部位的输油管道突然发生爆炸,引发火灾,造成部分输油管道、附近储罐阀门、输油泵房和电力系统损坏和大量原油泄漏。事故导致储罐阀门无法及时关闭,火灾不断扩大。原油顺地下管沟

## 看消防漫画 你来找茬

《消防漫画你找茬》设计制作幽默性、趣味性、实用性为一体,将消防安全常识与“找茬”游戏巧妙结合,全书共设计了社区、学校、医院、宾馆、车站、KTV等9类场景,每个场景中均隐藏了日常工作生活中常见但容易忽视的消防安全隐患,具有很强的宣传教育意义。



### 上期答案:

1.KTV等公众娱乐场所,在营业期间,不能进行装修作业。

2.当发现火情时,要用正确的灭火方式进行扑灭。不能用烈酒等易燃物品进行灭火,这样只能使火势越来越大。

3.不能随意乱扔烟头,以免引发火灾,特别是在狭小封闭的空间内。

4.在狭小封闭的空间内,应注意明火的使用安全,特别是火源附近有易燃物品的时候。

5.人员密集场所,在营业期间不能进行电焊等明火作业。

6.不能损坏灭火器箱等消防设施,即便是你喝醉了也不行。

7.室内装修不能采用海绵等易燃物,应该采用不燃材料。



官方微信



新浪微博



腾讯微博