

东二路“30岁”供水主管突爆裂

□东二路(潘南路-共青团路)段,共青团路(东一路-东二路)段沿线停水

□管道老化可能是主因,中心城区目前有60余公里“高龄”管道需改造

9日11时许,张店东二路上人民路与潘南路之间一供水主管道突然爆管跑水,水流出200多米,路面积水最深处有10厘米左右。附近居民拨打抢修电话后,市自来水公司关闭了阀门,开始排水抢修。截至发稿前,仍未抢修完毕。据介绍,爆裂的管道已使用30多年。

文/本报记者 刘晓 臧振 片/本报记者 王鸿哲

管道爆裂,东二路约200米辅道被淹

“11时20分的时候就开始冒水了,水哗哗地往外淌。12时的時候来了不少人,但是也没有办法,看到他们在不断地打电话,随后又来了几辆三轮车,车上拉着抽水泵、水管。”附近一名环卫工人说。

据该爆裂口附近的不少店铺店主介绍,当时东二路上人民路与潘南路段西侧约200米辅道都被淹了,不少泥沙被冲了出来。“幸亏下游有两个下水道排水口,要不都能流到大北边去。”附近一位五金店的店主说。

9日15时,在人民路与东二路路口往北100米左右,该处自来水管管道爆裂口已围起警戒线,不少工人正在进行抢修工作。但该爆裂口仍在淌水,水流较急,冲出约2厘米厚的泥沙堆积在了路边。“阀门已经关掉了,现在开始对路面进行破拆,看看下面破损的具体情况。”一位工作人员介绍。

受此影响,东二路(潘南路-共青团路)段,共青团路(东一路-东二路)段沿线停水,城区供水压力略有影响。



工作人员在现场抢修破裂的自来水管。 本报记者 王鸿哲 摄

市自来水公司:爆裂管道已用30多年

至于管道破裂的原因,市自来水公司一位负责人表示,该处自来水管使用已超过30年,最可能的原因就是管道老化引起的爆裂。

据介绍,截至2014年,张店城区自来水管道总长度已接近800公里。而这800公里的自来水管材质各异,既有早期技术不成熟时生产的水泥管材,也有现代先进管材。

“目前还有60余公里的管道需改造,这些管线大多集中于

张店世纪路以东,开发区以南、南定镇部分。有的管线已经服役50余年。但由于资金不足,地下管线纵横交织等问题,更换计划一直搁置。”该负责人说。

目前市自来水公司多靠贷款来推动工程,累计至今,接近两亿元。“我们将会加强中心城区老化管道的巡查,发现问题之后及时应对。在其他单位进行自身地下管线施工的时候,加强协调,避免因交叉施工而造成的管路损坏。”该负责人说。

相关链接

市自来水公司发布停水公告

1.因东二路与人民路路口附近直径600毫米供水管道破裂,市自来水公司于7月9日12时30开始抢修,力争尽早恢复供水。期间,东二路(潘南路-共青团路)段,共青团路(东一路-东二路)段沿线停水,城区供水压力略有影响。相关抢修信息,市自来水公司将通过官方网站和微信公众号及时发布。停水期间,请关闭水龙头,以免恢复供水时给您造成不必要的损失。

2.因华光路与东四路供水管道连接施工,7月10日800—1300,华光路(东二路—东四路)段沿线停水。

3.因中心城区消火栓补建维修工程施工,7月10日800—1600,颐景园小区停水。

咨询或求助请拨打热线电话:2165111。

恢复供水时出现“黄水”正常

一般自来水管道抢修之后再次供水时,市民家中放出的自来水可能变黄,市自来水公司工作人员介绍,这是抢修时部分杂质混入管道,属正常现象。

一些管道内部生锈也会引起水质变黄。解决此事最有效的途径就是放水。

本报记者 刘晓