

新泰市区一条道路出现路面塌陷

部分小区一度断水断电,多部门抢险

本报泰安8月12日讯(记者 张泽文) 11日上午7时55分,新泰市东周路福田南区东门路段,道路东侧出现路面塌陷,造成部分小区断水断电。

新泰市公安局交警大队执勤交警第一时间赶往现场,进行封路并指挥交通。各相关单位、部门立即召开抢险安排现场会,现场制定了施工抢险、抽水、供电、转移居民等方面的处置方案并马上落实。水利、住建、安监、公安、交警、电力等相关部门立即全力开展施工抢险工作。

为保证道路安全,新泰市公安局交警大队一中队对该路段危险区域进行了封锁,避免车辆、行人进入危险区域。

该道路的抢修工作正在紧张有序进行中。封路路段为东周路与榆山路



路口北侧至东周路与兴隆路路口南侧,目前不景响福田花园北区居民出行,福田花园南区东门受交通管制,榆

山路、兴隆路可正常通行;新泰市市政工程处工作人员正在现场进行塌陷区域回填工作。

高楼外墙皮脱落

业主称7月才交房



本报泰安8月12日讯(见习记者 程旭) 10号有壹粉向齐鲁晚报·齐鲁壹点记者反映,7月初才交房的岳麓花园五号楼墙皮出现脱落迹象。

12号下午2点记者来到了位于岱岳区青春创业园的岳麓花园,收到台风的影响,5号楼的外墙碎片已经出现较大面积脱落。

脱落墙皮处位于五号楼西侧,高度在6楼和7楼之间。大部分脱落的墙皮被放在了五号楼前道路南侧。在附近没有任何警示牌来提示小区居民。

脱落下来的墙皮是由水泥和泡沫构成的。大部分重量较重,从7楼脱落掉下如果有行人,很容易受伤。

“外墙结构大面积裂缝掉墙皮,我们这五号楼的住户看的都怀疑这个楼的质量了,一号楼还有一部分住户家里出现了渗漏。”小区业主说。

小区物业工作人员介绍到墙皮脱落应该是施工方的问题:“我们尽快联系施工方进行修复。”

餐厅停车场院墙倒塌,多辆车被砸

受到损失的车主要找管理方讨说法

本报泰安8月12日讯 11日中午,有市民向齐鲁晚报·齐鲁壹点反映,中午在佛光路畔溪庭院用餐,停放在停车场的车被砸了。

晚上8点,记者来到畔溪庭院饭店看到,停车场空荡荡只有两三辆车。一辆现代轿车停在路口位置,后保险杠掉落,前挡风玻璃破碎,车身多处受损。

“中午吃完饭,听别的桌上的客人说,我们才知道车被砸了。”在一旁等候救援车辆的车主介绍,当时有八九辆车被砸,车辆不同程度受损。

“很多车主找饭店要说法,同时也拨打了报警电话。”该车主介绍,饭店对受损车辆逐一进行了登记,“我们咨



询了律师,用餐时车辆被砸,该饭店要承担相应责任。”在救援车辆到位后,被砸私家车被拖走。

随后,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者从

畔溪庭院保安处了解到,11日下午饭店没有营业,“4点左右,我们到砸车现场清理砖块,协助车主把车拖走。”

齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者