

倾城车风暴

今日泰山



你的爱车是否经常出现一些让你疯狂的问题,你在买车卖车过程中是否也遇到过费解的问题,春夏秋冬的更替是否让你忙碌的你疏于对爱车的打理……没关系,本报“车管家”将请到车界权威专家,为你解答难题。遇到困难,不要犹豫,欢迎拨打“车管家”热线 0538—6982101 或发送至邮箱 tianyubinghe@163.com。

检查车外灯具灯泡烧坏故障是一项极其迅速而又简单的工作。但是,对车外灯具进行全面系统地维护就并非那么简单了。及时维护车外灯具对驾驶者至关重要,因为这不仅影响到行车的舒适性,而且还直接关系到行车的安全性。

汽车也会出现“眼疲劳”

如何保养车灯有招

“眼保健”第一招: 勿用劣质灯泡

大灯的“灵魂”是它的灯泡,其性能的好坏将影响夜间照明的效果,直接关系到行车安全。因此应该使用高品质的车灯灯泡,才能充分保证安全。使用劣质灯泡会有什么危害呢?首先,自然是劣质灯泡的寿命短,无法保证稳定的质量。其次,高品质灯泡的配光性好,亮度高,而劣质灯泡亮度不足,聚焦不集中,射程近,在超车时,会让驾驶员产生视觉错觉,容易发生危险。此外,劣质灯具由于密封不严,雨天或洗车时容易进水,会使灯内产生雾气,严重时会造成线路短路发生火灾。因此,在自行改装大灯或是损坏原因需要更换的时候,切勿考虑劣质灯泡。

“眼保健”第二招: 日常养护要做好

根据发光原理的不同,大灯灯泡可以分为真空灯、

卤素灯和氙气灯等几种类型。真空灯和卤素灯价格便宜,使用普遍,不过寿命较短,一般为几百个小时。氙气灯使用寿命可以达到2500—3000小时,而且照明效果更好,但是价格较高。当然不论是哪种类型的灯泡,其基本保养常识都是差不多的。

与定期保养时需要更换机油机滤一样,大灯灯泡也需要定期更换。一般来说每行驶5万公里或者2年左右,大灯灯泡的亮度就会减弱,此时最好到4S店进行检测,如果确实有亮度不足的情况,那么建议更换灯泡。推荐左右两边同时更换,以免出现两侧亮度不一样的情况。就是因为灯泡亮度减弱后没有及时更换,导致年检时白白浪费了时间。

灯光亮度减弱还有一种情况,由于环境的影响导致灯罩老化,同样会让大灯亮度减少至50%以上。灯罩脏污和老化还会使灯光模糊,使人产生眩晕,因此,灯罩老化也要及时更换。

“眼保健”第三招: 自己动手调车灯

车辆年检时,会检测车灯光束位置是否正确。正确的光束位置会让视野更清楚,行车更安全。其实在车灯出现问题时,并不一定非要去4S店进行调整,自己动手也很轻松,而且充满乐趣。

第一步,选择昏暗的环境,比如地下停车场或者夜晚,将车头正对一堵墙停放,车头与墙体尽量对正,相距5、6米左右;

第二步,打开车灯,用不透光的厚布遮住一个车灯,单独调节每一个大灯。为了保证车灯光束位置在正常行车的位置,最好不要让车辆空载,可以找一位朋友坐在驾驶席;

第三步,将车灯在墙面的光照范围中心用记号笔或粉笔做一个标记,同时在车标(车头正中心)位置对应的墙面处也做一个标记。分别测量两侧车灯记号与中心位置的距离,两个距离应该相等。如果发生向外或者向内偏的现象,则应该看一下车辆使用说明书,用螺丝刀进行细微调节,使得两个车灯的位置左右对称;

第四步,调节光束的高度,右侧车灯应该完全水平直射,左侧车灯则向上调高10cm左右,但是不要调得太高,以免灯光直射对面来车司机的眼睛。而右侧车灯的照射范围则可以向右偏一些,以提高车辆右侧的可见度。

整个过程大约15-20分钟,非常轻松。

(田野)



第三届车展热门车型推荐

TOYOTA 广汽TOYOTA | 品质感动世界

瑞亿泰东路店感恩1周年

3月12日店庆日邀您体验

全系车型优惠、雅力士【买断销售】，火爆订购

订车砸金蛋、车车送豪礼

DVD影音导航

语音导航系统

倒车影像

后排两屏影音系统



2011 款凯美瑞升级庆典版

活动最终解释权归广汽丰田瑞亿泰东路店所有

泰安瑞亿汽车销售服务有限公司
公司网址: www.tarytoyota.com

呼叫中心电话: 0538—5097777
24小时救援电话: 0538—5076789
公司地址: 泰安市岱岳区泰东路国际汽车城内

市区便民展厅电话: 6131877
地址: 泰安市东岳大街164-2号石化饭店
西邻丰田专卖店

体验更多领先品质, 敬请亲临广汽TOYOTA销售店或登陆网站
广汽丰田汽车有限公司 官方网站: www.gac-toyota.com.cn

高薪诚聘: 售后经理、销售顾问、服务顾问、维修技师、接待专员



车到山前必有路 有路必有丰田车