

楼房有裂缝 5 年终获修

裂缝原因:先后建的俩楼竟用同一地基

本报聊城4月18日讯(见习记者 任洪忠 记者 潘跃全) 家住新区小学家属院的杨女士的房子出现裂缝5年,一直和建筑方协商维修。18日,聊城市广兴建筑工程有限公司施工人员到杨女士家维修房子。据了解,裂缝原因是先后建的俩住宅楼用同一地基导致沉降不均。

18日下午,聊城市广兴建筑工程有限公司的施工人员,来到新区小学家属院杨女士家维修墙面。记者看到,在杨女士家东南室南墙,有道约3毫米宽3米长的裂缝;阳台顶端有道长3米半裂缝,北室东南角有道1米20公分的裂缝,另几个房间也有类似共10多处裂缝。杨女士说,房间裂缝总长度

至少15米以上。杨女士说,楼房2006年房屋出现明显裂缝,下雨时房子常漏,一直与校方、建筑方协商维修和赔偿的事,现在刚把维修的事谈定。关于裂缝原因,杨女士的丈夫刘先生解释,家属院东西俩楼建于不同时期,东楼建两年后,建筑方用同一地基建了西楼,西楼偏

沉导致俩楼连接处断裂,住东西楼交接处的部分业主家开裂。聊城广兴建筑公司项目经理杨武生说,俩楼用同一地基,沉降不均导致交接处房屋有裂缝。杨武生说,双方已协商为一次性赔付6000元。杨女士说,她不满意对方的赔偿费用,还得进一步协商。

东昌府区建设工程质量监督站工作人员申女士说,俩楼同一地基导致沉降不均的事属实,但顶多会使房屋出现裂缝,不会造成结构性隐患,对用户居住安全没影响。申女士说,质监站会监督建筑方对房屋维修,但赔偿的具体数额还得双方协商。

东昌府区:

68 名女干部入选村“两委”

本报聊城4月18日讯(记者 邹俊美 通讯员 席真) 第十届村“两委”换届选举正在进行,截至18日,东昌府区67个行政村党支部完成换届选举,有7名女性当选党支部委员,两名当选党支部书记;57个行政村完成村委会换届选举,有58名女性当选村委会委员,1名当选村委会主任。

“大家请注意,第一栏上必须要填一名女性。”18日,记者来到东昌府区堂邑镇肖庙村,该村200多名选民正在进行村委会选举,工作人员不断给选民们强调,选票上必须填写一名女性。此次选举分两轮进行,第一轮选举确定候选人,选举中必须选一名女性候选人。第二轮确定村委会主任和委员,

必须有一名女性当选。该村有408名选民,当天有287人到场,据有关规定,半数以上选民参加选举是有效的。第一轮选举确定了6个候选人,第二轮选举中确定了1名村委会主任和3名村委会委员。选举过程中,工作人员不得碰选票,选票由选民填写好后放入选举箱内。

据介绍,此次换届选举要求村委会中应有妇女成员,换届村要100%有妇女参选,当选。截至4月18日下午4点,东昌府区完成党支部换届选举的有67个,有7名女性当选党支部委员,两名当选党支部书记;57个行政村完成村委会换届选举,有58名女性当选村委会委员,1名当选村委会主任。



东昌府区堂邑镇肖庙村对第一轮选举结果进行公示。
本报记者 邹俊美 摄

阳谷 183 支 加油枪“体检”

随着油价节节攀高,车主加油时更加捂紧钱袋。近日,阳谷县质监局组织计量人员对全县50多个加油站(点)在用的183支加油枪再次检定,让车主加油时更放心。

计量人员介绍,检定中主要检查铅封是否完好,是否存在擅自改动或拆装加油机,是否存在偷换加油机计量控制主板和计量芯片等计量作弊的行为。上述几种行为,都可能造成加油时缺斤少两。

检查中,未发现私拆铅封和擅自改动加油机计量性能等作弊行为,对于存在非人为误差的加油机,进行了及时调修。

(通讯员 王迎晓)

技术礼绽 荣耀纷享 全新天籁“荣耀版”为您献礼

一路揽获百项殊荣,全新天籁“荣耀版”礼赞您的厚爱,特别赠送微软+英特尔定制型嵌入式Windows操作系统、3D+3G高性能双导航系统、320G多媒体娱乐中心、场景高保真倒车影像系统等多项尖端科技配备,纷呈驾乘乐趣,尽在一席掌控!



TEANA
中高级车新坐标

SHIFT_the way you move NISSAN

技术日产 人·车·生活

东风日产

东风日产天瑞专营店

销售热线: 2921111 服务热线: 2945678
地址: 聊城市经济开发区东昌路东首

东风日产乘用车公司
地址: 广州花都区凤神大道8号
销售热线: 800 830 8899
手机热线: 400 830 8899
网站: www.nissan.com.cn
www.dongfeng-nissan.com

TEANA 天籁 SYLPHY 轩逸 SUNNY 阳光 TIIDA 颐达/颐达 LIVINA 骊威 MARCH 玛驰 X-TRAIL 奇骏 QASHQAI 逍客 NISSAN GT-R