

# 春夏之交 汽车保养方法面面观

本刊 综合

在成为有车一族，享受汽车带来的各种乐趣之余，也不要忘记做一些必备的工作，好好对待自己的爱车，以免使爱车在“三伏”中发脾气。同时避免因汽车本身的故障而造成交通事故，提出以下几点建议：

## 防混合气过浓

夏季气温高，汽油容易流动，同时热量孔膨胀，使汽油流量增加，且汽油容易蒸发，导致混合气过浓。因此，应调小热量孔，调整加速装置与节气门摇臂连接的位置，适当降低油面高度，以减少供油量。

## 防蒸发

高温下，油和水的蒸发量都将增加，油箱盖要盖严，油管要防止渗油；要经常检查水箱的水位，曲轴箱的机油油面、高度，制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液液面高度等。不合规定时，要及时添加和调整。

## 防过热

为防止发动机产生过热现象，保养时应注意风扇皮带不能沾机油，以防打滑，皮带要保持一定紧度。长途行驶途中要注意适时休息，休息时尽量选择阴凉处，并打开发动机罩通风散热。当轮胎气压因受热而增加时，应立即停车降温，不然就有爆胎的危险，特别注意不得用放气或泼冷水的方法来降低轮胎气压和温度。

## 防自燃、自爆

气温高时散热慢，汽车水箱的温度常常因为居高不下而影响发动机正常的功率输出，甚至可能引起发动机不能正常工作。

高温也使得一些部件膨胀变形，轻者会加速部件磨损，重者会烧坏零件。同时，长时间使用车载电器、空调系统也会导致汽车的电路系统过热，如果各种电线或者电阻盒平时不注意保养，严重过热时甚至会导致汽车自燃。

## 防润滑不良

润滑油易受热变稀，抗氧化性变差，易变质，甚至造成烧轴瓦等故障。因此，应将曲轴箱和齿轮箱里换上夏用润滑油，经常检查润滑油数量、油质情况，并及时加以更换。

## 防气阻

夏季汽油机燃料系统容易因温度升高而发生气阻现象，致使油路供油不足甚至中断供油。为防止气阻，可用石棉垫将汽油泵与排气管隔开，或用湿布将汽油泵包住降温。



广汽 HONDA Crosstour 歌诗图 | Accord 雅阁 | ODYSSEY 奥德赛 | CITY 锋范 | FIT 飞度

**感恩母亲节，部分特价车七五折销售！**  
**5月10日-12日广汽本田体育馆大型特卖会！**



理念1.3AT舒适版  
车架号:LHGG11620B2039226  
指导价:77800元 颜色:珊瑚红  
数量:一台  
**七五折**

理念1.5AT舒适版  
车架号:LHGG12639B2000214  
指导价:99800元 颜色:暴风银  
数量:一台  
**七五折**

锋范1.5AT精英版  
车架号:LHGGM2653A2096073  
指导价:116800元 颜色:暴风银  
数量:一台  
**八折**

雅阁2.4AT (PE)  
车架号:LHGPC2669D8000317  
指导价:236800元 颜色:探戈红  
数量:一台  
**八折**

飞度1.5AT全景天窗版  
车架号:LHGGE8898D2001432  
指导价:119800元 颜色:巴黎蓝  
数量:一台  
**八五折**

歌诗图2.4豪华版  
车架号:LHGTF3850D8001210  
指导价:286800元 颜色:铂钻银  
数量:一台  
**八五折**

济宁鸿基汽车销售服务有限公司 销售热线:0537-2345888 2657666

地址:济宁市金宇路35号(汽车北站东两公里路北) www.honda-hj.com

济宁华田汽车销售服务有限公司 销售热线:0537-2560888 2560666

地址:济宁东外环路与太白路交汇处南888米路西(三贾办事处西邻)