



欢迎提供 **新闻线索**

买品牌手机,到联通营业厅!正品行货,值得信赖!详询10010

24小时新闻热线

0537-2110110

一经采用 给予奖励


三里营铁路桥涵洞仍有积水

多部门排查多日无果,目前只能用水泵抽水处理

本报济宁12月24日讯(记者 路帅) 本报20日C08版《三里营铁路桥涵洞接连出事》,报道了济邹铁路桥涵洞下因渗水,路面结冰导致多起交通事故。报道发出后,市政、燃气、水务、通讯等部门都进行了现场排查,但至今没有结果。市政工作人员在多处设置水泵,暂时抽水维持现状。

24日上午,记者来到济邹铁路桥涵洞下,桥底积水仍然存在,两边斜坡车道上都结了一层薄冰。由于路面湿滑,汽车减速慢行,桥涵处出现了暂时堵车现象。在旁边的辅道上,几名市政工作人员正在抽水,一处被打开的通讯井里都是满满的积水。“通讯井本不该有水,肯定发生串管了。”市政维修人员介绍,这几天市政、燃气、水务、通讯等部门一直在桥洞附近寻找漏水点,但至今没有找到。“前几天我们查出桥西路南一小区将下水管道接到了桥洞雨水篦子里,我们出资改线后,漏水虽有所减轻,但还是存在漏水。”市政维修人员在铁路桥东西两侧已设置多处水泵进行抽水。

“路上结冰一踩刹车,车头就撞墙了。”附近三里营泵站工作人员称,当日早上已发生五起汽车追尾事故。由于桥底机动车道结冰,很多汽车直



桥洞下的积水结冰,使路面非常湿滑。本报记者 李岩松 摄

接从辅道通行,形成人车混行的场面,给骑电动车的市民带来较大安全隐患。

记者随后联系到济宁市市政工程处,一位负责人称目前还在排查,但仍不能确定漏水原因。“地下管网错综复杂,

再加上东边片区开发,漏水原因存在很多可能。”该负责人介绍,每发现一处可能漏水的地方,工作人员就去截堵,目前已排查了桥西居民区、桥东开发片区等位置,发现了几处可能原因。“24日凌晨还发现

了一企业私接排水管道,当天下午路面变干,但还不敢确定这就是漏水主因。”该负责人介绍,目前他们还在采取临时措施,用水泵将桥下的积水抽到别处,同时继续排查漏水原因。

为招揽客户 竟私刻25枚印章

本报济宁12月24日讯(记者 张林 通讯员 任鸿雁 杨雪梅) 近日,任城区公安分局,查获一起私刻印章案件。犯罪嫌疑人刘某,为提高公司可信度,招揽顾客,伪造25枚印章。目前,刘某已被刑事拘留。

16日,任城公安分局治安大队会同食品药品监督管理局,对辖区内医疗器械进行专项检查时发现,金宇路某医疗器械有限公司经理刘某,存在私刻国家机关、事业单位、公司、企业印章行为。

刘某为增加业绩分值,提高中标率,私刻伪造“济宁市食品药品监督管理局行政审批专用章”“曲阜市卫生局综合采购办公室”“济南佳益互利贸易有限公司”,等25枚印章。

“做这些假章,为多招揽客户,提高公司的形象。”被查获后,刘某对自己私刻印章的行为非常后悔。目前,犯罪嫌疑人刘某已被刑事拘留。伪造的25枚印章全部被收缴。案件正在进一步侦查中。



活动日期: 2013年12月23日-2014年1月7日

活动热力持续中

双“蛋”来袭 2014 “诞旦”有礼

一、“礼”暖寒冬宗圣情,“袋”动环保宗圣行

二、感恩 济宁,“诞旦”有礼

活动地点: 宗圣星光大道地下步行街场内

活动地点: 宗圣星光大道地下步行街场内

活动内容: 活动期间,凡在宗圣星光大道消费未滿38元的顾客凭当日消费小票到服务台领取奖品一份并赠送环保袋一个。

活动内容: 活动期间,凡在宗圣星光大道消费滿38元的顾客凭当日消费小票到服务台领取“诞旦”礼品一份。

领取方式: 到B区或C区服务台领取。

领取方式: 到B区或C区服务台领取。

招商热线: 0537-3259830 服务热线: 0537-5125888

地址: 济宁市太白路地下商业街(东起琵琶山路,西至文化广场)

乘车路线: 乘坐1、2、3、4、8、15、16、18、19、25、30、37、201路公交车在太白楼周边下车至宗圣星光大道地下商业街



扫描微信至服务台 领取奖品一份

情暖寒冬 礼满宗圣

最终解释权归宗圣星光大道所有

