32家重大火灾隐患单位名单

(由山东省公安厅消防总队公布)

市	单位名称	存在问题(火灾隐患)
济南市	济南彩云大厦	1、消防控制柜损坏,报警喷淋设备无法联动;2、地上1至4层未设置防排烟系统;3、大厦部分防火门损坏;4、1至4层防火卷帘不能正常联动等。
济南市	济南高新区舜泰广 场	1、消防设施长期处于故障状态;2、园区供水压力无法保证;3、园区防排烟设施无法达到正常工作要求;4、防火卷帘损坏严重。
青岛市	青岛黄金岁月大厦	1、消防用电设备未按规定采用专用的供电回路;2、消防用电设备末端 自动切换装置不能正常工作;3、火灾自动报警系统处于故障状态,不能 恢复正常运行等。
青岛市	平度市贸易城	1、缺少必要的防火分隔;2、部分建筑存在防火分区过大、缺少室内消火 栓;3、电气线路老化;4、缺少消防车通道等。
淄博市	淄博金路通客运服 务有限公司	五层驾乘公寓部分未按规定设置自动消防设施。
淄博市	山东宏程物业管理 有限公司	1、1-16层各层疏散走道被占用;2、自动消防设施不能联动;3、机械排烟系统故障;4、喷淋泵不能正常启动。
枣庄市	枣庄市妇幼保健院	1、感染性疾病楼、儿科西病房楼疏散楼梯设置数量不足;2、产科楼五层安全出口数量不足,病房楼外墙、隔墙及屋顶采用可燃夹芯板,耐火极限不符合规范要求等。
枣庄市	枣庄矿业(集团)有限 公司接待中心	1、火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常;2、二楼安全出口被封堵;3、自动喷水灭火系统不能正常运行。
东营市	山东天成恒信科技 大厦	1、自动消防设施故障,不能正常运行;2、缺少一部疏散楼梯;3、消防车通道被占用。
东营市	东营市胜辉木业有 限公司	1、车间内的部分安全出口封堵;2、室内消火栓数量不足且设置不规范; 3、厂区内厂房间的防火间距被占用等。
烟台市	莱阳正源百货有限 责任公司	1,一层超市未按要求设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟设施;2,一层超市采用钢结构建筑,未按要求粉刷防火涂料,防火分区超面积。
烟台市	招远市商业城有限 责任公司	1、商场顶部采用石棉瓦和彩钢板搭建,耐火等级不足;2、未划分防火分区;3、疏散通道堵塞;4、未设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
潍坊市	潍坊金融大酒店	1、自动喷水灭火系统不能正常使用;2、火灾自动报警系统处于故障状态,不能正常运行;3、自动消防设施不能正常联动控制。
济宁市	山东金宇商贸有限 公司	1、金宇装饰城精品馆6层和古玩字画馆未设置自动喷水灭火系统和疏散指示标志;2、精品馆5层和6层未划分防火分区;3、楼梯间地上、地下未进行防火分隔等。
济宁市	山东置城集团有限 公司汇景国际城	1、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统故障,无法正常使用;2、地下 爱客多超市防火分区超面积;3、部分疏散通道被封堵。
安市	肥城依呀呀娱乐中 心	1、防烟排烟设施不能正常运行;2、火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行;3、自动消防设施不能正常联动控制。
泰安市	新泰市汇丰大酒店 有限公司	1、火灾自动报警系统处于故障,不能恢复使用;2、已设置的自动喷水灭火系统不能正常运行;3、未按规定设置室内消火栓系统。

市	单位名称	存在问题(火灾隐患)
威海市	侨乡广场一期、二 期	1、一期国美商场通往控制室安全出口堆放杂物且封堵;2、一、二期多个防烟楼梯间堆放杂物,未设置疏散指示标志、应急照明;3、一期消防控制室中控系统存大量故障点,二期控制室停用等。
威海市	威海幸福广场经 营管理有限公司	1、部分疏散通道堵塞;2、应急照明、疏散指示标志设置数量不足;3、消防控制室无人值班,且整套建筑自动消防设施全部停用;4、住宿场所与其他经营场所共用疏散楼梯。
日照市	日照经济开发区 梦中缘音乐茶座	1、安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规范要求;2、建筑外窗被广告牌等遮挡;3、疏散楼梯间应急照明和疏散指示标志损坏率超过50%。
莱芜市	莱芜会展中心	1、未经消防验收擅自投入使用:2、火灾自动报警系统故障;3、一层展览区防火分区超面积;4、防排烟设施故障。
莱芜市	莱芜市全民健身 中心	1、未办理消防验收手续擅自投入使用;2、消防设施,电气设施、消防产品、阻燃制品未经专门机构检测;3、屋顶水箱施工不符合设计要求,无液位指示、自动补水装置,进水管径过细等。
临沂市	莒南县富华百货 有限公司	1、人员密集场所内疏散楼梯间设置形式不符合规定;2、人员密集场所的疏散门、安全出口设置卷帘门;3、已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用等。
临沂市	临沂市音乐无限 国际娱乐会所	1、兩侧主楼梯未设置封闭楼梯间;2、二楼北袋形走道尽端的房间门,距离最近的安全出口疏散距离不符合规范要求;3、三楼营业场所与北侧幼儿乐园未设置防火墙进行防火分隔等。
徳州市	德州市观湖城商 业管理有限公司	1、未经消防验收、未经消防安全检查擅自投入使用、营业:2、火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行;3、自动消防设施不能正常联动控制。
徳州市	乐陵市兴乐商厦 有限公司	1、未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;2、未设置防排烟设施; 3、楼梯间设置形式不符合规定,应设置为封闭楼梯间;4、东侧安全出口门 应设为防火门;5、室内消火栓无水。
聊城市	聊城市香江光彩 大市场	1,部分商户住宿和厨房设在三楼,未采用实体墙和甲级防火门将三楼与一楼,二楼隔开,住宿场所未设置单独的消防通道,且多数在外窗设置影响逃生的防护铁栅栏;2,部分商户在二、三楼设置大幅广告牌,从二楼以上直至三楼房顶采用大量可燃,易燃装饰材料进行整体式外墙装修,严重影响人员逃生疏散和灭火救援等。
聊城市	聊城鸿顺宜家家 具经营有限公司	1、内部疏散通道被占用;2、疏散楼梯间被封堵、占用;3、穿过建筑的消防车通道被锁闭;4、部分区域安全出口数量不足等。
滨州市	滨州市人民医院	1、门诊楼消防设施处于瘫痪状态,不能正常使用;2、新外科楼集中报警控制器故障,消防水泵控制柜故障,部分常闭式防火门闭门器损坏;3、内科楼部分灯光疏散指示标志故障,应急照明灯故障;4、医技楼和内科楼的消防水泵损坏等。
滨州市	山东博兴万森商 贸有限公司	1、自动消防系统瘫痪;2、二楼东侧室内消火栓无水;3、一楼东南楼梯间堆放杂物;4、一楼西出口封堵等。
菏泽市	山东艺达家纺有 限公司	1、生产车间未划分防火分区;2、未设置自动喷水灭火系统;3、未设置火灾自动报警系统。
菏泽市	山东艺达家纺经 贸培训中心	1、一楼至七楼东半部和西半部六楼、七楼未安装火灾自动报警、自动喷水 灭火系统:2、客房部走廊未安装机械排烟设施;3、走廊等区域的疏散指示 标示安装位置不符合要求。



本地区经销店(排名不分先后)

TOYOTA竭诚为您提供24小时救援服务,详情请咨询一汽丰田经销店

济南嘉瑞丰田 0531-88923666 济南明星丰田 0531-87518899 济南明星济阳分店 0531-55609000 济宁振华丰田 0537-3719966 济南鲁鹰丰田 0531-85985111

济南润华丰田 0531-87297888 滨州鸿泰丰田 0543-2295555 安心 安全 爱用 德州天衢丰田 0534-2565555

菏泽润华丰田 0530-5955777 济南明星商河分店 0531-84807766 济宁振华邹城分店 0537-5237999 济宁振华丰田金乡分店 0537-8834222 日照鸿发丰田 0633-3912333 济宁泛华丰田 0537-5153333 聊城五州丰田 0635-8881234 聊城五州临清分店 0635-2558222 聊城光岳丰田 0635-8763111

德州利源丰雅丰田 0534-2738999

临沂和裕丰田 0539-8942666 临沂泰华丰田 0539-7389888 临沂翔宇丰田 0539-2150666 日照鸿发莒县分店 0633-3909111 潍坊丰华丰田 0536-8222555 枣庄和裕丰田 0632-8626688 泰安东方丰田 0538-6300000


威海大友工业新区分店 0631-5588555 淄博世纪周村分店 0533-6018808 潍坊玄武丰田 0536-8654777 临沂泰华河东分店 0539-8302225 潍坊玄武高密分店 0536-2668899 潍坊玄武诸城分店 0536-6558666 潍坊广泰丰田 0536-8556888

青州明星丰田 0536-3789777

淄博远方丰田 0533-2715333

淄博世纪丰田 0533-3172111

东营泛华丰田 0546-8960000 东营泛华广饶分店 0546-6663000 东营庞大东盛丰田 0546-7156188 荣成新广利丰田 0631-7696777 章丘明星丰田 0531-83111000





REIZ锐志

PRIUS 普锐斯

COROLLA卡罗拉

COROLLA EX花冠

VIOS 威驰

威海大友丰田 0631-5296666

LAND CRUISER 200 兰 徳 酷 路 泽 RAV4

PRADO 普拉多 COASTER 柯斯达