

金达驾校 报名热线: 8087777



现场

24小时 新闻热线

2110110 最高线索奖1000元



机动车道塌陷,成一米深大坑

因污水主管道年久失修所致,市政部门正在加紧抢修

本报济宁4月1日讯(记者路帅) 4月1日凌晨,洸河路关爱桥西约10米处的机动车道出现路面塌陷,形成深约一米、面积逾4平米的大坑。公安、交警部门及时设置警示标志,因发现及时,未造成人员、车辆坠入。据了解,塌陷原因为污水主管道年久失修所致,目前市政部门正在现场加紧抢修。

4月1日上午9时,记者赶到洸河路关爱桥西侧,塌陷地点位于道路北侧快车道中间,一辆警车停在坑东侧,提醒过往车辆绕行。记者赶到时,一辆小型挖掘机正在开挖路面,坑面积约4平方米,深约一米多。坑底部是条污水主管道,上半部分已经被挖开,大量臭水正在管道内流淌,散发着阵阵恶臭。“被挖开的是一节污水主管道,长两米,直径一米。”施工人员介绍,早上刚上班就接到了交警部门的指令,称该路段出现路面塌陷,他们随后便开挖路面寻找原因。

据介绍,塌陷路面地下共有两条管线,一条是污水主管道,另一条则是雨水管道。“雨水管道早已废弃,我们在路边重新铺设了新的雨水管道,原因出在这条污水主管道。”瑞德市政现场负责人刘肖华介绍,前几天路面巡查人员便发现了该路面有轻微下沉,幅度约几厘米,没想到1日凌晨便



市政工作人员正在施工。 本报记者 路帅 摄

发生了路面塌陷。“这条污水主管道是四节管片拼接而成,年久失修加上常年车辆倾轧,污水冲刷也将路底填充物带走,才造成了塌陷。”刘肖华指着破损的管道介绍,这条管道主要负责疏导附近几个小区的生活污水,至少已经使用了30

多年,管片拼接技术早已被过时淘汰。

“早上5时许,我们接到群众报警称路面塌陷,民警就开车赶到现场,警车打开警示灯停在坑前,提醒车辆注意安全。”共青团路派出所民警蔡厚兵介绍,随后交警也赶到现场,

在坑周围设置了反光锥筒,并通知市政部门抢修。

现场,市政施工人员将损坏管道挖开,并拉来沙石、管道等材料开始维修。“我们计划将污水堵住,在管道南边砌墙,然后将新管道放入,预计1日晚就可完工。”刘肖华介绍。

超员面包车侧翻 车内农民工1死5伤

本报济宁4月1日讯(记者 张林 通讯员 戴永森) 在城区打工的老吕结束一天的辛苦工作后,再也没能见家人一眼。3月30日,老吕乘坐的超员面包车失控发生侧翻,滑行30余米后撞到路墩上,老吕当场死亡,另有5人受伤。

4月1日上午,记者见到了老吕当时乘坐的面包车,划痕密布的车身,尾部大面积凹陷变形,可见事故的惨烈。据民警介绍,3月30日下午5点左右,老吕和7名同乡乘坐核载7人的事故车辆沿105国道返回微山老家,行至老运河桥附近时,驾车的务工人员金某打算超车,向左打方向盘时车体发生左倾,金某随即向右打方向盘,车子又向右倾,最终失控侧翻。随后,车体滑出30多米,右侧侧撞在路中间的石墩上。而老吕正是坐在最后一排的右侧,当场死亡。

当日下午,记者在济宁市第一人民医院西院区见到了事故中受伤的盛先生,他身上多处骨折,正在接受治疗。据其回忆,事发当时他只知道车子左右晃动了一下,侧翻后便昏了过去,醒来时已躺在病床上。目前,金某已被刑事拘留,案件正在进一步审理之中。



盛花期2014年4月3日——4月20日

郁金香开了,您来了吗?

山东孔孟市政园林工程有限公司
济宁华威市政工程公司
济宁市奥鑫园林工程有限公司
济宁市瑞华市政园林工程有限公司
山东仁诚建设有限公司

山东永胜建设集团
济宁山水园林绿化有限公司
济宁市金桥园林绿化工程有限公司
江苏正大环境艺术工程有限公司

乘坐: 26路、39路、K66路公交车可到达。

以上9家参展单位竭诚邀请广大市民到蓼河公园赏花

方特踏青 欢乐走起

04月5日-4月7日 方特开春巨献 方特踏青季 两大免一小

活动期间所有游客均可享受 **亲子套票** 即两名购全价票的游客可免费携带一名身高1.4米以下(不含1.4米)的儿童入园。
清明小假,放松休闲,感动家人,方特有你!

新浪微博: @山东方特主题公园

官方微信: 泰山方特欢乐世界

400-166-0006

地址: 泰安市泰山区明堂路北首 济宁各大旅行社均可报名:

fangte.com 登陆官网即可在线购票

2395616 <济宁乐园国际旅行社>

5237777 <邹城市快乐同行旅行社>