

这141批次不合格产品,您看清楚!

本报济南9月28日讯(记者 马绍栋) 在全省质量月期间,山东省质量技术监督局对省内企业生产的46种1514批次产品质量进行了省级监督检查。经检验,合格1373批次,产品抽样合格率为90.7%。有141批次产品质量不合格,不合格产品检出率为9.3%。本次抽查的农用薄膜、溶剂型木器漆等20种产品涉及377家企业448批次,所抽产品质量全部合格;玻璃纤维制品等26种产品共涉及997家企业1066批次,有141批次产品质量不合格(见附表)。省质监局将对不合格的产品及其生产企业依法进行严肃处理。

采暖用散热器不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	采暖用散热器	高密市暖尔豪暖通设备有限公司	2014-7	GW-400-1-5/1-0	暖尔豪	不合格	螺纹质量;	济南市产品质量检验院
2	采暖用散热器	济南超行暖通设备有限公司	2014-7	GZ-600-1-5/0-8	/	不合格	散热量;螺纹质量;	济南市产品质量检验院
3	采暖用散热器	济南鲁春暖通设备有限公司	2014-8	GLZ8-6/6-1-0	/	不合格	散热量;螺纹精度;	济南市产品质量检验院
4	采暖用散热器	济南鑫源暖通设备有限责任公司	2014-7	TLZ7-5-7-5/6-1-0	/	不合格	螺纹精度;	济南市产品质量检验院
5	采暖用散热器	临朐达晟源暖通设备有限公司	2014-7	TLZ6-6/6-1-0	达晟源	不合格	螺纹精度;	济南市产品质量检验院
6	采暖用散热器	临沂市鲁森散热器有限公司	2014-6	TLZ8-8/6-1-0	/	不合格	散热量;螺纹精度;	济南市产品质量检验院
7	采暖用散热器	龙口市南山塑钢建材有限公司	2014-6	GZ-600-1-5/1-0	/	不合格	螺纹质量;	济南市产品质量检验院
8	采暖用散热器	青岛恒泰散热器有限公司	2014-7	GZ3-434-1-5/1-0	大工匠	不合格	螺纹质量;	济南市产品质量检验院
9	采暖用散热器	青岛华泰散热器有限公司	2014-7	GZ2-600-1-5/1-0	/	不合格	螺纹质量;	济南市产品质量检验院
10	采暖用散热器	青岛融安暖通设备有限公司	2014-7	GG2-600-1-5/1-0	/	不合格	散热量;金属热强度;螺纹质量;	济南市产品质量检验院
11	采暖用散热器	青岛适佳楼宇设备有限公司	2014-7	GZ-600-1-5/0-8	/	不合格	螺纹质量;	济南市产品质量检验院
12	采暖用散热器	青岛亿润暖通设备有限公司	2014-8	GZ-600-1-5/1-0	/	不合格	螺纹质量;	济南市产品质量检验院
13	采暖用散热器	青州市金海采暖器材厂	2014-7	WYG-500V×20/1-0	/	不合格	螺纹精度;	济南市产品质量检验院
14	采暖用散热器	青州市鲁美暖气片厂	2014-4	LZY-17-8/5-0-8	鲁美	不合格	螺纹精度;同侧进出口中心距;	济南市产品质量检验院
15	采暖用散热器	曲阜市圣泉暖通设备有限公司	2014-6	GLF-800mm-1-0	/	不合格	螺纹精度;	济南市产品质量检验院
16	采暖用散热器	山东东辉散热器有限公司	2014-8	GZ4-600-1-5/1-0	/	不合格	散热量;金属热强度;螺纹质量;	济南市产品质量检验院
17	采暖用散热器	山东慧春暖通科技有限公司	2014-8	WYG-600H×15/1-0	/	不合格	螺纹精度;进出口中心距;	济南市产品质量检验院
18	采暖用散热器	山东隆泰暖通空调设备有限公司	2014-7	GG3-400-2-0/1-0	/	不合格	散热量;螺纹质量;	济南市产品质量检验院
19	采暖用散热器	山东三德暖通空调设备有限公司	2014-6	GG2-600-1-5/0-8	/	不合格	金属热强度;螺纹质量;	济南市产品质量检验院
20	采暖用散热器	山东省宇峰暖通设备有限公司	2014-7	GW-500-1-8/1-2	/	不合格	螺纹质量;	济南市产品质量检验院
21	采暖用散热器	潍坊新利源散热器有限公司	2014-8	GLF-600mm-1-0	/	不合格	螺纹精度;	济南市产品质量检验院

玻璃纤维制品不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	玻璃纤维制品	单县清之华玻纤制品有限公司	2014-7-21	CNP5×5-100L(75)	/	不合格	经向拉伸断裂强力;可燃物含量;碱金属氧化物含量	山东省玻璃纤维及石膏制品质量监督检验中心
2	玻璃纤维制品	肥城联道工程塑料有限公司	2014-7-24	EGA1×1(30×30)-400	/	不合格	纬向断裂强力;	山东省玻璃纤维及石膏制品质量监督检验中心
3	玻璃纤维制品	山东新泰银河玻纤有限公司	2014-7-26	CC12-66×1×2S97	/	不合格	碱金属氧化物含量;	山东省玻璃纤维及石膏制品质量监督检验中心
4	玻璃纤维制品	泰安市畅威玻纤有限公司	2014-7-27	CC7-5-35×2×2S110	/	不合格	碱金属氧化物含量;	山东省玻璃纤维及石膏制品质量监督检验中心
5	玻璃纤维制品	新泰市富城玻纤制品有限公司	2014-7-26	CC9-55×1×3S110	/	不合格	线密度;碱金属氧化物含量;	山东省玻璃纤维及石膏制品质量监督检验中心

安全网不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	安全网	滨州明道化纤网业有限公司	2014-6	ML-1-8×6 B级	/	不合格	耐冲击性能;	滨州市产品质量监督检验所
2	安全网	惠民县泰桑化纤网业有限责任公司	2014-7	ML-1-8×6 B级	/	不合格	耐冲击性能;	滨州市产品质量监督检验所

低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	莱芜市金雨达塑胶有限公司	2014-7	Φ110×2-7 PN0-4MPa	金雨达	不合格	拉伸屈服应力;	济南市产品质量检验院
2	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	曲阜市飞达塑料制品有限公司	2014-3	Φ110×2-7 PN0-4MPa	欧飞达	不合格	拉伸屈服应力;	济南市产品质量检验院
3	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	山东海河塑胶工业有限公司	2014-7	Φ110×2-7 PN0-4MPa	/	不合格	规格尺寸壁厚;	济南市产品质量检验院
4	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	山东珑耀塑胶有限公司	2014-5	Φ60×2-2 PN0-4MPa	/	不合格	拉伸屈服应力;	济南市产品质量检验院
5	低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	山东顺泰塑业有限公司	2014-4	Φ110×2-7 PN0-4MPa	鲁顺	不合格	规格尺寸壁厚;拉伸屈服应力;	济南市产品质量检验院

防火门不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	防火门	临朐赢嘉消防器材有限公司	2014-7-10	GMFM-1221-dk5A1-00(乙级)-2	赢嘉	不合格	耐火性能;	山东省产品质量检验研究院
2	防火门	山东宏盾消防设备有限公司	2014-6	GFM-1221-45A1-00(乙级)-2	/	不合格	耐火性能;	山东省产品质量检验研究院
3	防火门	山东泰汇康门业有限公司	2014-6	GFM-1021-dk6A1-00(乙级)-1	泰汇康	不合格	耐火性能;	山东省产品质量检验研究院
4	防火门	潍坊鑫盾门业股份有限公司	2014-5	GFM-1021-dk5A1-00(乙级)-1	/	不合格	耐火性能;	山东省产品质量检验研究院

工程机械不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	工程机械	临沂常泰工程机械有限公司	2014-6	ZL928A	泳工(图形+文字)	不合格	铰接机架锁紧装置;灭火器;	山东省农业机械产品质量监督检验站
2	工程机械	青岛宇宇机械有限公司	2014-7	ZL-18	宇宇	不合格	铰接机架锁紧装置;	山东省农业机械产品质量监督检验站
3	工程机械	青州市推山重工机械有限公司	2014-5	ZLY-916	LY	不合格	司机手册的贮存;铰接机架锁紧装置;灭火器;	山东省农业机械产品质量监督检验站
4	工程机械	山东鲁工机械有限公司	2014-8	LG926	鲁工	不合格	铰接机架锁紧装置;安全标志;	山东省农业机械产品质量监督检验站
5	工程机械	山东明宇重工机械有限公司	2014-7	ZL918	明宇重工	不合格	铰接机架锁紧装置;安全标志;	山东省农业机械产品质量监督检验站
6	工程机械	山东永义重工机械有限公司	2014-7	ZL08	永义重工	不合格	司机手册的贮存;铰接机架锁紧装置;灭火器;安全标志;制动系统;	山东省农业机械产品质量监督检验站
7	工程机械	烟台金阳建筑工程机械有限公司	2014-3	JY-936	金阳	不合格	铰接机架锁紧装置;灭火器;安全标志;	山东省农业机械产品质量监督检验站

工业和商用电热食品加工设备不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	工业和商用电热食品加工设备	山东佰斯克商用电器有限公司	2014-5	TEC-1Y	BRISK	不合格	标志和说明;电源连接和外部软线接地措施;	青岛市产品质量监督检验所
2	工业和商用电热食品加工设备	山东宝迪商用厨具有限公司	2014-6-15	KZ-100	宝迪	不合格	标志和说明;对触及带电部件的防护;接地措施;电气间隙、爬电距离和固体绝缘;	青岛市产品质量监督检验所

机床不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	机床	嘉祥县梁宝寺镇华祥机械厂	2014-4-1	ZQ3032	/	不合格	紧急停止;飞溅;电源切断(隔离)开关;电气防护过电流保护;电动机的过热保护;保护联结电路;	国家机床产品质量监督检验中心(山东)
2	机床	山东恒亚机床制造有限公司	2014-04/0450	QK1319	图案商标	不合格	缠绕与卷入危险;电源切断(隔离)开关;电气防护;保护联结电路;重复定位精度;	国家机床产品质量监督检验中心(山东)
3	机床	山东聚龙液压机械有限公司	2014-03/1403612	Q1322	/	不合格	缠绕与卷入危险;飞溅;电源切断(隔离)开关;保护联结电路;	国家机床产品质量监督检验中心(山东)

建筑保温材料不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	建筑保温材料	临沂市新华电力特种材料有限公司	2014-4-10	W200 600×600×50(mm)	良建	不合格	导热系数(25℃);	青岛市产品质量监督检验所
2	建筑保温材料	临沂福耀外墙保温板厂	2014-5-20	X200 600×600×50(mm)	/	不合格	导热系数(25℃);	青岛市产品质量监督检验所
3	建筑保温材料	临沂市兰山区檀宇泡塑厂	2014-6-10	I类 阻燃型 600×600×50(mm)	/	不合格	表观密度;	青岛市产品质量监督检验所
4	建筑保温材料	青岛永冠保温建材有限公司	2014-7-2	I类 阻燃型 600×600×65(mm)	/	不合格	表观密度;	青岛市产品质量监督检验所

建筑防水卷材不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	建筑防水卷材	东营市宏博防水材料有限公司	2014-5-31	FS2 87-0m×1-15m×0-8mm	宏博	不合格	拉伸伸长率;热空气老化;	山东省产品质量检验研究院
2	建筑防水卷材	山东金禹防水材料有限公司	2014-7-18	SBS II PY PE PE 4 10	金禹	不合格	拉力;延伸率;低温柔性;热老化;接缝剥离强度;	山东省产品质量检验研究院
3	建筑防水卷材	寿光市德恺防水材料有限公司	2014-7-12	FS2 100m×1-2m×0-7mm	德恺	不合格	热空气老化;	山东省产品质量检验研究院
4	建筑防水卷材	寿光市捷诺新型防水材料有限公司	2014-6-30	FS2-50-0m×1-2m×1-0mm	宏发	不合格	拉伸强度;拉伸伸长率;	山东省产品质量检验研究院
5	建筑防水卷材	寿光市金阳防水材料有限公司	2014-7-10	FS2-87-0m×1-15m×0-7mm	金阳	不合格	拉伸强度;拉伸强度;扯断伸长率;撕裂强度;	山东省产品质量检验研究院
6	建筑防水卷材	寿光市金盈防水材料有限公司	2014-7-2	FS2-87-0m×1-15m×0-7mm	金盈	不合格	热空气老化;	山东省产品质量检验研究院
7	建筑防水卷材	寿光市居安防水材料厂	2014-7-19	FS2-100-0m×1-15m×0-7mm	天顺	不合格	拉伸强度;拉伸强度;扯断伸长率;撕裂强度;热空气老化;	山东省产品质量检验研究院
8	建筑防水卷材	寿光市凯达防水材料有限公司	2014-5-30	SBS I PY PE PE 3 10	顺凯	不合格	低温柔性;热老化;	山东省产品质量检验研究院
9	建筑防水卷材	寿光市鑫华防水材料厂	2014-5-2	FS2-87-0m×1-15m×0-7mm	晟昊	不合格	热空气老化;	山东省产品质量检验研究院
10	建筑防水卷材	寿光市众泰防水材料厂	2014-7-8	FS2-87-0m×1-15m×0-7mm	裕鑫	不合格	热空气老化;	山东省产品质量检验研究院
11	建筑防水卷材	潍坊京九防水材料有限公司	2014-7-19	SBS I PY PE PE 3 10	舵王	不合格	接缝剥离强度;	山东省产品质量检验研究院
12	建筑防水卷材	潍坊巨星防水材料有限公司	2014-7-1	SBS I PY PE PE 3 10	巨星	不合格	热老化;接缝剥离强度;	山东省产品质量检验研究院
13	建筑防水卷材	潍坊市奥博新型防水材料有限公司	2014-7-16	SBS I PY PE PE 3 10	松源	不合格	接缝剥离强度;	山东省产品质量检验研究院
14	建筑防水卷材	潍坊市德隆防水材料有限公司	2014-6-18	SBS I PY PE PE 4 10	宏金	不合格	热老化;接缝剥离强度;	山东省产品质量检验研究院
15	建筑防水卷材	潍坊市华发防水材料有限公司	2014-5-26	SBS I PY PE PE 3 10	华发	不合格	接缝剥离强度;	山东省产品质量检验研究院
16	建筑防水卷材	潍坊市华龙防水材料有限公司	2014-6-29	FS2-87-0m×1-15m×0-7mm	盛源	不合格	热空气老化;耐碱性;	山东省产品质量检验研究院
17	建筑防水卷材	潍坊市凯源防水材料有限公司	2014-5-26	FS2-95-0m×1-15m×0-7mm	凯源	不合格	拉伸强度;撕裂强度;热空气老化;	山东省产品质量检验研究院
18	建筑防水卷材	潍坊市禹神防水材料有限公司	2014-7-15	SBS I PY PE PE 3 10	强城	不合格	接缝剥离强度;	山东省产品质量检验研究院

劳动保护鞋不合格产品及生产企业

序号	产品名称	企业名称	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	劳动保护鞋	青岛双星名人实业股份有限公司	2013-7-26	聚氨酯底布鞋15kV注射	double☆	不合格	电绝缘性能;	山东省劳动防护用品质量监督检验站
2	劳动保护鞋	胜利油田金岛实业有限责任公司	2014-6-10	胶底皮鞋安全型胶鞋(A)	/	不合格	成鞋的耐压力性;	山东省劳动防护用品质量监督检验站
3	劳动保护鞋	潍坊市合利劳保用品有限公司	2014-6-25	聚氨酯底皮鞋安全型注射	牛钢王	不合格	成鞋的耐压力性;	山东省劳动防护用品质量监督检验站