




水沟内现大片死鱼,看着真可惜

商河县环保局回应:气温高致水发酵,鱼因缺氧而死



▲水面上漂浮着大量死鱼。

近日,商河县市民王女士拨打本报“有事您说”热线反映,田园路与富民路交叉口往北路段东边的水沟内出现大批死鱼,市民怀疑是有污水流入水沟污染水源所致。商河县环保局的工作人员介绍,水沟内出现死鱼与污水流进水沟关系不大,主要是沟里的水得不到补给和循环,气温高致使沟里的水发酵,进而导致水里缺氧,多数小鱼因缺氧而死。

文/片 本报见习记者 马芳

►污水从水沟东侧的雨水口排进水沟内。



1 水面漂着大片死鱼 村民说看着可惜

6月26日,记者来到了市民王女士所说的路段。在田园路与富民路交叉口的北段,记者沿着水沟往北走,起初并没有发现有死鱼,只看见有不少塑料袋、塑料瓶等垃圾漂浮在水面上。沟里的水呈黑褐色,水面上生长着大量绿色的浮萍,并散发出阵阵臭味。

记者沿水沟继续往北走,发现了水面上零星漂浮着的几条死鱼。往北至丰收桥时,在丰收桥边,记者发现了王女士所说的大片死鱼。这些鱼有柳叶般长,全都翻着肚皮,密密麻麻地漂

在水面上,不仔细看,还以为河边的柳叶落在了水中。因为丰收桥并没有打开,丰收桥南与桥北的水域并不相通,桥南水沟里的水并不能流进桥北的水域,因而桥北的水面上并没有死鱼。桥北的水沟东边分布着周围几个村庄的大片粮田,桥南多是养殖户、大棚及树木。

“我也注意到了这些死鱼,应该是这两天才出现的吧,死了这么一大片,真是太可惜了。”附近村庄的村民说道。但当问及是什么原因导致出现死鱼时,这名村民表示并不知情。

2 为避污染修水闸 排水口内污水流

有村民告诉记者,丰收桥上的丰收桥是近两年才修建的,因为桥南的水沟经常有污水流进来,而桥北的水沟边分布着大片粮田,水沟里的水就成为粮田的主要灌溉水源。为了避免这些灌溉水源被污染,县里就于2013年修建了这个水闸,因为是在丰收桥上,故取名为“丰收闸”。这名村民还告诉记者,丰收闸在排洪时期才会开闸,而在其他时期并不开。“应该是前两天开过闸,丰收桥北的水流进了桥南水沟,鱼也跟着流进来了,但关上闸后,桥南水沟的水就不循环了,又受到污染,才出现了死鱼。”村民猜测道。

那么丰收桥南沟里的水是怎么被污染的呢?有村民指向了位于田园路与富民路交叉口的桥边,说是那里存在着几个排污水的管口。顺着这名村民所指的方向,记者来到了这座桥边。在桥北,记者发现了两个排水口,分别位于水沟的两侧,位于水沟东侧的排水

口正往水沟内排放着污水,乳白色的污水冒着泡,流向了水沟内。水沟西侧的排水口并没有排水,难以分辨这是排污水的管口还是雨水管口。附近的一名老人告诉记者,6月25日下午雨时,水沟西侧的排水口还一直在排着水,“下雨时,经常会看见这个排水口往沟内排水,不下雨的时候倒是排水不多。”

记者看到,这座桥的南北水域是相通的,桥南水源情况不容乐观。水面上漂浮着大量塑料瓶、塑料袋等垃圾,还泛着一团团黑色的泡沫。在桥南水沟的两侧,记者也同样发现了两个排水管口,位于水沟东侧的管口同样在排放着污水,比桥北的管口排水量还要大,而水沟西侧的管口也同样并未进行排水。沟里的水正从桥南流向桥北。

过了桥,沿着田园路往南走,记者发现水沟两侧还存有排水口,但部分排水口并未有水排出。

3 南岸水不循环 鱼因缺氧而死

水沟内出现死鱼是否是因为水沟内的水受到污染所致?对此,记者咨询了商河县环保局。据环保局工作人员介绍,这条水沟是一条泄洪排涝沟,雨水大时,城区东部主要依靠这条水沟防汛。因为泄洪排涝沟,水沟两侧的排水口都是雨水口,当雨水较大时,就会通过雨水管网排向水沟内,达到防汛的目的。

“富民路上的雨水较多,雨水大时就会通过雨水管网排进水沟内,而当不下雨时,因为水沟西侧的两个雨水口都留有遗留口,会对从西边小区流过来的污水进行拦截,这样污水就会流进东西向的污水管道,之后向北排入田园路南北向的污水主管道,最终进入污水处理厂,而不会流进水沟里。”工作人员这一解释也说明了为什么水沟西侧的两个雨水口都没有水排出。

而位于水沟东侧的两个雨水口只是单纯的雨水管道,没有遗留口,也没有修污水管道,居民日常生活及生产产生的污水没有地方倒,就会倒入雨水管道中,因而从东边村庄流过来的污水有时也会顺着雨水管道排进水沟中,这也是记者看到水沟东侧两个雨水口一直排放污水的原因。

而对于市民猜测的水沟内的死鱼可能是污水污染所致,这名工作人员也告诉记者,之前丰收桥南的水沟里就一直有鱼,污水也曾排进过水沟内,可见污水污染与鱼的死亡关系并不大。“因为干旱的原因,商中河上游提不出水来,水沟里的水没法像往常一样进行循环,变作‘死水’,又因为这两天气温太高,沟里的水发酵后,致使水里缺氧,这些小鱼主要就是因缺氧而死。”

延伸阅读

污水进沟主因 管网不够完善

在采访中,记者也了解到,这条泄洪排涝沟顺着地势自南向北流,上游流经东关村,一路跨过明辉路,穿过富东农贸市场,沿途也有居民将污水排进水沟内。而从田园路往南,水沟两侧的雨水口并不多,大部分都是通过涵洞和暗沟进行排水。

位于丰收桥北,与利民街的交叉处,有一处污水处理厂。据工作人员介绍,为了加快污水从南向北流的速度,污水处理厂还增加了污水提升泵。因为田园路南北有一条污水主管道,而随着污水的流进,管道中就会

产生沉淀,久而久之,污水在管道中的流速就会减慢,并产生大量淤泥,堵塞污水管道,影响污水处理效率。而通过提升泵,借助提升泵的吸力,能将污水从南“吸”过来,加快污水向北流的速度,能有效地防止污水在流转的过程中产生大量沉淀。

而对于污水排进水沟内的问题,工作人员也介绍,主要原因就是居民的排污管道与城区排污主管道之间的管网不够完善,就目前来说,像污水排进泄洪水沟的问题还没法进行改善,只能通过后期的不断发展来改观。

想在车站洗下手 五个水管坏了仨

本报7月1日讯(记者 刘慧) 近日,有市民给本报“有事您说”打来热线,反映商河县长途汽车客运总站卫生间的洗手盆不全部对旅客放水,这对在候车室候车的旅客造成了一定的困扰,希望相关部门能予以解决。据商河县长途汽车总站的工作人员介绍,因其余三处洗手盆存在跑水、漏水的地方,维修人员已在端午节之前将三处水阀关闭进行维修。

6月24日上午,记者走访了商河县长途汽车总站。进入站口远远地看到候车室的座椅上坐着很多等车的旅客,右边的购票处也站着几名购票的旅客,还有清洁工人正在对车站的卫生进行清扫,车站整体给人的印象良好,所有的一切都在有条不紊地运行着。

商河县长途汽车总站的卫生间设在候车室内。进入车站卫生间,总体的环境还算干净整洁。此时正有两名清洁工人在墙角处的水池旁清洗拖把。卫生间内有五个洗手盆,但是记者一一打开后发现,五个洗手盆仅有两个有水,另外的三个打开后均没有水流出。

“那几个洗手盆应该是损坏了,没有水,你用的话用中间那个。”正在刷洗拖把的清洁工人说。观察已经停用的三个洗手盆可以发现,盆身均已落了少许的灰尘,可见没水的情况已经不是一时。

“对于出门在外的人来说,刚到一个地方,最先清楚的就是卫生间的位置。再加上车站每天的人流量那么多,我要是凑巧赶上人多的时候,得排队等着才能用上洗手盆。”乘客李女士说,碰上人流比较集中的时候,“五个洗手盆仅有两个有水,用起来太不方便了,洗手还得排队太耽误时间了。”

据商河县长途汽车总站的工作人员介绍,端午节之前工作人员发现车站卫生间内洗手盆处存在跑水、漏水的情况。“端午节假期,车站来往的人数较多,为了保持卫生间的整洁,也为了能节约水源,就关闭了三个水管。”维修人员检查后发现,其中三个洗手盆存在管道老化的问题,于是将三处洗手盆阀门进行了关闭。据了解,目前维修人员正在对管道老化进行维修,工程大约需要一周时间。



▲打开阀门后,洗手盆内没有水流出。

本报记者 刘慧 摄