

牡丹区检察院家属院紧邻一在建工地,雨后部分路面出现坍塌 业主早起一睁眼,小区大门没了

文/本报记者 周千清 片/本报记者 邓兴宇

近日,连绵夏雨让菏泽市民倍感凉爽,但家住菏泽牡丹区检察院家属院的业主们却连称心里窝火。该小区东邻是一在建工地,施工方挖出深约10米的地基,一场大雨后,该小区东侧的北大门下沉,掉入旁边的地基中。业主称,他们发现小区内紧挨工地的道路裂缝变大、墙体出现裂缝。

“早起一睁眼,大门不见了”

“你看这些缝,以前都没有。”7月1日上午9点,菏泽牡丹区检察院家属院内,业主们聚在1号楼下,七嘴八舌地讨论小区内路面和墙体的变化。

“那是6月26日晚上十二点发生的。”小区门卫刘先生告诉记者,出于小区安全考虑,每天晚上11点左右,他会关上大门,但一连几天下雨,且小区东临工地地基大坑,业主担心他锁门

时,大门出现下沉,便提醒他不要锁门。晚上12点,刘先生查看小区安全时,大门慢慢下沉,最终掉进一旁的深坑。

“起来一看大门没有了,当天有两辆挖掘机来填土。”小区业主称,大坑部分回填后,小区内损坏的路面也进行修补。业主康女士称,在这之后,她们发现路面的裂纹越来越大,而且院墙和小区楼体墙出现了错位。”



菏泽牡丹区检察院家属院外墙东侧下沉。



施工工地和家属院一路之隔。

双方意见不一致,解决问题犯难

“大雨之后,我们小区地下泥沙往旁边的深坑流,现在下面很可能已经空了,楼房没有一点安全可言。”一业主称。

对于施工方是否有处理方案,记者联系到一位徐姓负责人。“我们没有推诿,也没有逃避,一直在积极处理。”这位负责人称,事发后第一时间,他们与办事处

成立处理此事的工作小组,首先对事发地复土。对于业主提出的居民楼可能受损情况,他们联系了市规划局测绘院,准备做专业检测,“但是有居民不支持检测,我们一直在积极处理。”

随后,记者联系到参与处理此事的南城办事处中山社区书记何茂坤,“每栋楼推荐一到

两位业主,出面和施工方协商解决。”何书记称,同时准备找检测机构,对房屋进行鉴定,为下一步解决问题提供依据。

对于房屋检测,一些业主并不支持,“检测只是一段时间是否出问题,检测方也不能保证房屋以后会不出现问题,所以我们不放心。”

公告

菏泽市惠泽置业有限公司正式公告惠泽花园洋房小区8号楼03002室业主吴宾(身份证号:37292319851209****37)。从签订购房合同至今,该业主拒不配合银行按揭办理,并且拖欠惠泽置业有限公司欠款不还,严重损害了惠泽置业有限公司的利益。按双方签订的购房合同约定,吴宾单方面违约,惠泽置业有限公司与吴宾解除购房买卖合同,该套房屋另售!

特此声明!

菏泽市惠泽置业有限公司

2015年7月2日

遗失声明

★东明龙宽电缆商贸有限公司营业执照副本(号:371728200003453)丢失,声明作废。

★单县泉圣塑胶有限公司组织机构代码证正本(号:06874310-X)丢失,声明作废。

聘 当地有实力的招生人员 待遇优厚
18953153711 林老师