

# 第四批工业品抽检结果昨日公布

## 17类工业产品监督抽查不合格率12.9%

本报济南12月23日讯(记者张鹏飞) 根据《中华人民共和国产品质量法》、《山东省实施〈中华人民共和国产品质量法〉办法》等法律法规,2015年10月—12月,山东省质量技术监督局对全省17类

工业产品组织省级监督抽查,共抽查421家企业生产的496批次产品,其中363家企业生产的432批次产品合格,检出64批次不合格,不合格产品检出率为12.9%。

其中,无缝钢管、钢丝绳两类产

品质量状况较好,不合格产品检出率为0;危险品包装用塑料桶(罐)、三相异步电动机、货运半挂车、劳动防护鞋、玻璃纤维制品、劳动防护服、给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、风机盘管机组八类产品的不合

格产品检出率低于10%;缓控释肥料、新型肥料、防爆电气、建筑密封胶四类产品的不合格产品检出率介于11.1%—19.3%之间;电控配用电缆桥架、沟槽式管接头、润滑油脂三类产品的不合格产品检出率

为21.7%、26.6%、32.1%。

山东省质量技术监督局已将本次监督抽查信息在门户网站公布,并责成相关市质量技术监督局按照有关法律法规,对不合格的产品及其生产企业依法进行处理。

### ◎风机盘管机组不合格产品及生产企业(1家)

企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
山东金光集团有限公司	20150012、20150011	FP-85WA	图形商标	不合格	标志:风量试验	山东省产品质量检验研究院

### ◎给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材不合格产品及生产企业(2家)

企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
烟台金升塑业有限公司	20150922	Φ3×2.0 0.63MPa	金升	不合格	液压试验	济南市产品质量检验院
山东圣通塑胶有限公司	20141112	Φ110×2.7mm 0.63MPa	/	不合格	规格尺寸(任意点壁厚、平均壁厚)	济南市产品质量检验院

### ◎玻璃纤维制品不合格产品及生产企业(2家)

企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
单县富翔玻纤有限公司	2015/9/22	CNP5×5-100L(160)	/	不合格	拉伸断裂强力(经向):可燃物含量	泰安市产品质量监督检验所
肥城市振兴玻璃纤维有限公司	2015/8/10	CNP4×5-100L(160)	/	不合格	拉伸断裂强力(经向):可燃物含量;碱金属氧化物含量	泰安市产品质量监督检验所

### ◎危险品包装用塑料桶(罐)不合格产品及生产企业(1家)

企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
青州亮泰塑料制品有限公司	2015/6/5	25L(闭口) II类	/	不合格	跌落试验;堆码试验	山东省产品质量检验研究院

### ◎润滑脂不合格产品及生产企业(9家)

企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
东营市达强化工有限公司	2015/9/19	12kg/桶 2号	/	不合格	工作锥入度:滴点	山东省产品质量检验研究院
东营胜润油脂科技有限公司	2015/9/16	14kg/桶 2号	弘圣	不合格	相似黏度	山东省产品质量检验研究院
广饶县长青化工有限公司	2015/9/12	15kg/桶 2号	新征	不合格	滴点:相似黏度	山东省产品质量检验研究院
东营市永润化工厂	2015/9/21	2kg/桶 3号	黑博	不合格	相似黏度	山东省产品质量检验研究院
东营隆发化工有限公司	2015/9/22	12kg/桶 2号	/	不合格	滴点:相似黏度	山东省产品质量检验研究院
东营市龙海石化有限公司	2015/9/14	15kg/桶 3号	/	不合格	滴点:相似黏度	山东省产品质量检验研究院
东营市长城化工有限公司	2015/9/19	12kg/桶 2号	/	不合格	工作锥入度:滴点:相似黏度	山东省产品质量检验研究院
山东龙冠润滑油有限公司	2015/10/14	15kg/桶 2号	金车盾	不合格	工作锥入度:相似黏度	山东省产品质量检验研究院
青州润源润滑剂调装厂	2015/8/15	3号	龙硕	不合格	相似黏度	山东省产品质量检验研究院

### ◎沟槽式管接头不合格产品及生产企业(17家)

企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
潍坊富奥铸造有限公司	2015/8/20	XGQT1-114-2.5	富FA奥	不合格	耐压强度	山东省产品质量检验研究院
潍坊基泰铸造有限公司	2015/3/15	XGQT1-114-1.6	RT	不合格	耐火性能	山东省产品质量检验研究院
潍坊创新铸业有限公司	2015/8/16	XGQT1-165-2.5	ZGQSH	不合格	耐压强度	山东省产品质量检验研究院
潍坊创新铸业有限公司	2015/8/1	XGQT1-114-2.5	ZGQSH	不合格	耐压强度;耐火性能	山东省产品质量检验研究院
潍坊百顺铸业有限公司	2015/8/22	XGQT1-6"-165.1	BaiShun	不合格	耐压强度;外观标志	山东省产品质量检验研究院
潍坊奥华管道工程有限公司	2015/7/30	XGQT1-114-2.5	奥华AOHUA	不合格	耐火性能	山东省产品质量检验研究院
潍坊高标金属制品有限公司	2015/5/18	XGQT1-114-2.5	G&B	不合格	耐火性能	山东省产品质量检验研究院
潍坊昊东机械铸造有限公司	2015/8/1	XGQT1-165-2.5	昊东	不合格	耐压强度	山东省产品质量检验研究院
潍坊奥华管道工程有限公司	2015/7/30	XGQT1-165-2.5	奥华AOHUA	不合格	耐压强度	山东省产品质量检验研究院
潍坊富奥铸造有限公司	2015/8/24	XGQT1-165-2.5	富FA奥	不合格	耐压强度	山东省产品质量检验研究院
潍坊博龙管件制造有限公司	2015/8/30	XGQT1-165-2.5	/	不合格	耐压强度	山东省产品质量检验研究院
潍坊博龙管件制造有限公司	2015/8/30	XGQT1-114-2.5	/	不合格	耐压强度	山东省产品质量检验研究院
潍坊昌鑫金诚机械制造有限公司	2015/8/30	XGQT1-165-2.5	JCZ	不合格	耐压强度	山东省产品质量检验研究院
潍坊昌鑫金诚机械制造有限公司	2015/8/30	XGQT1-114-2.5	JCZ	不合格	耐火性能	山东省产品质量检验研究院
潍坊金茂管业有限公司	2015/8/20	XGQT1-114-2.5	/	不合格	耐火性能	山东省产品质量检验研究院
潍坊鼎鑫机械配套有限公司	2015/8/19	XGQT1-165-2.5	JHTO	不合格	耐压强度	山东省产品质量检验研究院
潍坊金达管业有限公司	2015/8/5	XGQT1-114-2.5	/	不合格	耐火性能	山东省产品质量检验研究院

### ◎电控配用电缆桥架不合格产品及生产企业(5家)

企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
青岛凯德龙电缆桥架有限公司	2015/9/20	GQJ-C-01A-150×100J	/	不合格	正常机械载荷	青岛市产品质量监督检验研究院
青岛天进程成套电气设备有限公司	2015/9/2	GQJ-C-01A-100×100J	/	不合格	板材厚度;正常机械载荷	青岛市产品质量监督检验研究院
青岛业之峰电器制造有限公司	2015/9/25	GQJ-C-01A-100×50J	/	不合格	板材厚度	青岛市产品质量监督检验研究院
寿光市顺通电缆桥架有限公司	2015/9/6	GQJ-C-01A-100×75J	/	不合格	表面防护层外观:表面防护层厚度	青岛市产品质量监督检验研究院
山东泰安金恒电气有限公司	2015/10/10	GQJ-C-01A-100×50J	/	不合格	板材厚度	青岛市产品质量监督检验研究院

### ◎防爆电气不合格产品及生产企业(3家)

企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
邹城市东风人电器有限公司	201503	KXJ127	/	不合格	结构检查	山东省防爆电气产品质量监督检验中心
山东省四方机电设备有限公司	2015/3/1	XBH127	/	不合格	结构检查	山东省防爆电气产品质量监督检验中心
邹城市立宏机电设备有限公司	201509	KXH0.1-18	/	不合格	结构检查	山东省防爆电气产品质量监督检验中心

### ◎货运半挂车不合格产品及生产企业(1家)

企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
山东铁马特种车辆制造有限公司	2015/9/24	STM9406	/	不合格	侧标志灯;侧面防护装置	山东省产品质量检验研究院

### ◎劳动防护服不合格产品及生产企业(3家)

企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
安丘市锦茂服装有限公司	2015/1/16	(鲁) XK02-001-02122	/	不合格	面料点对点电阻	山东省特种设备检验研究院
淄博齐华制衣有限公司	2015/8/20	B级 170/95	双齐	不合格	面料点对点电阻	山东省特种设备检验研究院
邹城双叶工贸有限责任公司	2015/4/8	C级 180/104	尧矿双叶	不合格	阻燃性能	山东省特种设备检验研究院

### ◎劳动防护鞋不合格产品及生产企业(2家)

企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
高密市德润劳保用品有限公司	2015/10/12	聚氨酯底皮鞋安全型注射(P、A)	德润	不合格	成鞋的耐压力性;防静电性能	山东省特种设备检验研究院
海宇股份有限公司	2015/9/30	聚氨酯底皮鞋安全型注射(P、A)	海宇	不合格	成鞋的耐压力性	山东省特种设备检验研究院

### ◎三相异步电动机不合格产品及生产企业(1家)

企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
青州市永力电机有限公司	158060、158062、158061、158031、158041、158045	YE2-90L-4 1.5kW	图形商标	不合格	效率测定	山东省产品质量检验研究院

### ◎建筑用密封胶不合格产品及生产企业(10家)

企业名称	生产日期/批号	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
龙口德源高分子科技有限公司	2015082565	BGF25LM590ml/支	德源	不合格	拉伸模量	山东省建筑工程质量监督检验测试中心
龙口市金龙密封材料有限公司	2015/9/19	12.5P 500g/支	/	不合格	断裂伸长率;浸水后断裂伸长率	山东省建筑工程质量监督检验测试中心
龙口市瑞峰密封材料厂	2015/8/6	12.5E 500g/支	瑞昌	不合格	挤出性	山东省建筑工程质量监督检验测试中心
潍坊富龙胶业有限公司	2015/9/18	7.5P 300ml/支	创佳	不合格	断裂伸长率	山东省建筑工程质量监督检验测试中心
临朐华龙密封材料厂	2015/8/15	SR A:B=13:1(质量比)	/	不合格	表干时间;拉伸黏结性(拉伸黏结强度)	山东省建筑工程质量监督检验测试中心
临朐金泰胶业有限公司	2015/9/21	B G 20LM 590ml/支	迈格	不合格	拉伸模量	山东省建筑工程质量监督检验测试中心
临沂市兰山区宇翔密封材料厂	2015/9/19	12.5E 500g/支	宇翔	不合格	弹性恢复率	山东省建筑工程质量监督检验测试中心
威海成景科技有限公司	2015/9/18	I 25LM 590ml/支	成景	不合格	拉伸模量	山东省建筑工程质量监督检验测试中心
淄博元泰密封材料有限公司	2015/9/22	SR A:B=2:0.15(质量比)	元泰	不合格	拉伸黏结性(拉伸黏结强度)	山东省建筑工程质量监督检验测试中心
济南好特密封材料有限公司	2015/9/23	600120	/	不合格	针入度	山东省建筑工程质量监督检验测试中心