

加油站油泄露 自来水遭污染

附近村民自备水井中的水有汽油味,检测发现含有石油类成分

文/片 本报记者 孔红星

滕州市东沙河镇党村村民在5月底,发现村内自备水井的自来水中有一股汽油味,孩子洗澡会出现皮肤过敏现象。党村村委在发现这种情况后,取了水样到滕州和枣庄两级部门对水质进行检测,结果表明自来水被石油污染,但不影响正常饮用。相关部门进一步调查了解到,水井附近的一家加油站油罐泄漏,是造成地下水被污染的主要原因。



自来水有异味后,茶叶店也开始进行桶装水销售。

经检测, 水内竟含石油类成分

送到滕州市疾病预防控制中心的自来水样本,在接受20项检测后,其结果显示生活饮用水卫生合格。在党村党支部书记提供的滕州市疾病预防控制中心检验报告上显示,生活饮用水的20项是合格的,但枣庄环保部门检测的结果显示,自来水成分中含有石油类成分。“居民反映问题后,枣庄、滕州两级相关部门,及东沙河镇成立了工作组,7月10日当日,滕州市

环保局工作人员也在党村处理关于自来水存在异味的事情。环保局工作人员介绍,滕州市疾病预防控制中心检验报告上显示,生活饮用水的20项是合格的,但枣庄环保部门检测的结果显示,自来水成分中含有石油类成分。“居民反映问题后,枣庄、滕州两级相关部门,及东沙河镇成立了工作组,专门处理这件事。”

油罐泄露殃及自来水 新水井近期开工

确定自来水含有石油成分后,工作组工作人员对党村自备水井周边环境进行调查,发现其中一加油站存在很大的嫌疑。据介绍,调查组对加油站进行调查后,确定是油罐不慎泄漏后,油类产品向地下渗漏,现在已经更换了油罐。“加油站距离自备水井仅二三百米,这才引起了自来水存在异味。”

记者来到涉嫌漏油的通达石油加油站时,加油站工作人员纷纷表示,加油站负责人一般不在,他们是新来的员工,什么情况都不了解。据党村相关工作人员介绍,加油站已经与党村达成解决协议。目前,党村已经选好了新井位置,距离加油站较远,近期会施工打井。滕州市环保局工作人员介绍,环保部门对此事件已经立案,详细情况还需要进一步调查。

自来水散发汽油味,村民无奈买水吃

“你闻闻,水里面还有一股汽油味。”7月10日,在滕州市东沙河镇党村,村民党先生拧开自来水并用舀子接满后,让大家闻闻水的气味。对于自来水含有汽油的味道,还需要从5月底说起。“最初,我还以为是小孩子向水桶或者脸盆里倒了汽油,也没有太多的注意。可是,随后几天,邻居们都在讨论自来水含

有汽油味,我们开始意识到事情并不是那么简单。”党村现在700余户居民,另外还有近百商户,一直饮用村内的自备水井抽取的自来水。村民集体反映自来水含有异味,党村村委非常重视这件事,于6月3日将样本送至滕州市疾病预防控制中心,对水质进行检测,尽快确定是否能够继续饮用。同时,滕

州市环保局工作人员接到居民反映的情况后,实地展开调查,并送水样到枣庄市环保部门。“汽油味越来越大,村民担心饮用后会出现不适,纷纷购买桶装纯净水或者矿泉水。”党村一家茶叶店的店主说,他以前不卖桶装水,在自来水出现异味后,很多居民到店内容询是否卖水,他为了方便居民买

水,也大量购进了桶装水。“最近几天,我这个店就卖出去上百桶纯净水,更别提这么多商店了。”六七月份,正值天气炎热,村民购买的水只是用于饮用,洗衣服、洗澡等,还是必须用自来水。“一般来说,有异味的自来水没有带来太大的影响,只是给小孩子洗澡后出现过敏现象。”居民们反映道。

Hisense海信

Hisense KELON Ronshen

7月13日

海信 科龙 容声

15:00-22:00

三联夜宴 限时抢购

海信电视 I' TV

空调 冰箱 洗衣机 科龙空调 容声冰箱 冷柜

团购价 开业价

店庆价 砍价

都不如海信

容声科龙夜宴价

海信洗衣机 秒杀价 399元

海信 容声两门冰箱 秒杀价 899元

海信 科龙空调 秒杀价 1599元

海信37寸液晶电视 秒杀价 1799元

人体彩绘 现场助兴

预交定金 有好礼

预交10元抵100元

赠精美水杯

美味水果免费享

夜宴期间, 免费提供多种美味水果供您享用, 能吃多少吃多少!

地址: 枣庄三联公胜街店海信 科龙 容声柜台 咨询电话: 3302111(电视) 3370988 (冰箱 空调 洗衣机)

扫一扫二维码, 立即体验简捷流畅的海信VIDAA TV