

暖气片不热,看是不是过滤网堵了

不少市民家暖气片温度上不去是水循环不畅所致,可清洗下过滤网

本报聊城11月17日讯(记者 张召旭) 供暖开始两天来,一些小区业主拨打本报8451234“问暖热线”反映,小区换热站运行正常,有些业主家里供暖温度也不错,但自己家的温度就是上不去。

17日,家住桐凤家园的王女士反映说,从供暖开始,他们家暖气片就不是很热,大部分时间摸上去都是凉的,这两天天气一直不错,屋里温度才18℃。“供暖第一天我们家才16℃,我问了问小区其他业主,很多人反映家里都

不是很热,但也有的邻居家里能到20多度,在家里只需穿件秋衣就行。”对此,王女士也把自家的暖气片放了放水,但还是没有起色。

无奈之下,王女士找来了管道维修人员,工作人员简单查看后推断是管道过滤网堵了,致使管道循环不畅。当工作人员卸下王女士家管道的过滤网后,管道中流出了大量黑水,而过滤网已经看不见原来的模样,大半个过滤网内壁糊上了一层泥垢,阻碍了水循环,这样一来

王女士家的水温时间长了就会慢慢降下来,屋里的温度也就一直上不去。

记者采访了解到,很多业主都遇到了类似的问题,而不热的原因多集中在管道过滤网堵塞。“这种情况多出现在分户控制的热用户中,如果出现暖气不热的情况首先要考虑是否是过滤网堵塞导致水循环不畅而影响供热效果。”城区一家物业公司经理周先生介绍,过滤网一般位于分户控制用户的供水管道或回水管道上,有的位于

楼道内,有的位于室内。

“过滤网位于管道呈Y型的凸起内,热用户可在物业部门的帮助下将供水、回水阀门关闭,然后逆时针方向将凸起的螺丝拧开,就可看到过滤网。”周经理说,此时用户可再次打开供水、回水阀门,利用管道内的压力将过滤网内的杂质冲洗出来。这样过滤网就可被彻底冲洗干净。重新安装后,再次拧开供水、回水阀门,不用多长时间暖气片温度就会升上来了。

暖气片热一半 这是咋回事


本报聊城11月17日讯(记者 张召旭) 16日上午,聊城市人民医院第三家属院小区赵先生说,他家客厅里一个暖气片一半冷一半热。对此,供热公司工作人员说,居民可以打开暖气片上的排气阀,将管道内的积气排出即可。

“我们家客厅里的暖气片挺邪门,有时候整个暖气片都热,有时候一半热一半凉,我踩了几脚还那样。”赵先生说,家里其它几个暖气片以前也出现过这种情况,但现在都好了,唯独客厅的暖气片还那样,他也很无奈。“客厅面积比较大,就那一个暖气片还半冷半热,根本不暖和。”

昌润供热公司工作人员解释说,居民集中暖气片不热的原因主要有管内有积气、管道内堆积杂物及管道缩径、供回水管道接反、管道倒坡、私加暖气片等。

“像赵先生家这种情况,很有可能是家中暖气管道长时间不运行,里面会聚积一些气体,导致热水循环不畅,造成暖气不热,属于一个很常见也很正常的问题。”该工作人员表示,赵先生可自行打开暖气片上的排气阀,将管道内的积气排出即可。注意排完气要及时关好排气阀,并尽量不要再去动排气阀,因为若通过排气阀大量放水,如管网补水不及时,容易造成楼层管网积气。

此外,居民在排气过程中,经常会发现管道流出的水是黑色的,含有很多杂质。这些杂质多为细沙或管道内壁锈蚀,在管道内堆积多了,便会导致热水循环不畅。居民可自行放水,直到出现清水为止。



王女士家的过滤网堵后室内循环不畅，放出来的水温还不到27℃。
本报记者 张召旭 摄

上海大众汽车

SHANGHAI VOLKSWAGEN

www.svw-volkswagen.com

再现经典·桑塔纳志俊

全省买断价：7.38万



桑塔纳Vista志俊将现代融入经典，将新科技导入设计理念，在外形、内饰、动力与安全上得到全面提升，给驾乘更多的安心及信赖。

山东五洲汽贸集团，全省买断桑塔纳志俊行政版，特供聊城市场。经典绝版，值得拥有。

SANTANA Vista志俊

我的老朋友 你的新选择

聊城五洲开发区4S店

销售热线：8880555

服务热线：8880567

地址：聊城市开发区东昌路东首

聊城五洲光岳路4S店

销售热线：8805666

服务热线：8311188

地址：聊城市光岳北路江北汽车城对面

聊城五洲临清裕达4S店

销售热线：2553777

服务热线：2558777

地址：临清市南环路东首路南

聊城五洲高唐直营店

销售热线：3981567

服务热线：3981600

地址：高唐金城西路西转盘南

聊城华达直营店

销售热线：8246066

服务热线：8241362

地址：聊城市湖南路38号



立刻扫描二维码，申请试驾



Das Auto.