

地下水里咋会漂出“油花”来

村民怀疑自备井水被湖水污染

近日,家住高新区孙村新村的孟先生向本报反映,村里的自备井出现油花已经一年多时间了,有村民因为饮用从自备井里提取出来的地下水出现呕吐现象。经过两家疾控中心的检测,均检测出水质污染。据了解,由于自备井离彩虹湖不足30米,村民质疑,企业排放到湖中的中水污染了自备井。

文/片 本报见习记者 李媛媛

►烧开的水容易出现一层漂浮物。



自备井井水上飘着“油花”

孟先生是高新区孙村新村村民。据他介绍,2001年左右,村民自发组织在村西头打了一口自备井,供全村日常生活用。“以前水质很好,大家喝水、做饭、洗衣都是用这口井里的水。一年多前,村民发现从井里打上来的水上面泛着一层油花一样的东西,烧开了之后还是那样,很多人喝了之后还出现恶心、呕吐等症状,大家都怀疑水被污染了。”

15日,记者来到村民反映的这口自备井,据村民介绍,这口井水深200米,村民都是从这里抽取地下水饮用。离这口自备井30米左右,就是彩虹

湖。据附近村民介绍,彩虹湖里的水大都是附近企业排出的中水。“你看这湖水多浑浊,湖东面就是我们的自备井,这里的脏水就是通过地下渗透到我们的井里,造成了水质的改变。”孟先生说。

记者随机走访了几户村民,在他们家储水的水缸、水桶中,的确看到了水面上漂着一层油样的物质,即使在烧开后,水面上也是如此。“村里条件好的人家都自己买水喝,还有些去几里外的水源运水来喝,没条件的就把自备井里的水放时间长一点,凑合着喝。”

两份检测报告显示水质不达标

为此,村民多次找到孙村办事处反映情况。为了确认水质是否存在问题,村民在2013年4月份和9月份分别找济南市历城区疾控中心和章丘市疾控中心的工作人员对自备井和村民家中的水进行了水样提取,并拿到了检测报告。

记者在村委会见到了这两份报告,历城区的检验报告中“评价结论”处称:“依据GB5749-2006生活饮用水卫生标准,样品所检项目:菌落总数,共1项不符合标准,其他均符合标准”,而章丘市的检验报告中“意见与解释”写着:“该报告共检测样品64份,检

测项目64项次,其中‘耐热大肠杆菌群’、‘总大肠菌群’共4项检测结果不符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准”。

根据济南市历城区疾病预防控制中心的工作人员介绍:根据生活饮用水相关标准,检测出总大肠菌群的水源是不建议饮用的。高新区环保分局一工作人员介绍,关于孙村新村井水的问题他们曾去现场勘查过,两份检测报告也见到过,“章丘市疾控中心的检测报告书中所提到的‘总大肠菌群’和‘耐热大肠杆菌群’在自然界的水中存在比较正常,但检测物也存在取样后被污染的可能。”

孙村街道办:协调通市政用水遭村里反对

记者联系到孙村街道办事处刘书记。据刘书记介绍,孙村新村自备井水质的确存在问题。“当时村民反映水有问题,历城区和章丘市的疾控中心对村民的水做了相关检测。检测之后发现确实有菌群方面的超标,我们也去和村委领导商量,但是村里条件比较困难,出钱给村里通自来水,村里不答应,村民也不愿意花钱用市政的水。”

据刘书记介绍,早在一年前,高新区管委会、孙村街道办就一直协调此事,但迟迟没有结果,“一直也想帮着村里解决,可是村委经常连会都开不起来,这里面问题很复杂。”据孙村新村一位不愿透露姓名的村委成员介绍,村委确实接到过关于通市政用水的通知,由于众多原因,一直没落实,“村里财政比较困难,接通市政用水是项大工程,仅靠村委的力量办不到。多年来村里吃水都不花钱,忽然要让村民掏钱吃水,他们也接受不了。”



章丘疾病预防控制中心出具的检测报告。

李望

李望號華運軒主 生于1972年4月, 幼年始遍臨諸帖至今不綴。學生時期定期到山東大學東方書畫院學習得到山東大學王長水教授精心指導, 打下堅實的書畫基礎。弱冠以後, 遍訪名家、游歷各地。吸收國學精華氣血書畫藝術, 風格日漸成熟。現為中國書法研究會常務理事、山東三希堂書畫院副秘書長、濟南高新區書法家協會副主席兼秘書長等職。

華運軒

乙酉年 李望書

書法 隸書 268 x 68 现存济南高新区管委会餐厅

書法 隸書 138 x 36

國畫 花鳥 138 x 68

聯繫電話: 15966681088
地址: 濟南高新區文化館206室