



气温下降,热电厂再给力

作为城区主要热源点,东郊热电厂将一次网供水温提高到80度以上

本报济宁12月13日讯(记者 刘守善 通讯员 李振鲁) 13日,济宁市迎来大风降温天气,作为城区主要热源点的东郊热电厂提前新开一台机组,高温水片区一次供水温度提高到80多度。目前,该厂煤炭储量已近4万吨,可满足约30天的用煤需求。

记者13日从东郊热电厂锅炉区看到,2、4、5号三台锅炉正处于运行状态。“12日晚,我们启用了2号锅炉,作为调峰锅炉运行,替代之前运行的3号锅炉。”该厂生技部主任戴峰告诉记者,由于近期将出现降温天气,为保证供热效果,并给供热公司提供足够热源,该厂及时增加了蒸汽供应量。目前,4、5号锅炉处于满负荷运行状态,与2号锅炉相似,这三台锅炉每小时都可生产130吨蒸汽,而之前运行的3号锅炉每小时只生产75吨蒸汽。

城区北部光明片区热源点已启用2台锅炉,并满负荷运行,另1台锅炉作为备用,其生产的蒸汽主要供应城区洸河路以北的蒸汽片区。洸河路以南的高温水片区中,一次网供水温度提高到80多度,二次网供水温度可超过65度。在该厂煤炭储存区,运送煤炭的卡车直接开到干燥棚边上,将煤炭倾倒入棚中。煤炭班班长告诉记者,由于近期可能出现雨雪天气,所有的煤炭必须全部堆积至棚中,以防煤炭被淋湿影响燃烧效果。现在,该厂煤炭储量已近4万吨,按照每天1300多吨的用量,可满足约30天的用煤需求。

据戴峰介绍,为使整个高温水供热片区运行情况更加平衡,该厂采用技术手段进行一次网平衡调整,以确保客户“均匀受热”,处于供热末端的东门、红星8号、市政府等片区也能保证供热效果。



为防止被淋湿,运送煤炭的卡车直接将煤炭倾倒入干燥棚中。

失水严重区将加蒜味剂

热力公司提醒:请市民勿私自放水;如暖气不热,请及时与供热公司联系

本报济宁12月13日讯(记者 刘守善) 进入供暖期以来,城区康桥华居、针织厂宿舍等片区出现失水现象,小区内管网供热压力、温度均出现下降情况。13日,聚源供热公司相关负责人称,失水情况为部分居民私自放水导致,该公司将在失水严重片区添加蒜味剂。

记者从12319热线查看电话记录发现,进入供暖期以来,康桥华居片区出现多次停供暖事件,针织厂宿舍片区也有多数用户反

映家中暖气片不热情况。“今年供暖期,个别小区出现了严重失水现象,补水不及时便会导致供热压力、温度下降的情况。”聚源供热公司副经理张勇告诉记者,今年改造后的高温水片区换热站内,均为自控换热机组,这种机组在压力极低的情况下会自动停转,以防止循环泵受损。

在失水情况发生后,技术人员在失水严重片区进行了主管网全面检查,并未发现明显漏水点。另外,康桥华居片区还出现晚6时以后突

然失水现象,所以,技术人员怀疑有用户私放暖气片中的温水,做拖地、洗衣服等之用。在皇营换热站工作人员与小区居委、物业联合入户检查时,工作人员也发现了多处暖气片私接阀门情况。

记者从聚源供热公司主控室看到,处于供热主线上的针织厂宿舍片区实时监控数据显示,实时补水流量在8吨/小时左右,累计失水量已达1600多吨,供热压力尚未到达0.16的报警点。为防止私自放水情况,该公司工作人员对

康桥华居末端几栋楼体的管道进行了疏通,解决了管道变形处积存垃圾的情况,其它小区也进行了管网检修,目前,整个系统运行状态良好。

同时,该公司在失水严重片区将添加蒜味剂,“蒜味剂对人体无害,如果私自放水,用户室内将产生刺鼻大蒜味。”张勇称,希望市民不要再私自放水,如发生暖气不热等情况,可与供热公司(2316625)或片区管理员联系,服务人员将尽快到用户家中查看。

●有问有答

1、润景园小区住户反映,4号楼1至3单元暖气管道的进水管与回水管接反,导致居民家中无法正常采暖。问暖热线工作人员联系物业、供热公司及古槐房管所得知,小区相关设施在保修期内,古槐房管所已与施工方联系,将尽快更换管道,请市民耐心等待。

2、银都花园怡心园住户反映小区内停暖,希望了解停暖原因及恢复供暖时间。问暖热线工作人员联系片区管理员得知,小区供热事宜当初归物业管理期间,居民楼中安装的管道多处出现接反情况,供热公司接手管理后正逐步更改,当日改动6号楼接反的管道,并修复3、4号楼之间损坏的阀门,当晚便可恢复供暖。

3、益民东区住户反映,建行宿舍(14至16号楼)从上周六开始停暖,至今未恢复,住户咨询原因及恢复时间。问暖热线工作人员联系运河供热公司得知,由于供热管道出现漏点,维修人员已前往检修,恢复供暖时间不详。

4、都市花园11号楼住户称,由于当初安装的供暖管道与相关设备不能匹配,现在引进了新设备还未安装完毕,住户希望问暖热线协调快速安装。问暖热线工作人员联系物业管理得知,新设备正在安装过程中,近期将正常供暖,希望市民耐心等待。

5、琵琶山小区土产公司宿舍1号楼住户称家中停暖,并咨询停暖原因及恢复供暖时间。问暖热线工作人员联系片区管理员得知,由于小区内管道失水过多,导致换热站设备自动停转,维修人员已查找漏点,并将尽快恢复,请市民耐心等待。

6、医药公司1号楼住户反映家中停暖。问暖热线联系得知,太白楼路升级改造中外墙装修施工时,该楼回水管道被损坏,工程指挥部表示,请供热公司与指挥部联系,协商具体修复措施,并表示将尽快解决。

刘守善 整理