


新车保养 前五年规划是关键

本报记者 王鹏



你的爱车是否经常出现一些让你抓狂的问题,你在买车卖车过程中是否也曾遇过费解的问题,春夏秋冬的更替是否让你忙碌的你疏于对爱车的打理……没关系,本报“车管家”将请到车界权威专家,为你解答难题,遇到困难,不要犹豫,欢迎拨打“车管家”热线 0538—692103或发送至邮箱 tianyubinghe@163.com。



眼前的车价大跌,很多人在这个时候购买新车。在汽车的头5年,新车主应该注意些什么?什么时候又应该更换什么零件?这里简单说一下:

2

2年:保修期内,车子在头两年是巅峰期,基本上不会有什么问题。起码在两年以内大部分车都要更换电瓶,从电解液加注到电瓶里开始,电瓶的寿命就开始倒计时了,通常是两年。另外,两年也是制动液的强制更换期限。制动液是非常容易吸湿的油品,如果有水分进入油路系统,在制动时产生的高温会将这部分水气化,在您踩刹车的时候压缩的就只是这部分空气,而制动片不能准确地与盘摩擦。

3

3年:更换刹车皮和燃油泵。那些喜欢踩很多油,然后在关键时候才猛力踩刹车的人,刹车皮的磨损肯定比较厉害,寿命也比较短。一般通用的叫法是“制动盘/制动片”,刹车皮更多的是用在自行车二轮车上的。制动系统是汽车最重要的部分之一,是“安全项”。发动机要是有了故障就走不了,可要是制动有了故障您可就麻烦了,必须经常严格检查。平常在使用中要注意前后轮四个制动盘的磨损状况,表面是否平整,如果发现某个制动盘上有沟槽,立即维修更换,制动片肯定不合格,制动盘轻的要“光盘”,就是打磨平整,重的也要更换。

4

4年:汽车跑起来时,可能发现没有新车时那么平稳,若遇到这种情况,是该检查车子的减振器的时候了。如果减振器的弹簧不再有弹性,在高速行驶时就会抖动得很厉害,在下雨天更是特别危险。我的理解是减振器与弹簧是两码事。在车辆的悬挂系统中,对车重起支撑作用的主要是弹簧和板簧,而减振器实际上是对震动或冲击力进行吸收或抑制的“阻尼结构”,是个充满了油的活塞筒。

5

5年:以一般家庭用车情况,注意正时皮带是不是该更换了。如果不及时更换,车子行驶到半途时突然断裂,要付出的维修费会比较高。正时皮带的更换最主要的参数是行驶里程而不是时间,建议在规定的行驶里程内稍提前更换。



5年以后:很多人在这个时候换新车,毕竟过了5年的车子,问题会比较多。若您拥有的车子超过5年,又想知道多点有关维修的资料,不妨亲自向专家询问。



第三届车展热门车型推荐



高品质新微客

希旺代言人 陈宝国强力推荐



东南希旺 1.3L大微客
震撼价:3.68万起

三菱技术动力更有劲 超大装载更实用 国际品质更耐用 代言人:陈宝国

经销商

泰安海银汽车销售服务有限公司
销售热线: 8575077 8575517 服务电话: 8575629
销售地址: 泰安市泰东路国际汽车城

25日—27日车展期间优惠多多,
更有特价车回馈新老客户。

活动解释权归本公司所有

东南得利卡品质轻客 超值价6.78万起 全国经销商火热进行中, 招募热线: 0000000000 (X经理)
东南(福建)汽车工业有限公司 www.soueast-motor.com 8008581666 / 4006611666

新年新景新气象 新车新路新里程



帅客

锐骐 ZD30

NV200

购买帅客或NV200
即享节能惠民补贴3000元!

锐骐ZD30柴油车型
帅客新国IV车型
NV200尊贵型 联袂上市!

活动详情请咨询郑州日产各地专卖店或经销商 活动解释权归郑州日产各地专卖店所有

新年新气象,郑州日产喜迎新成员,帅客新国IV车型,节油实力更新,NV200尊雅型,整体配置更新;锐骐ZD30版,搭载NISSAN柴油发动机,强劲动力更新;开新车,走新路,郑州日产助您的生意步入新里程!

郑州日产汽车
相信 相伴 相成就

泰安广龙汽车销售服务有限公司 地址:泰安市泰东路泰安国际汽车城
销售热线:0538-8575005
泰安山科: 0538-6899988 泰安运佳: 0538-6232222 肥城亚飞: 0538-6970376
宁国交通: 0530-5111899 新泰龙达: 0538-2176188 东平万德福: 0538-2988888
PICKUP 宝来 PALADIN 锐骐 CABSTAR 奥铃 锐骐 CIVILIAN 蓝鸟 NV200 RICH 锐骐 OTING 奥丁 YUMSUN 鲜鲜 SUCCO 铃奇