

充电电动车烧成了空架子

原是散热扇出现故障导致充电器发热自燃引起祸端

本报8月9日讯(记者 王亚男) 7日下午5时左右,在张店区华泰南街36号商铺中,一辆电动车正充电时突然着火。火被扑灭后,电动车只剩下个空架子(右图)。

记者在现场看到,着火的是一层商铺中的一辆电动车,有浓烟从屋内涌出来,电动车着火火势很猛,最后只剩下一副骨架,屋里的一面墙被熏黑。据店主介绍,他当时正在里屋,没有注意到电动车着火,这辆电动车买了一年多,刚充上电半个小时。

刚充了半个小时的电动车咋就着火了?从事电动车维修的李师傅说,电动车在充电时自燃,不是电池的问题,而是充电器发热燃烧。李师傅说,市场上的电动车电池有锂电池和铅酸电池,这两种电池是不可能燃烧的。在充电器的

内部有一个小型塑料风扇,每当电池充电时,风扇就会旋转排热。

李师傅拆开一个充电器,向记者展示了其中的内部构造。有的充电器在充电时会发出声音就是小风扇在工作。如果风扇坏了,充电器发热就有可能发生自燃。如果充电器放在电动车上充电,充电器燃烧后就会引燃电动车。李师傅建议,充电器在工作时要放在空旷的地方,周围不要放杂物,即使充电器燃烧,也不会连累到电动车。

另外,李师傅还告诉记者,不光充电时电动车会自燃,电动车在骑行时也会发生自燃。李师傅说,电动车使用时间长了,线路老化,在骑行时火线零线很容易搭在一起,电动车车内分布有各种电路,一旦发生短路,就可能引起车辆自燃,加

上电动车外壳都是采用塑料制品等易燃材料,燃烧速度很快,很难及时扑救。

(奖励线索提供者话费100元)

提醒

针对夏季温度高,电动车自燃多发的现象,工商人员提醒消费者,在购买电动车时,要尽量选择知名品牌。知名品牌的质量和售后服务比较有保障。同时,如果电动车出现质量问题,一定要找专业人士维修,不要擅自改装车辆。一旦发生意外,消费者要注意保存好现场证据,属于质量问题的,要及时进行维权,以保障自身的合法权益。



16.8万的镜片你体验过吗?

“铂金臻锐个人定制镜片”全球中国首发上市

蔡司是全球最极致的为您量身定制精品镜片品牌,“铂金臻锐个人定制镜片”的完美定制更是精益求精,格雷特国际精品眼镜会所作为淄博地区“铂金臻锐个人定

制镜片”指定授权经销商,与蔡司公司联合重磅推出定制“铂金臻锐个人定制镜片”送德国五日游活动,从验配开始您就能在“蔡司体验店”享受到顶级的一条龙专业服

务,在国内采集个人定制数据后,由公关专员为您定制一对一VIP贵宾客户专程飞往德国。在德国蔡司体验店内,由蔡司视光专业顾问一对一运用i.Profiler 波前相差

多功能测量仪等系统,全方位采集配镜者个人数据,然后将配镜者对镜框的个性选择及其面部轮廓、特征进行整合,再经高度精密的自由成型研磨,使镜片更贴合配

镜者的自身感受,此外,还可对镜架进行精细微调,精工细作只为呈现完美视觉。

在蔡司德国总部,由经验丰富的顶级视光博士,将与您面对面单独沟通,并进行全面细致的专属验配服务,提供量身定制的六星级视觉体验方案,让您享受独一无二的视觉体验。铂金臻锐个人定制镜片亦可提升色彩视觉及夜间视力,帮您赶走视疲劳,保持敏锐活力,配戴轻便、舒适,更显自然,真正的高清享受及奢侈体验。除了全球中国首发“铂

金臻锐个人定制镜片”之外,蔡司更有满足广大消费者的单光镜片,适合不同品质人士的需求。

据了解,通过卡尔蔡司光学公司独有的“中心定位系统”(RVT),可以获得顾客精确的参数,镜片更加个性化。蔡司以其精准为本的理念,极致高端的技术含量及量身定制的专属奢享,让您看到独属于您的完美视界,蔡司让您看的更多,享受更多!蔡司镜片定会成为中国追求高品质人士之首选! (陈建)

格雷特
große gläser

格雷特(国际)精品眼镜

“铂金臻锐个人定制镜片”指定授权经销商格雷特眼镜会所

极致视觉之旅 德国·ZEISS

铂金臻锐个人定制镜片 完美定制视觉美饕 视界专属铂金臻享

奢华的德国精准科技品牌体验游

蔡司为尊贵的您精心安排了德国精准奢华之旅,您将体验到:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 精准光学之旅-ZEISS博物馆 | 精准汽车设计-博物馆 |
| 精准建筑设计-新天鹅堡 | 精准飞行体验-航空 |
| 精准技术体验-德国视光博士验光 | 精准视觉享受-铂金臻锐定制镜片 |

所有酒店,餐饮和交通全五星待遇

全程专配一对一蔡司导游及贴身翻译,让您放心体验极致精准的非凡感受。



活动详情店内或专线咨询! 片均可享受德国五日精准奢华之旅, 凡是验配卡尔·蔡司铂金臻锐定制镜片,

since 1862
große gläser
格雷特

贵宾专线: 0533-3198333

地址:淄博市张店区柳泉路37号41号甲2(金宝岛大厦旁边)