

今日运河
运河车市

保护儿童健康 警惕车内安全 隐患

虽然已成为世界汽车产销第一大国,但中国消费者在用车安全意识方面却仍相对薄弱。特别是在儿童乘车安全方面,仍存在诸多问题。相关调查显示,有近六成车主留孩子在车内只图方便;有很多车主不注意孩子乘车安全的一些细节;有部分车主对一些儿童乘车安全配置的认知存在误区;近七成车主疏于对驾驶盲区进行排查。此外,特别值得一提的是,很多家长可能还不知道,在你为爱车扮靓的同时,也将一些安全隐患带进了车内。

在“六一”国际儿童节即将来临之际,特别提醒车主朋友们,保护宝宝们健康成长要从每个细节入手,当务之急应先消除车内的安全隐患。



本刊 综合

小饰物存隐患

现在很多家长都会颇费心思地在车内摆放很多小玩具和装饰品,除了营造温馨的气氛外,也可以让孩子有娱乐的玩具。但业内专家表示,过多的玩具与装饰品容易造成行驶隐患,如果有坚硬、危险的物品,更会间接对儿童造成伤害。

毛绒的公仔玩具表面极易隐藏灰尘、细菌和甲醛,在儿童玩耍和接触中会引发敏感症,玩具上的病菌还容易导致拉肚子、肺部感染。一些用有害化学纤维做填充物的“三无”毛绒玩具危害则更大。

正确安装安全座椅

现在很多家长已经知道使用儿童安全装置是降低儿童受伤最行之有效的办法,但是,儿童安全座椅的安装也是个“技术活”。调查显示,有部分家长在儿童安全座椅的安装上存在不同的错误。

目前,儿童安全座椅有两种安装固定方式,一种是借助车上的安全带,另一种是使用专用的儿童安全座椅固定系统ISO FIX。专业人士提醒家长,

儿童安全座椅安装前首先要确认座椅是正向还是反向安装。新生儿到9个月的婴儿需要反向安装座椅;9个月到4岁的需正向安装。其中,正向安装还要有两个必要条件:儿童体重在9公斤以上,儿童可以自己坐直。

此外,特别要注意的是,想要将儿童安全座椅固定得很牢固,必须将安全带在穿过儿童安全座椅后慢慢地收紧,而且安全带一定要贯穿儿童安全座椅。

空气污染危害大

除了车内本身的空气污染外,各类劣质的装饰物、香水等物品散发的气味也会对儿童的健康造成危害。如劣质香水,长期使用容易头晕、咳嗽、恶心、呕吐,还可能会造成嗅觉迟钝、视力减弱等,更为严重的可能致癌。因此,净化车内空气、为孩子营造纯净健康的车内环境尤为重要。

气囊不能保护儿童

有不少车主认为安全气囊能够对儿童乘车安全有提升作用。事实上,这个观念是完全错误的。

安全气囊打开时产生

的冲击力,能将气囊旁的西瓜炸得粉碎。如果儿童坐在副驾驶位置,安全气囊打开时释放气体产生的力,足以使儿童瞬间窒息。因此,千万不要将孩子安排在副驾驶席。

七成人疏于查防盲区

车辆后方、车窗以下是驾驶员的盲区,儿童有时会在这里停留。相关调查数据显示,仅有30.8%的车主表示在移车前会下车仔细检查驾驶盲区是否有儿童,69.2%的车主则不会下车扫清盲区。

专家特别强调,如果需要倒车,必须下车观察后方是否有儿童,确保安全后再启动车辆。

总之,安全是一个时时刻刻都需要关注的话题,尤其对于开车的父母们,如何保证孩子们的乘车安全就更为重要。关注儿童安全,除了提供日常必备的安全配置外,开车人养成良好的习惯,不存在侥幸和懒惰的心理,都是必要的。

专家提醒各位家长,只有提高安全意识,并合理利用车辆配置系统,才能更好地保证孩子的生命安全不受威胁。

GC7 双白金动力 满载双喜惠万家
国家节能惠民3000元+感恩回馈3000元

GC7自动挡豪华配置仅售79900! 仅限3台!

吉利金融 贷动生活

DVT+GSAT 双白金动力组合
CCS 碰撞安全系统
GPS 导航系统
蓝牙 蓝牙免提电话
可锁闭车系统
天窗电动关闭
4档18档齿

浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 400-886-9888 | www.gqycar.com

全球鹰 GC7
GEELY
— 创意未来 —

好事成双。全球鹰 GC7 双重惠民活动惊喜进行中: 国家节能惠民 3000 元 + 感恩回馈 3000 元, 购车最高享受 6000 元惊喜, 同时有多种金融购车计划供您选择。双白金动力乐趣无限, 轻松开启您的驾悦生活吧。

●活动有效期至2013年6月30日, 详情请洽当地经销商。活动解释权归吉利汽车所有。

全球鹰济宁交通4S店
销售热线: 0537-3152299
二手置换车热线: 18954078568
售后热线: 0537-3159989
地址: 济宁车站西路18号

GEELY | 快乐人生 吉利相伴
全球鹰品牌旗下车型 GX2 GC7 GX7 豪情 自由舰 远景

节油4.7 你敢挑战吗?

号牌号码: 鲁A·25... 车辆类型: 小型轿车
所有人: 王凯
住址: 山东省济宁市任城区安居镇
使用性质: 非营运 品牌型号: 启辰牌DFL71...
山东省济宁 车辆识别代号: LGB622E24CS...
市公安局交 发动机号...

平均 4.7 l/100 km

山东东风南方启辰星源专营店 销售热线: 0537—5175688